
MUNICIPIO DE TEMOAYA


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


PROTECCIÓN CIVIL
EDOMÉX

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS TEMOAYA









#PrevenirEsVivir

TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ALFREDO DEL MAZO MAZA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ALEJANDRO OZUNA RIVERO

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA

COORDINADOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO

NELLY BRIGIDA RIVERA SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMOAYA

JOSE LUIS CONTRERAS ZARATE

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA

(2019-2021)

LIC. NELLY BRIGIDA RIVERA SANCHEZ	**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**
LIC. RODOLFO ISAI GONZALEZ LOPEZ	**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**
ADRIN ALCANTARA BERMUDEZ	**SINDICO MUNICIPAL**
GRISELDA FELIPE ALBINO	**PRIMERA REGIDORA**
FRANCISCO GREGORIO BRUNO	**SEGUNDO REGIDOR**
FRANCISCA GUADALUPE FELIPE	**TERCERA REGIDORA**
MARCO ANTONIO GARCIA GARDUÑO	**CUARTO REGIDOR**
ERICKA BALDERAS CARLOS	**QUINTA REGIDORA**
OTHON SILVA GOMEZ	**SEXTO REGIDOR**
WENCESLAO DE LA CRUZ HERNANDEZ	**SÉPTIMO REGIDOR**
LIC. ABEL MARCIAL NICOLAS	**OCTAVO REGIDOR**
ROBERTO GUTIERREZ FABELA	**NOVENO REGIDOR**
VERONICA DE LA CRUZ VICTORIANO	**DECIMA REGIDORA**

El presente documento es propiedad del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento de Temoaya. La información contenida en el presente es de carácter oficial y restringida a la aplicación de Protección Civil, no podrá reproducirse, almacenarse, o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia ya sea para uso personal o lucro, sin la autorización previa de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Esta información se elaboró con el apoyo de métodos automatizados y se cuenta con respaldos digitales para su consulta, los cuales forman parte del Sistema Estatal de Riesgos del Estado de México.

Solicitamos al usuario notificar cualquier error u omisión que encontrara en este documento a:

- **Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.**
  Blvrd. Adolfo López S/N, km. 4.1, Col. Las Cultura, Zinacantepec.
  Teléfonos y fax: 01(722)2-13-23-44 y 2-13-17-48.

- **Coordinacion Municipal de Protección Civil .**
  Dirección, Avenida del Canal No. 191, San Diego Alcala 5ta Seccion, Temoaya, Mexico.
  Telefonos: 719 2 65 03 84 y 2 65 67 39

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 2
EJEMPLO DE USO DEL ATLAS DE RIESGOS 7
PRESENTACIÓN 8
INTRODUCCIÓN 9
OBJETIVO 10
MARCO LEGAL 10
I.-ASPECTOS GENERALES 12
TOPONIMIA 12
UBICACION GEOGRAFICA 12
LÍMITES Y EXTENSIÓN TERRITORIAL 12
VÍAS DE ACCESO 12
TOPOGRAFÍA E HIPSOMETRÍA 16
CLIMA 17
GEOLOGÍA 18
EDAFOLOGÍA 20
USO DEL SUELO 21
POBLACIÓN 21
SALUD 33
EDUCACIÓN 34
RELIGIÓN 39
INDUSTRIA 39
VIVIENDA 39
TURISMO 41
ECOSISTEMAS 43
II.- MAPAS GENERALES 45
1.- EL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO ESTATAL 45
2.- TOPOGRAFÍA 46
3.- GEOLOGÍA 47
4.- EDAFOLOGÍA 48
5.- HIPSOMETRÍA 49
6.- CLIMAS 50
*7.- ZONAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN ..... **Error! Bookmark not defined.***
8.-TEMPERATURA MEDIA ANUAL 51
9.- PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 52
10.- FRECUENCIA DE HELADAS 53
11.- FRECUENCIA DE GRANIZADAS 54
..... 55
III.- NOMENCLÁTOR DE LOCALIDADES 56
IV.-SUBSISTEMA PERTURBADOR 59
AGENTES PERTURBADORES 59
*REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA PERTURBADOR **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.***
*ASENTAMIENTOS SOBRE CAVIDADES EN EL SUBSUELO Y MINAS A CIELO ABIERTO (Registros) ..... **Error! Bookmark not defined.***
ASENTAMIENTOS EN PENDIENTES Y ZONAS ADYACENTES CON PROBLEMAS DE REMOCION O EROSION (Registros) 63
DESLIZAMIENTOS DE TIERRA (Registros) 76
FALLAS, FRACTURAS, AGRIETAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS (Registros) 79
REPORTE DE SISMOS (Registros) 82
ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN (Registros) 84
REPORTE DE HIDROMETEOROS (Eventos) 91
ACTIVIDAD COMERCIAL (Registros) 93
ESTACIONES DE SERVICIO, EXPENDIOS CLANDESTINOS (Registros) 97
GASERAS, ESTACIONES DE CARBURACION, EXPENDIOS CLANDESTINOS (Registros) 100
INDUSTRIAS (Registros) 102
POLVORINES (Registros) 104
REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES (Eventos) 106
REPORTE DE EVENTOS QUÍMICOS (Evento) 109
TIRADERO DE BASURA Y / O RELLENOS SANITARIOS (1 Registro) 111


ASENTAMIENTOS EN DERECHOS DE VÍA (Registros) *115*
REPORTE DE ACCIDENTES CARRETEROS (Eventos) *121*
REPORTE DE FESTIVIDADES (Eventos) *123*
V.-ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA 126
FENÓMENOS GEOLÓGICOS GEOMORFOLÓGICOS *129*
FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS *141*
FACTORES QUÍMICOS *146*
FACTORES SANITARIOS *147*
FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS ..... ***Error! Bookmark not defined.***
RESUMEN DEL CENSO POR LOCALIDAD DE REGISTROS DEL SUBSISTEMA PERTURBADORES DEL AFECTABLE Y DEL REGULADOR ... ***Error! Bookmark not defined.***
REPORTE DE ACTUALIZACIÓN *150*
VI.- SUBSISTEMA AFECTABLE 152
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA AFECTABLE 153
CENTROS CULTURALES (Registros) *154*
CENTROS RECREATIVOS (Registros) *158*
HOSPEDAJE (Registro) *160*
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE REHABILITACIÓN (191 Registros) *163*
MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO (Registros) *213*
BARES, RESTAURANTES Y CENTROS NOCTURNOS (Registro) *215*
TEMPLOS (Registros) *222*
TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES (Registros) *238*
VII.- SUBSISTEMA REGULADOR 241
REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA REGULADOR 242
CENTROS DE RESPUESTA INMEDIATA Y AUXILIO (Registros) *243*
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIO VITALES (Registros) *247*
INSTITUCIONES DE SALUD Y CONSULTORIOS MÉDICOS (Registro) *267*
REFUGIOS TEMPORALES (Registro) ..... ***Error! Bookmark not defined.***
INVENTARIO DE RECURSOS *279*
TELÉFONOS DE EMERGENCIA *280*
VIII.- MAPAS DE REFERENCIA GEOGRÁFICA 283
CONCEPTOS Y DEFINICIONES 156
FUENTES DE INFORMACIÓN 158
AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA 3
COLABORADORES 160

EJEMPLO DE USO DEL ATLAS DE RIESGOS

El contenido del presente atlas está dividido en ocho secciones; la sección II contiene mapas de información general relacionados con los temas de la sección I.

La sección VIII está compuesta por mapas municipales (MAPA GENERAL, MAPA 1, MAPA 2, etc.); cada mapa contiene elementos representados de forma puntual, lineal y poligonal por medio de símbolos y números que los identifican de forma única con las fichas de contenido correspondientes; dicho número se denomina ***consecutivo*** y se encuentra ubicado en la parte superior derecha de cada una de las fichas, para localizar elementos a partir de la ficha, refiérase al recuadro ***Mapa/Cuadrante***, el cual contiene el número del mapa y el cuadrante en que se localiza el elemento en cuestión.

Nota: En algunos casos la cuadrícula de las coordenadas UTM en el mapa sirve también para la delimitación de los cuadrantes.



Ejemplo:

Consecutivo → **Numero de mapa**

unicipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AG-01 (identificador en el plano)**	PL9-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: Junio 2019		**Lugar: Mimbres.**	
		Extensión (mts.): 340mts	
Localidad: Ejido de Mimbres	017 **Clave Localidad**	**Viviendas en Riesgo: 2**	
		Población en Riesgo: 17	
Sublocalidad: Ejido de Mimbres	000 Clave Sublocalidad	**Otras construcciones:** Centro escolar y Vialidad Regional.	
Categoría Administrativa: Delegación		**Descripción**: Se ubica grieta con una longitud visible aproximadamente de 340mts, lineales, la cual afecta a vialidad regional, 2 casas habitación y un centro escolar ubicado al sur.	

PRESENTACIÓN

En estos tiempos la ciudadanía exige que su gobierno actúe con gran honestidad, responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de atender con oportunidad las necesidades de la población. Ello implica, por consiguiente, la obligación primaria de proteger la vida, la propiedad y los derechos de todos los individuos así como de su entorno.

En la actualidad es necesario que la sociedad adquiera una conciencia y educación en materia de protección civil, que estimule conductas de autoprotección y prevención; así como capacidad de actuación ante calamidades de origen natural o antropogénicos, para evitarlas y enfrentarlas con el menor daño posible.

En situaciones de emergencia, es imprescindible que las autoridades cuenten con un instrumento que integre información necesaria para dar respuesta a las demandas de seguridad colectiva ante la existencia de riesgos.

La significación y trascendencia que la Protección Civil tiene en nuestros días, hace necesaria la existencia de un documento que represente geográficamente los diferentes riesgos, donde se puedan analizar y evaluar las zonas vulnerables dentro del municipio.

Por tal motivo y dando cumplimiento al principal objetivo de la protección civil que es; la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y su entorno, el Ayuntamiento de Temoaya, a través de la Coordinación de Protección Civil en colaboración con la Coordinación General de Protección Civil del Estado elaboraron y actualizaron el presente documento denominado "***Atlas de Riesgo deTemoaya (Información Básica)"***. La existencia de éste, como instrumento consultivo superior en la materia, constituye el elemento efectivo para sentar las bases que servirán en la prevención de los riesgos a los que la comunidad está expuesta.

El Atlas de Riesgos es una herramienta que integra información cartográfica y estadística, útil en la elaboración de planes de prevención y auxilio, oportuna toma de decisiones en caso de desastre, así como auxiliar en la integración de otro tipo de trabajos encaminados al desarrollo municipal, procuración de justicia y seguridad pública.

INTRODUCCIÓN

Desde los albores de la historia, el hombre ha sido víctima constante de las inclemencias del tiempo, de la transformación y modelado de la corteza terrestre, así como de conflictos de la integración misma de la sociedad; diferentes estrategias ha tenido que implementar para controlar o minimizar todos los efectos que pongan en riesgo su estabilidad.

Actualmente diversos países han instituido programas de protección y ayuda ciudadana probando eficiencia gracias a la respuesta cotidiana y eficiente de la población y las autoridades.

La salvaguardia de la persona y la sociedad, así como sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre, es el objetivo básico de Sistema Estatal de Protección Civil. Por esto, es necesaria la coordinación permanente y precisa de la voluntad común y espíritu de colaboración entre diversos participantes en este sistema. La solidaridad y la ayuda mutua son indispensables, no solamente al ocurrir una situación crítica, se hace necesaria también, para establecer los mecanismos de prevención y preparación adecuados que permitan reducir o mitigar en lo posible los efectos de cualquier fenómeno destructivo.

El presente documento fue integrado en base al *Cuaderno para el levantamiento de Información en la Elaboración de Atlas de Riesgos Municipales*, información cartográfica, así como las metodologías y lineamientos establecidos por el departamento de Geoprocesamiento y Base de Datos de la Coordinación General de Protección Civil, estructurado de la siguiente manera:

- Aspectos Generales del Municipio; esta sección la integran aquellos datos de referencia y estadísticos como toponimia, ubicación geográfica, límites y extensión territorial, tenencia de la tierra, división territorial, vías de acceso, topografía e hipsometría, climas, geología, edafología, uso del suelo, hidrología, población salud, religión, agricultura, ganadería, industria, vivienda, y turismo.

- La sección de Aspectos Generales esta reforzada por los mapas generales, mostrando así un panorama general del municipio.

- Nomenclátor de Localidades, listado de nombres oficiales de localidades y sublocalidades que integran el territorio municipal.

- Descripción y clasificación del Subsistema Perturbador, se describen los diferentes agentes perturbadores de origen natural y antropogénico, en esta sección se han integrado también los registros administrativos.

- Zonas de Riesgo en el Municipio, resumen de todos aquellos elementos generadores de riesgo y su distribución dentro del municipio, así como algunas medidas de solución.

- Descripción y clasificación del Subsistema Afectable, contiene de manera general que es el subsistema afectable, y bajo situaciones de riesgo quien lo conforma; se han integrado también los registros administrativos.

- Descripción y clasificación del Subsistema Regulador, descripción del subsistema, así como los registros administrativos que lo conforman, se encuentra también un inventario de recursos y directorios de emergencia.

- Cartografía municipal donde se representan los elementos generadores de riesgo y los vulnerables al mismo.

- Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del análisis de toda la información tanto cartográfica como estadística de los fenómenos y factores de riesgos presentes en el municipio, así también el análisis del sector vulnerable y las instancias de auxilio.

Este documento debe considerarse como un instrumento operativo y funcional, para que en coordinación pueblo y gobierno, hagan frente común de manera consciente y racional a los efectos de los agentes generadores de riesgo.

OBJETIVO

Identificar, analizar y evaluar los riesgos tanto de origen natural como antrópico que han tenido incidencia o pudieran presentarse en el territorio geográfico municipal, ocasionando desastres o situaciones de peligro en zonas que por sus características poseen cierto grado de vulnerabilidad ante los fenómenos perturbadores.

Por tal motivo se requiere integrar un documento geográfico-descriptivo que en materia de Protección Civil constituya el reflejo de la imagen actual del municipio, convirtiéndose en una valiosa herramienta de análisis que permitirá planificar, diseñar y establecer los mecanismos de seguridad para reducir al mínimo los efectos nocivos de ocurrencia de fenómenos destructivos que amenacen la integridad física de la población así como sus bienes y entorno.

MARCO LEGAL

El sistema de Protección Civil nace a partir de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Los cuantiosos daños y dolorosos resultados de estos eventos en diversas ciudades de la entidad federativa, en especial en la ciudad de México; hicieron patente la necesidad de perfeccionar los dispositivos y de reforzar los planes y programas en materia de Protección Civil y de difundir esta cultura entre autoridades y sociedad, para que en caso de siniestro la respuesta sea rápida y eficiente.

El 9 de octubre del mismo año, el Presidente de la República acordó la creación de la Comisión Nacional de Reconstrucción, con el fin de dirigir adecuadamente las acciones de auxilio a la población.

El 29 de noviembre de 1985, nace el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC); que se constituye en un conjunto orgánico y articulado de estructuras y relaciones funcionales de métodos y procedimientos del sector público, grupos privados y sociales; con el fin de ejecutar acciones de común acuerdo destinadas a la protección y salvaguarda de los ciudadanos contra peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre.

El 1 de febrero de 1994 se aprobó la ley de Protección Civil del Estado de México, misma que actualmente está derogada y es suplida por el libro sexto del Código Administrativo del Estado de México, publicada en la gaceta de gobierno el 13 de diciembre del 2001 y que entró en vigor el 13 de marzo del 2002; la cual tiene por objeto regular las acciones de Protección Civil en el Estado de México

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su capítulo sexto Artículo 81 TER menciona que:

Cada ayuntamiento constituirá un consejo municipal de protección civil, que encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano de consulta y participación de los sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos, así como la ejecución en general, de todas las acciones necesarias para la atención inmediata y eficaz de los asuntos relacionados con situaciones de emergencia, desastre, o calamidad que afecten a la población.

Son atribuciones de los Consejos Municipales de Protección Civil:

Identificar en un Atlas de Riesgos Municipal los sitios que por sus características específicas puedan ser escenarios de situaciones de emergencia, desastres o calamidad; dicho documento deberá publicarse en la Gaceta Municipal durante el primer año de gestión de cada ayuntamiento.

Formular en coordinación con las autoridades estatales de la materia, planes operativos para prevenir riesgos, auxiliar y proteger a la población y restablecer la normalidad, con la oportunidad y eficacia debidas, en caso de desastre.









SECCIÓN I
ASPECTOS GENERALES

I.-ASPECTOS GENERALES

TOPONIMIA

El municipio y la cabecera llevan el nombre de Temoaya. El origen de esta palabra proviene del náhuatl Temoayan, que se compone de los vocablos **Temoa**, derivado del verbo temo, “bajar o descender”, y de **yan**, que es el efecto de la acción, por lo tanto Temoaya significa "Lugar donde se desciende" o "Cuesta abajo".

Según Peñafiel y otros autores la palabra es toponográfica, porque geográficamente el lugar corresponde a la toponimia, ya que el pueblo de Temoaya se encuentra en una cuesta o ladera, y para salir de Él, hay que bajar. De hecho, gran parte del relieve municipal está integrado por una serie de lomas donde están asentadas diversas comunidades cuyos pobladores deben “bajar” para llegar a la cabecera.

Es probable que durante la dominación mexica, a fines del siglo XV, el lugar haya empezado a ser conocido como Temoaya. Sin embargo, al principio de la dominación española el pueblo recibió el nombre de Santa Maria Asunción, cambiando más adelante esta denominación para llamarse Santiago Temoaya.



UBICACION GEOGRAFICA

El municipio se encuentra ubicado dentro de la porción centro-norte del Estado de México, formando parte de la sierra Monte Alto, perteneciendo a la Región V, Atlacomulco, se encuentra localizado al Noroeste de la ciudad de Toluca, dentro de las coordenadas; 19° 23’ 51’’ y 19° 34’ 47’’ de latitud norte y 99° 28’ 40’’ y 99° 43’ 50’’ de longitud oeste.

LÍMITES Y EXTENSIÓN TERRITORIAL

Limita con los siguientes municipios: al norte con Jiquipilco y Nicolás Romero; al sur, con Toluca y Otzolotepec; al este, con Isidro Fabela, Jilotzingo y Otzolotepec; y al oeste, con Ixtlahuaca y Almoloya de Juárez. Tiene una superficie de 199.63 km2, que equivalen al 0.88% de la superficie del Estado de México, con una altitud que va desde los 2,600 hasta los 3,300 msnm (Gobierno del Estado de México, 2003).

VÍAS DE ACCESO

Como principal vía de acceso al municipio y a la cabecera municipal existe la carretera que va de la ciudad de Toluca hasta el centro de Temoaya, (Mex 37) la cual está considerada como vialidad regional, esta, también se conecta a las carreteras que comunican al municipio con Otzolotepec, Xonacatlán, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Villa del Carbón.

La vialidad Toluca-Temoaya es la de mayor importancia a nivel municipal permitiendo el traslado de mercancías producidas en el municipio. Algunos de estos productos son: el maíz manufactura de tapetes (con gran aceptación internacional), así como tejidos y bordados artesanales realizados, básicamente, por la población Otomí. Otra vialidad de carácter regional es la Amomolulco-Ixtlahuaca, (Mex 36) en el tramo de San Lorenzo Oyamel-Taborda con ramal en el Ejido de Allende, las cuales conectan con la autopista Toluca-Atlacomulco.

Además, estas vialidades concentran actividades relacionadas con el comercio, en donde se ubican una amplia variedad de comercios.

Esta actividad se desarrolla desde el entronque de las dos vialidades regionales hasta la propia cabecera municipal y por esta razón, se le considera como corredor comercial o zona concentradora de actividades comerciales. El respectivo porcentaje destinado a vialidades dentro del centro de población es del 15% del total de la superficie.

Capacidad de Integracion Vial

PRINCIPALES VIALIDADES	LOCAL O REGIONAL	TRAMO	
		DESDE	HASTA
CARR. TOLUCA-TEMOAYA	REGIONAL	CIUDAD DE TOLUCA	INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA IXTLAHUACA-OTZOLOTEPEC
CARR. TOLUCA- TEMOAYA	REGIONAL	CIUDAD DE TOLUCA	INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA NO.36 QUE COMUNICA CON LA AUTOPISTA TOLUCA-ATLACOMULCO
CARR. LERMA - PALMILLAS	REGIONAL	LERMA	PALMILLAS
CARR. TOLUCA-TEMOAYA	REGIONAL	CIUDAD DE TOLUCA	RÍO LERMA
CARR. IXTLAHUACA AMOMOLULCO	REGIONAL	AMOMOLULCO	IXTLAHUACA
CALLE. REFORMA	LOCAL	LOS ARCOS COMUNIDAD MOLINO ARRIBA	COMUNIDAD DE TLALTENANGO ARRIBA
CALE. MELCHOR OCAMPO	LOCAL	PORTAL AYUNTAMIENTO	AV. A SAN JUAN
CALLE. VICENTE GUERRERO	LOCAL	REFORMA	MELCHOR OCAMPO
CALLE CARR. GUADALUPE GUADARRAMA	LOCAL	MELCHOR OCAMPO	NEZAHUALCÓYOTL

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal

Integración de la cabecera municipal con el resto de localidades.

La vialidad Toluca-Temoaya permite un rápido acceso a las localidades que se encuentran en la parte sur del municipio permitiendo una eficiente integración de éstas con la cabecera municipal esta tiene sentido de sur a norte. Otra de las vialidades que permiten una integración óptima con la cabecera es la Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, que viene de la autopista Toluca-Atlacomulco, permitiendo que las localidades del sur del municipio puedan acceder hacia el centro del municipio.

Esta tiene una dirección de Oeste a Este, permitiendo una eficiente comunicación entre localidades y cabecera municipal, además de que se entronca con la otra vialidad regional para terminar en la propia cabecera.

A partir de aquí, nacen otras carreteras que comunican a las demás localidades que se encuentran en la parte norte del municipio y debido a que están pavimentadas, la comunicación entre éstas y la cabecera es eficiente. Otras vialidades corren de la propia cabecera hacia las localidades que se encuentran al noreste del municipio y que también se encuentran pavimentadas facilitando con ello, una rápida y eficiente comunicación entre sí.

Otro eje importante que aunque no cruza el municipio, es la vialidad Toluca- Naucalpan, (Méx. 134) que junto con el libramiento norte que cruza el sur del municipio hasta entroncar con la carretera Toluca – Atlacomulco estructuran la región; siendo esta zona del municipio la de mayor potencial para su desarrollo por su futura accesibilidad a la estructura vial regional. A nivel localidad, las vialidades en su mayoría son de terracería pero su distancia es relativamente corta a diferencia de las pavimentadas, las cuales corren de la propia cabecera hasta internarse en las mismas localidades o comunicar con municipios aledaños.

Como nota importante, las vialidades que parten de la cabecera municipal al norte o noreste de la misma, corren por los vértices de los lomeríos debido a que la superficie presenta características muy accidentadas. Además de éstas características, también es importante señalar que la mayoría de la población se asienta sobre éstas vialidades consideradas de riesgo, esto debido a lo accidentado del terreno donde las pendientes son mayores al 40%.

Las localidades que integran al municipio, cuentan con vialidades de terracería pero una vez que llegan a las carreteras pavimentadas su comunicación con la cabecera municipal es prácticamente fluida. En algunos casos, existen localidades con accesos a la cabecera municipal de terracería que significan un problema para el traslado de la población y para la introducción de servicios.

Infraestructura con altos índices de deterioro.

La infraestructura vial que se encuentra en el municipio es la siguiente: Las carreteras que comunican al municipio con otros municipios o ciudades son principalmente de asfalto y sus condiciones son regulares, de igual manera, las que corren de la cabecera a las diferentes localidades del norte y noreste también son de asfalto pero a diferencia de las anteriores, presentan un grado de deterioro mayor, las que requieren mantenimiento y en especial el bacheo, este tipo de vialidades representa un 40% del total.

De este respectivo porcentaje, un 50% se encuentra en condiciones regulares mientras que el restante 50% se encuentra en condiciones de regulares a malas. Al interior de las localidades se encuentran vialidades con materiales de concreto hidráulico y otras de terracería que son las de mayor número. Como nota importante, el Ayuntamiento se encuentra realizando importantes obras de pavimentación de calles con material de concreto hidráulico en diferentes comunidades, mismas que representarían el 10% del total y sus condiciones pueden ser catalogadas en su totalidad como buenas; finalmente el restante 50% se concentra en vialidades de terracería cuyas condiciones, por lo general, son malas en su mayoría.

Tramos conflictivos.

Dentro de la infraestructura vial se encuentran una serie de conflictos vehiculares, además de una zona de niebla y algunas curvas con ángulos muy cerrados. En este sentido, los conflictos vehiculares se encuentran principalmente en el cruce de la carretera regional que viene de la Ciudad de Toluca hacia el municipio, y la carretera que comunica a San Lorenzo Oyamel-Taborda (donde la afluencia de personas es alto, por la existencia de centros educativos). En este tramo es necesaria la construcción de adecuaciones viales o la instalación de semáforos así como de señalización de cruce de escolares.

Otro de los conflictos vehiculares que existe es en el acceso principal a la cabecera municipal donde se encuentra una zona de aparcamiento de taxis y vehículos particulares que impiden gradualmente el acceso inmediato, generada por la inexistencia de estacionamientos. De acuerdo a éstas características, es necesario reubicar la base de taxis y restringir el área de estacionamiento en la vía pública pues a pesar de que impiden el acceso, representan una mala imagen urbana para el municipio. La solución a estos problemas es la construcción de estacionamientos públicos en la zona.

Al interior de la propia cabecera también se presentan conflictos vehiculares y esto por las secciones de calles que relativamente son angostas, aunado al mal estado físico de las calles. Este conflicto lo podemos apreciar con claridad en la calle que pasa por enfrente de la Iglesia de Santiago y que posteriormente pasa frente al palacio municipal y por detrás de él, donde las calles al ser muy angostas no permite una fluidez eficiente, además de la falta de señalización en las calles y restricción de estacionamiento sobre el primer cuadro de la cabecera municipal.

Sobre la carretera Toluca-Temoaya en su tramo que atraviesa el Río Lerma presenta problemas de neblina, por consiguiente requiere de mayor señalización con la finalidad de evitar accidentes vehiculares. De igual manera, hace falta señalamiento de zona de curvas pues para llegar a la cabecera municipal por la parte sur o norte, existen curvas con ángulos muy cerrados.

Principales flujos al interior de la localidad.

Los principales flujos que se dan al interior del municipio y específicamente en la cabecera municipal son de carácter educativo, administrativo, de salud, comercial, de abastecimiento de víveres y en pequeña escala los de turismo.

Cabe señalar que en la misma cabecera municipal se encuentra una serie de consultorios o clínicas y centros de salud de carácter privado a los cuales acude una gran cantidad de población de las diversas comunidades, esto principalmente porque en ellas no se encuentra el servicio público.

Otro flujo importante de personas es la que se lleva a cabo para la obtención de víveres, dado que sólo en la cabecera se puede encontrar una gran cantidad de producto, además los domingos se establece un tianguis que ofrece mayor variedad. Los flujos de población de importancia y magnitud son los relacionados con la educación pues en la cabecera se concentra una serie de equipamientos para este fin que van desde el jardín de niños hasta un plantel de educación técnica pasando por instituciones de educación básica y media básica que en algunas localidades no se pueden encontrar.

Los flujos realizados con carácter administrativo son de personas que requieren de algún trámite en la presidencia municipal o en algún despacho. Estos flujos de población son menores que los anteriores.

Finalmente se encuentran los flujos de carácter recreativo o turístico pero éstos sólo se localizan con claridad los fines de semana, principalmente en el Centro Ceremonial Otomí al cual acude una cantidad de personas considerable y aún más cuando se realizan eventos sociales, culturales, cívicos o de entretenimiento.

Secciones de vialidades primarias.

Las secciones de vialidades que se tiene en el municipio de Temoaya son de diferente magnitud y entre ellas tenemos las siguientes: En las vialidades regionales, las secciones van de los 15 a 20 metros a cada lado de la vialidad más el arroyo de la calle. Dentro del centro urbano, como vialidades primarias se tienen pocas.

Como ejemplo se encuentra la calle Reforma con una sección de doce metros misma que al avanzar hacia el norte de la cabecera se amplía a catorce metros para posteriormente reducirse hasta siete. Otra de las vialidades consideradas como primarias es la calle Cuauhtémoc que presenta una sección de doce metros. En general, las vialidades existentes dentro del área urbana pueden ser catalogadas como secundarias o locales debido a que su sección no es mayor de ocho metros, el flujo vehicular es reducido y conectan a zonas menos amplias.

Dentro de algunas localidades existen vialidades que se pueden considerar como primarias ya que comunican a éstas con la cabecera municipal las cuales no tienen restricción alguna por lo que la población construye sus viviendas en las inmediaciones.

Problemática por reducción de secciones.

Como las secciones de calle en el centro urbano son reducidas, por lo general presentan una problemática de circulación que se congestiona más por el estacionamiento de vehículos en las vías públicas o por las malas condiciones de las mismas; y las calles empedradas restantes presentan malas condiciones en diferentes tramos, los peatones las utilizan para el tránsito y en otros casos, porque se encuentran en pésimas condiciones.

A pesar de que las secciones son reducidas, en algunas las calles existe la problemática de estacionamiento; dado que se estacionan los vehículos en ambos lados de la calle impidiendo con esto el tránsito de vehículos y esto se puede encontrar en la vialidad primaria así como en el zócalo de la cabecera municipal y en puntos estratégicos donde se realizan actividades comerciales. En general, las vialidades presentan problemática por falta de señalización restrictiva de aparcamiento de vehículos sobre éstas puesto que en ocasiones son utilizados ambos lados de la calle ocasionando que sólo se utilice un carril en calles con doble circulación.

Vialidades saturadas.

Como vialidades saturadas se encuentra la vialidad principal (carretera Toluca-Temoaya) misma que al aproximarse a la cabecera municipal se convierte en vialidad primaria (Calle Reforma) donde se encuentra una concentración de vehículos particulares y de transporte de pasajeros como taxis, mismos que se estacionan en ambos sentidos de la vialidad generando por consiguiente el flujo ineficiente de los vehículos que van de paso. Además de los vehículos, también se encuentra una serie de comercios que requieren de maniobras para cargar o descargar mercancías generando de igual manera un conflicto en el tránsito de personas y vehículos. De igual manera, se ubica el comercio ambulante sobre esta vialidad que sumado a los establecimientos comerciales, vehículos estacionados y condiciones de vialidad, impiden que los peatones utilicen los espacios destinados para este fin y que por consecuencia deban transitar por la calle exponiéndose además a los accidentes de tránsito. En la cabecera municipal existen pocos estacionamientos que por su mala ubicación, no son utilizados correctamente a pesar de que ofrecen un horario de 9 am a 8 pm.

Intersecciones conflictivas.

Las intersecciones con mayor problemática las encontramos en el cruce de las dos vialidades regionales, principalmente porque no se tiene señalamiento alguno de su existencia, generando de esta manera que los automóviles o camiones no respeten el paso de la otra vialidad sumándosele también el tránsito de personas y de escolares debido a que en este cruce se encuentra unidades educativas como jardín de niños y primaria.

Otra de las intersecciones conflictivas es la que se encuentra en el acceso hacia la propia cabecera municipal y la carretera que proviene de Jiquipilco, misma que conduce hasta el Centro Ceremonial Otomí y que en su cruce es donde se presenta la mayor problemática por el estacionamiento de taxis en las diferentes calles y sentidos así como de vehículos particulares o de comerciantes ambulantes que impiden el paso de vehículos o personas. Como una medida de mitigación importante en esta zona sería la reubicación de taxis, restringir el aparcamiento de vehículos y el retiro de comerciantes que se instalan en la vía pública, que además de darle buena imagen al municipio, permite el acceso fluido de personas que acuden al centro de la cabecera municipal o que simplemente van de paso por la zona, así como la disminución de la contaminación por ruido, desechos sólidos y bióxido de carbono.

Áreas sin conexión o problemática de enlaces.

La principal problemática de enlace al interior del municipio es por las calles que en su mayoría son de terracería y en mal estado pero una vez que se llega a las vialidades pavimentadas, el tránsito mejora. Cabe señalar que a las vialidades pavimentadas que comunican a las diferentes localidades se les debe dar mantenimiento a base de bacheo o revestimiento pues sus condiciones son regulares o malas. Algunas de las zonas que pudieran estar desconectadas a la cabecera municipal serían las localidades que se encuentran relativamente lejanas a la propia cabecera o que no existe medio de transporte que las pueda comunicar. Sumándosele también las condiciones de las calles pues al interior de las localidades, en su mayoría son de terracería. En términos generales, el municipio se encuentra comunicado por las diferentes vialidades que existen, por lo que casi no hay zonas desconectadas de la cabecera municipal pues muchas de ellas se encuentran sobre las principales vías de comunicación, el municipio no presenta grandes problemas de comunicación terrestre o de enlace entre sus comunidades.

Otros factores.

Otra de las principales problemáticas que presentan las vialidades del centro urbano son la falta de mantenimiento pues como muchas de ellas son empedradas, presentan hundimientos que resultan molestos para el tránsito de vehículos.

Tabla No. 5 Intersecciones viales conflictivas

INTERSECCION VIAL	PROBLEMÁTICA
Carretera Toluca-Temoaya cruce con la carretera Ixtlahuaca-Otzolotepec.	La principal problemática es la falta de señalización de esta intersección y del cruce de escolares, peatones maquinaria y productos agrícolas.
Carretera Toluca-Temoaya con entronque en Carretera Temoaya–Jiquipilco y Temoaya Centro Ceremonial Otomí.	La existencia de bases de taxis en los diferentes sentidos de las dos carreteras así como el estacionamiento de vehículos particulares y el establecimiento de comerciantes ambulantes mismos que impiden el flujo vehicular eficiente.
En la plaza cívica, zona centro de la cabecera municipal.	La principal problemática que se tiene en esta zona es la falta de señalamiento de restricción de estacionamiento ya que muchas ocasiones se estacionan en ambos sentidos de la calle así como la falta de dirección de la misma.

Fuente: Extraído del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2006-2009.


TOPOGRAFÍA E HIPSOMETRÍA

El Municipio de Temoaya se encuentra localizado dentro del Valle de Toluca por la parte sur y dentro del sistema montañoso de la Sierra Monte Alto-Las Cruces-Zempoala por la parte norte. Presenta diferentes elevaciones como el anterior sistema, también cuenta con planicies que están dedicadas especialmente al cultivo y al pastizal inducido. Otra característica importante dentro de este sistema orográfico, es que se encuentra una porción de áreas erosionadas o en proceso de erosionarse hacia el norte de la cabecera municipal debido a las condiciones hidrometeorológicas.

Flores 2012, asevera,"El territorio municipal, es morfológicamente un relieve montañoso. En este sentido las montañas representan uno de los ambientes morfológicos de la superficie terrestre más importantes; la mayoría de la población depende de los recursos de las montañas (agua, madera, minerales), así como en la calidad de vida (recreación, turismo y biodiversidad), y cuando se incrementa la presión de la sociedad sobre ellas, se desestabiliza, modificando los procesos naturales. Las laderas son un sistema donde se llevan a cabo relaciones complejas entre procesos y factores como el clima, tipo de roca y estructura, suelo y vegetación, (Ternhaile, 2010), y la entrada y salida de materia y energía proviene de varias fuentes. En consecuencia, la morfología de las laderas y los procesos están fuertemente relacionados con lo antes mencionado, así como el equilibrio que existe entre ellos, por tanto esta relación procesos-factores va a variar a lo largo de la ladera.

La montaña se caracteriza por ser una superficie rocosa, a partir de valores promedio de los 3,100 msnm, correspondiente a las estructuras volcánicas de La Catedral y Las Navajas. El piedemonte se identifica desde los 2,700 a los 3,100 msnm; es una superficie alargada, suavizada, su origen está asociado a las diferentes etapas volcánicas y erosivas-acumulativas que ha presentado la sierra de Las Cruces, origina una morfología de lomeríos o superficie mesiformes (García-Palomo *et al.,* 2008), por tanto, los materiales que lo conforman son de origen volcánico y aluvial. Uno de los rasgos que particularizan al piedemonte es el sistema de drenaje, con un arreglo paralelo y subparalelo, asociado a la propia morfología alargada del piedemonte, la influencia de fallas y el tipo de material poco consolidado, forman valles fluviales en V, estrechos cuyos interfluvios presentan una superficie plana o convexa de escasos 50 a100 metros en promedio, y con profundidades que oscilan entre los 60 y 100 metros, con pendientes en promedio de 30°; la gran

mayoría de los valles fluviales muestran evidencias de actividad erosiva intensa, como son la presencia de cárcavas y numerosos canalillos en sus laderas y bordes. Por último, se encuentra la planicie aluvial, identificada a los 2,560 msnm, conformada por depósitos aluviales y lacustres de edad cuaternaria".



Mapa hipsométrico del municipio de Temoaya, elaboración propia

En las partes del norte y noreste se localizan elevaciones hasta de los 3 720msnm, alcanzando su punto máximo en el cerro Catedral y en las partes bajas encontramos altitudes de 2 570msnm, teniendo una altura media de los 2 800msnm. La cabecera municipal, está considerada como uno de los puntos más altos en el Estado de México por encontrarse a una altitud de 2 680msnm. El territorio municipal muestra dos porciones bien diferenciadas: una parte baja y llana caracterizada por suaves lomeríos, y un parte montañosa que aumenta en altitud hacia el norte y noroeste. En esta región existen diversas barrancas y quebradas que sirven de desfogue al agua pluvial, convirtiéndose incidentalmente en arroyos o ríos de cierto caudal. Destaca por su extensión la barranca del Campanario, junto a Jiquipilco el Viejo.

La parte montañosa corresponde al extremo occidental de la tierra de Monte Alto. Las cumbres más importantes oscilan entre los 3, 500 msnm. Destacan los cerros: Gordo, Río Frío, Los Lobos, Negro, Xitoxi, Nepeni, Las Palomas, Catedral, Las Tablas, Cañada Honda y Las Navajas, entre estos cerros existen algunos valles intermontanos de importancia como: Laguna Seca, Doña Juana, Las Mesas y Las Navajas. Entre las elevaciones de menor altura aparecen las Lomas del Campamento, Los Coyotes y las Culebras, así como el cerrito de Don Melesio.
(Ver mapa de Topografico)

CLIMA

Debido a las diferencias altitudinales (2,600-3,300 msnm), el clima en el municipio de Temoaya es variado. Predominan tres tipos de climas: el primero Cw (w2) (w) b´ (i´) g´ en las partes altas, es un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, cociente P/T>55.3, el porcentaje de precipitación invernal de <5% con respecto a la total anual.

Su temperatura media del mes más frío oscila entre -3° a 18°C, la temperatura de cuatro meses o más superior a 10°C. Tiene un verano largo (semifrío), y oscilación térmica entre 5° y 7°C. La temperatura del mes más caliente se presenta después del solsticio de verano.

Un segundo clima es Cw (w2) (w) big, el cual se distribuye en la mayor parte del piedemonte. Es un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, con cociente P/T>55.3, y con un porcentaje de precipitación invernal de <5% con respecto a la total anual. Su temperatura media del mes más frío oscila entre -3° a 18°C, la temperatura del mes más caliente <22°C. Tiene un verano largo (semifrío), con oscilación térmica de 5°.

La temperatura del mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano. La distribución de las temperaturas medias anuales oscila entre los 4° y 10.3°C en zonas con una altitud superior a los 3,000 msnm; para los rangos altitudinales de 2600-3000 msnm es de entre 12.4° y 13.4°C, mientras que en la planicie fluctúan de 13.5 a 14.8°C. Durante el invierno las temperaturas medias mensuales oscilan entre 2.4° a 12.1°C; las más bajas se registran en la parte alta de la Sierra de Las Cruces. En los meses de verano las temperaturas medis mensuales están en el rango de los 4.5° a los 16.6°C.

Por último, Cw (w2) (w) b (i´) g, cubre parte del piedemonte bajo y la planicie. Es un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, con cociente P/T>55.3, y con un porcentaje de precipitación invernal de <5% con respecto a la total anual. Su temperatura media anual oscila entre los 12° a 18°C, la temperatura del mes más frío es entre -3° a 18°C y la temperatura media del mes más caliente <22°. Tiene un verano largo con oscilación térmica entre 5° y 7°C. La temperatura del mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano, que se distribuye en la mayor parte del municipio (Alvarado-López, 2008).

Las lluvias más abundantes son en verano y otoño. Para el verano, los valores de precipitación medios varían entre 246 a 126 mm/mensual; los más altos se presentan en las zonas de mayor altitud. Las lluvias en invierno se reducen como consecuencia de los frentes fríos, y tienen un rango de 6 a 22 mm/mensual. De acuerdo con Alvarado-López (2008) la lluvia máxima en 24 horas se presenta durante los meses de julio a diciembre, mientras que en verano se registran valores de precipitación de 21.5 mm a 40.4 mm, a diferencia del invierno los valores oscilan entre 3.8 a 10.5 mm.

(Ver mapa de Climas)

GEOLOGÍA

El territorio del municipio de Temoaya, Estado de México, se ubica en la vertiente occidental de la Sierra de Las Cruces y parte de la planicie aluvial del Río Lerma. La geología de la Sierra de Las Cruces ha sido estudiada por Ordoñez (1895), Fries (1960), Schlaepfer (1968), Mooser *et al,* (1974), Vázquez-Sánchez y Jaimes-Palomera (1989), De Cserna*,* (1974), Mora Álvarez *et al*. (1991), Delgado y Martin del Pozzo (1992), Osete *et al. (*2000), García-Palomo *et al.* (2008).


La Sierra de Las Cruces es una cadena montañosa con grandes desniveles e influencia de la tectónica y alineación de volcanes N-S y E-W; estas direcciones siguen también los escarpes erosivos (montañosos). Constituye la margen oriental de cuenca de Toluca, separándola de la cuenca de México, conformada por ocho estratovolcanes: Zempoala, La Corona, San Miguel, Salazar, Chimalpa, Iturbide, La Bufa y La Catedral, y otros de menor dimensión como es el volcán Ajusco. Dicha sierra es producto de la tectónica y alineación de volcanes N-S y E-W, así como de procesos de origen exógeno, principalmente fluviales que han modificado su morfología.

La principal actividad volcánica abarca desde el Plioceno tardío hasta el Pleistoceno, se caracteriza por la emisión de derrames de lava, extrusión de domos, emisión de flujos piroclásticos, flujos de detritos y lodos y depósitos de avalancha (García-Palomo *et al*., 2008).

El piedemonte está conformado por depósitos vulcanoclásticos (Mooser *et al*., 1996, lo denominan como formación Tarango) caracterizados por flujos de ceniza, flujos piroclásticos de bloques y cenizas y flujos de pómez. La planicie aluvial, conformada por depósitos aluviales lacustres de edad cuaternaria se localiza principalmente en el suroeste de la región. La estructura geológica en el municipio procede de fines del Terciario, periodo en el que se formaron elevaciones como el Xinantecatl o Nevado de Toluca y la Sierra de Monte Alto.

Los elementos geológicos de la serranía muestran algunas particularidades litológicas que se ubican en la transición entre las andesitas, es decir, corresponden al momento en que las rocas más antiguas se transformaron al entrar en contacto con las rocas fundidas arrojadas por los volcanes. El eje de la serranía está formado por una verdadera andesita que da lugar a cráteres variables por la falta de uniformidad, en cambio, las faldas se hallan cubiertas de brechas y de tobas pomosas que datan del Plioceno.

Temoaya así como el Estado de México en general se localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada eje neo-volcánico o también llamado cinturón volcánico transmexicano (Mooser 1969, Venegas 1985). Existen variados nombres y clasificaciones de esta zona pero todas ellas concuerdan en que su origen es debido a eventos volcánicos.



Qc: vulcanitas básicas e intermedias (incluye domos, volcanes, caldera, lavas del cuaternario).

T: Formación Tarango (incluye flujos piroclásticos, lahares, tobas, y depósitos fluviales).


Qal: depósitos aluviales del cuaternario.

Qial: depósitos aluviales antiguos

Principales unidades Geologicas en el Municipio de Temoaya

La génesis de este municipio no es la excepción, sus edades van desde el terciario al cuaternario; las rocas que predominan en este municipio son rocas Ígneas extrusivas, piro-clásticas a las cuales geológicamente se les clasifica como Tobas (T), en ellas se sitúan gran número de comunidades, se ubican predominantemente en la parte norte; otro gran afloramiento de rocas son las Andesitas (A), una de las características más significativa de este tipo de rocas, además de su dureza, es su coloración grisácea.

En esta zona es donde se observa un mayor número de fracturas, las cuales en su mayoría manifiestan una orientación al noroeste.



Mapa de Geologia del Municipio de Temoaya, elaboración propia

La cabecera municipal se encuentra asentada sobre Areniscas del Terciario (ar-T), esta roca no es de gran compactación, presenta características favorables para los asentamientos urbanos de dimensiones regulares.

En las partes bajas encontramos suelos aluviales (al), los cuales coinciden con las zonas en riesgo de inundación, en comunidades como Buenavista el Grande, Ejido de la “y”, San José Pathe, San Antonio del Puente, Ejido de Dolores, por otro lado encontramos también afloramientos de Conglomerados y Brechas Volcánicas (cg) en la parte norte.

Formaciones geológicas

De acuerdo al estudio realizado por Flores 2012, se ubican las siguientes formaciones geológicas: La Formación Las Cruces descansa debajo de la Formación Ajusco, y está cubierta por piroclastos y lavas del Grupo Chichinautzin. Delgado y Martin del Pozzo (1992), identifican dos miembros: brecha piroclástica La Cantimplora y Miembro lava dacítica Apilulco.


El primer miembro denominado como Brecha piroclástica La Cantimplora está constituido por depósitos de flujos de bloques y ceniza, y lahares. Los depósitos de lahar no están consolidados, se pueden observar en una corriente reciente que corta canales antiguos, formados por bloques angulares y subangulares; la mayoría de los clastos son dacitas porfídicas de color gris claro, en una matriz de fragmentos líticos de la misma composición mezclada con arcilla.

El flujo de bloques y cenizas es una brecha piroclástica soldada, que incluye lapilli y bloques de composición dacítica; el lapilli presenta cristales de plagioclasa, piroxeno, hornblenda y cuarzo; los bloques son subangulares y subredondeados, envueltos en una matriz de arena fina de color gris con abundantes líticos. Este depósito tiene un espesor de más de 150 metros, se expone en el Valle de la Cantimplora y está cubierto por lava dacítica, flujos piroclásticos y lahar.


El segundo miembro lo denominan Miembro lava dacítica Apilulco, ampliamente distribuida, compuesta de flujos de lava dacítica, con una edad Plioceno-Pleistoceno temprano, basado en la denudación de la unidad. De acuerdo con Mooser *et al.* (1996), la Sierra de Las Cruces está integrada por tres formaciones: la Chimalpa, Bobashi y Salazar, constituidas por andesitas y dacitas del Cuaternario originados por las estructuras que la conforman, domos, volcanes y calderas, cuya diferenciación no está clara. Sin embargo, distinguen varias complejos o grupos volcánicos: Caldera Catedral, Caldera Navajas, Caldera Jilotzingo y Rehilete Antiguo. Con influencia de un sistema de fallas normales, con dirección suroeste-noreste, este-oeste y noroeste-sureste (Díaz Pérez, 2001).

La formación Las Cruces está bordeada por la Formación Tarango, edad del Pleistoceno Tardío, descrita por Mooser *et al*. (1996), conformando al piedemonte, de origen volcánico acumulativo. La Formación Tarango está constituida en su parte inferior por tobas, aglomerados, depósitos fluviales, aluviales y horizontes de pómez.

En su parte superior, predominan las cenizas, arenas gruesas de pómez y fragmentos andesíticas; todo el material volcánico y sedimentario está mezclado, dando la apariencia de de depósitos de nubes ardientes (Díaz Pérez, 2001). Cubre discordantemente a los depósitos lacustres Plio-cuaternarios.



Mapa de Unidades Geologicas, elaborado por Flores 2012



Mapa de fallas basado en Mooser et al., 1996 y García-Palomo et al., 2008, extraido de Flores 2012

EDAFOLOGÍA

En el municipio de Temoaya predominan nueve tipos de suelo;

Los Vertisoles son de color oscuro y textura fina, con un porcentaje de 30% o más de arcilla, son suelos de alta productividad (Sotelo *et al*., 2008).

Los Luvisoles son de color rojizo y su contenido de arcillas es alto. Ambos tipos se encuentran distribuidos en la porción sur del municipio. Los Feozem son de color oscuro, con alto contenido de materia orgánica, se ubican en la porción suroeste, principalmente en barrancos y sistemas montañosos.

Los Planosoles están formados por depósitos aluviales, en morfologías planas o en laderas de ligera inclinación.

Los Andosoles son de origen volcánico, de color oscuro y textura media, susceptibles a la erosión, se distribuyen en la porción oriental del municipio.


Los Cambisoles presentan una capa superficial de color oscuro mayor de 25 cm de espesor, con alto contenido de materia orgánica, pero pobre en bases o nutrientes (Ca, Mg, k, Na) y son muy susceptibles a la erosión sin estar desprovistos de vegetación (FAO, 2006); se identifican en el área de estudio particularmente dos tipos, el eútrico y el crómico, éstos se encuentran en algunas laderas de barrancos.

Los Fluvisoles se caracterizan por ser suelos jóvenes que se desarrollan en depósitos aluviales, y en menor escala en depósitos lacustres; en el municipio este tipo de suelo solo ocupa una mínima porción en el extremo noroeste, cerca de la presa “Antonio Alzate”.

Los Litosoles son suelos que se encuentra en todos los tipos de rocas y climas, son suelos poco profundos, de no más de 10 cm, son fáciles de ser erosionados, generalmente son arenosos, aunque pueden tener una textura arcillosa; se encuentran localizados al sur de la cabecera municipal.
(*Ver mapa de Edafologia*)

USO DEL SUELO

El municipio presenta diferentes tipos de usos del suelo entre los que se encuentran principalmente el uso urbano, mixto o en transición (agrícola-urbano), equipamiento regional, uso agrícola, forestal, pecuario y finalmente cuerpos de agua.



Mapa de Uso de Suelo y Vegetacion, elaboración propia

Para el 2006, en el municipio de Temoaya, el uso de suelo más representativo era el agrícola con un porcentaje de 59.16% del total municipal, en segundo lugar, el uso forestal con porcentaje de 17.20%, el uso pecuario representaba el 5.19%, el suelo erosionado alcanzaba un total de 1.87%, el uso urbano representaba el 7.38%, otros usos se concentraban al 3.29% del total y finalmente los cuerpos de agua representaban el 5.46% de total de suelo municipal.

POBLACIÓN

La dinámica demográfica que caracteriza al municipio de Temoaya, está en función de los cambios en la fecundidad y la mortalidad, que traen como consecuencia una tasa de crecimiento de la población en incremento y una estructura por edades predominantemente de población joven y en edad laboral.

Estos rasgos nos muestran un panorama de la evolución y conformación de la población municipal y los nuevos desafíos que ello implica para los tomadores de decisiones.

Al analizar la estructura poblacional por grupos de edad, nos damos cuenta de que Temoaya cuenta con una población infantil predominante de 0 a 14 años, así como un bono demográfico conformado por 61,828 personas que representan el 60% de la población total que es de 103,834 habitantes para 2015.

Asimismo, se cuenta con una población de 24,5255 habitantes que hablan lengua indígena y representan al 23.6% de la población municipal, lo cual demuestra una alta presencia de grupos indígenas a quienes se les debe dirigir acciones que promuevan el respeto y la preservación de sus tradiciones, además del acceso a servicios básicos para sus viviendas, servicios educativos, de salud y oportunidades de desarrollo.

Cabe mencionar que de acuerdo al número de habitantes, Temoaya ocupa el lugar número 32 de los 125 municipios de la Entidad, quien además presenta una tasa de crecimiento positiva y como consecuencia también incrementa la necesidad de dotar de servicios públicos para la creciente población y los nuevos residentes, ya que de acuerdo a los datos oficiales del INEGI, el municipio presenta un saldo neto migratorio de 1.2 puntos, inferior al promedio estatal.

Por otra parte es importante señalar que el 49% de la población reside en localidades rurales menores a 2,500 habitantes y que su población se encuentra dispersa en las 63 localidades que conforman al municipio, siendo la Cabecera Municipal y otras 4 localidades las que concentran al mayor número de habitantes.

La tasa de crecimiento media anual que ha registrado el municipio a través del tiempo es la siguiente; durante la década 1950-1960 fue de 1.59% y se encontraba por debajo de la registrada a nivel estatal de 3.14, para la década siguiente de 1960-1970, presentó un ligero crecimiento dado que pasó a 2.80 pero por debajo de la estatal ya que esta alcanzó el 7.56 período en que se registró la más alta tasa de crecimiento poblacional.

Para la década 1970-1980, la TCMA decreció notablemente ya que se estableció en 1.19 estando por debajo de las décadas anteriores, a nivel estatal la tasa de crecimiento registró un descenso ligero y se estableció en 6.78.

Para la siguiente década 1980-1990 ambas tasas sufrieron cambios notorios pues la municipal se elevó a 3.86 mismo que ha sido el más alto en este período de tiempo mientras que la estatal descendió significativamente y se registró en 2.70.

Para el período de 1990 a 1995 la tasa municipal se estableció en 3.75 y la estatal en 3.17 y para el período 1995-2000, las tasas de crecimiento media anual descendieron donde la municipal bajó a 3.09 y la estatal a 2.65 siendo ésta la más baja de este tiempo analizado.


A partir de la década 1980-1990 hasta el año 2000, la tasa de crecimiento media anual del municipio ha estado por arriba de la estatal. Una de las causas que ha ocasionado este fenómeno es la falta de educación o información en materia de planificación familiar al interior de la población municipal.

De 2000 a 2005 la TCMA de 2.3% permite que en 2005 habiten en Temoaya 77,714 personas. para el periodo 2005 a 2010 donde es casi el doble de la tasa estatal y la nacional respectivamente.

Tabla No. 9 Tasa de Crecimiento Medio Anual

MUNICIPIO	POBLACION 1995		POBLACION 2000		INCREMENTO 1995-2000 (habitantes)	TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1995-2000	POBLACION 2005		POBLACION 2010		TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 2005-2010
	(habitantes)	(%)	(habitantes)	(%)			(habitantes)	(%)	(habitantes)	(%)	
Estado de México	*11,707,964*	*100*	*13,096,686*	*100*	***1,388,722***	***2.27***	*14,007,495*	*100*	*15,175,862*	*100*	***1.6%***
Temoaya	60,815	0.51	69,306	0.52	**8, 491**	***3.09***	*77,714*	*0.55*	*90,010*	*0.59*	***3.0%***

Fuente: GEM, Dirección General de Protección Civil del Estado de México. Sistema Estatal de Riesgos del Estado de México.



Plan de Desarrollo Municipal

Proyecciones de la población por año, Temoaya

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Población	90 010	92 245	94 270	96 208	98 055	99 798

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018

Índice de masculinidad

El índice de masculinidad establece el número de hombres que hay por cada cien mujeres. A nivel estatal el índice registrado en 1970 fue de 1.02% y el municipal muy ligeramente arriba con 1.11% lo que reflejó que por cien mujeres que había en 1970 a nivel estatal, el número de hombres fue de ciento uno, para el nivel municipal por 100 mujeres, existían 111 hombres.


Para las siguientes décadas, el índice de masculinidad decreció dado que en 1980 a nivel estatal fue del 0.99% y el municipal de 1.03%; para 1990 a nivel estatal se presentó un decremento registrando un 0.97%, por lo que por 100 mujeres en el Estado, existían 97 hombres y a nivel municipal también se redujo este índice en 0.97%.

Para 1995, el índice a nivel estatal se estableció en 0.97% al igual que el municipal.

Para el año 2000 la tasa a nivel estatal fue de 0.96% mientras que la municipal de 0.95%. A nivel estatal la tasa de masculinidad ha presentado variaciones significativas ya sea por crecimiento natural o social mientras que a nivel municipal, la tasa ha disminuido.

Para el 2010 el índice municipal fue de 0.95% y el estatal de 0.95%

Índice de Masculinidad en el Municipio y el Estado 1970-2000



Fuente: INEGI: IX, X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1950-2000 y Conteo 1995.8, censo de población y vivienda 2010.

Estructura poblacional (pirámide de edades)

La estructura poblacional que se presenta en el municipio para los años 1995 y 2000 ha sido de forma diversa. Para el año de 1995 en los rangos de 0 a 24 años, el número de mujeres era superior al 32.98%, a los que se registraron en el 2000 con 31.29% a excepción del rango de 5 a 9 años donde el porcentaje del 2000 fue superior al de 1995 (7.58% y 7.36%) respectivamente; por su parte, los porcentajes en hombres de los rangos de 0 a 29 años han sido superiores en 1995 (36.21%) que para el 2000 (34.73%), a excepción del rango de 10 a 14 años donde en el 2000 fue mayor (6.83%) al del 1995 (6.79%). Los siguientes rangos para mujeres de 25 años y más, fueron superiores en el 2000 (19.54%) que en 1995 (17.81%) pero los porcentajes cambiaban en una cantidad no tan significante a la anterior.


A partir del rango de 30 años y más para hombres, la cantidad registrada en el 2000 fue superior (13.89%) a la que se tenía en 1995 (12.93%) pues los porcentajes incrementaron ligeramente.
Cabe señalar que todos los rangos de población para el año 2000 no han sufrido cambios significativos que pudiera modificar la estructura poblacional. En otro sentido, esta misma estructura nos indica que se trata de un municipio eminentemente joven pues la mayoría de la población se concentra entre los 0 y 24 años, que representa el 62.38% y a partir de los 25 años, tiende a reducirse de forma homogénea cuyo porcentaje es de 37.62%.

Lo que significa que en la actualidad se requieren equipamientos educativos, recreativos, creación de empleo y esparcimiento, y para el futuro se requerirán equipamientos de asistencia social y espacios para la población de la tercera edad.

Un primer indicador es la estructura quinquenal que agrupa a la población en edades y espacios de cinco años, el cual muestra las necesidades de servicios públicos de cada grupo de edad, y que el Gobierno Municipal debe prestar tomando en consideración la disponibilidad de recursos.


Pues bien analicemos las pirámides de edades que se generan con los datos de 1980 hasta 2005.

Grupos Quinquenales 1980




Fuente; Extraido Plan de desarrollo 2006 – 2009

Grupos Quinquenales 1990




Fuente Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2009

Grupos Quinquenales 2000




Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2006-2009

Grupos Quinquenales 2005



Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2006-2009

Grupos Quinquenales 2010



Fuente: Extraído del Plan de Desarrollo Municipal, 2013 – 2015.

Grupos Vulnerables

Niños, Jóvenes y adultos mayores

Ante la dinámica demográfica de Temoaya, la autoridad municipal ha diseñado políticas focalizadas, con el propósito de dar respuesta a los problemas sociales específicos que demanda cada segmento de la sociedad, con el fin de poder prevenir futuras eventualidades.

Población Infantil de 0 a 14 años. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población infantil registrada en el Municipio es de 32 mil 506 infantes, equivalente al 36.11% de la población municipal. Con base a la UNICEF, son tres las grandes amenazas que hacen vulnerable a la niñez a nivel global: la pobreza, los conflictos armados y el SIDA.

En México la pobreza es el rasgo más característico de vulnerabilidad de los niños, ya que cuando la pobreza agobia a un hogar, son los niños los que resultan más aquejados, primordialmente en su salud, educación y su desarrollo humano.

En materia educativa, a nivel nacional el 88% de la población en edad de cursar la educación básica asiste a la escuela, en el Municipio el parámetro es superior en cuanto al 96.26%, situando al resto de la población infantil que no accede al derecho de educación en una situación de vulnerabilidad. Sumado a esto, en el Municipio no existen espacios de esparcimiento infantil, por lo que es un tema pendiente para la autoridad municipal.

Población Joven de 15 a 29 años. Con relación a la población juvenil de entre 15 y 29 años del Municipio, con base a datos del censo más reciente de población y vivienda del INEGI, equivalente a 25 mil 831, representando el 28.69% de la población municipal.

Estos cambios demográficos en la integración poblacional del municipio, inicialmente citados, implican grandes retos sociales para el municipio, ya que al ser una población eminentemente joven y con un crecimiento poblacional constante, se deriva una mayor presión en los sistemas educativos, fuentes de trabajo, en el sistema de salud, y una mejora de la infraestructura cultural, deportiva y de telecomunicaciones.

Población de 60 años y más. Por último, el 5.74% de la población temoayense la integran aquellas personas que tienen 60 años o más, esto significa que 5 mil 163 adultos mayores viven dentro del territorio municipal; por lo que, la población de adultos mayores demanda una substancial mejora en materia de seguridad social, empleo y asistencia social, para propiciarlos un desarrollo integral óptimo.

Porque, el envejecimiento una población obliga a los gobiernos a redefinir nuevas formas de integración social, con el propósito de ofrecer a los adultos mayores la oportunidad de tener una vida digna, libre de violencia, abandono y discriminación.

Mujeres

En el núcleo familiar las mujeres son parte sustancial, por lo que su desarrollo y bienestar integral debe ser atendido, para propiciar un buen funcionamiento en los hogares y por ende en la sociedad.

De acuerdo con el INEGI, en 2010 vivían 46 mil 047 mujeres en Temoaya, equivalente al 51.16% del total de su población, por lo que, en principio es deber del gobierno municipal de Temoaya, asegurar a las mujeres una vida libre de cualquier tipo de violencia, que les permita desenvolverse de manera plena.

Así mismo, dentro de los cambios en la estructura de los hogares, destaca el constante crecimiento de la participación femenina en el mercado laboral, trayendo consigo la aparición de nuevos roles culturales que transforman el paradigma de la familia tradicional.

Para el caso específico de Temoaya, a pesar de que cada día es más latente la aparición de hogares con jefatura femenina, es de llamar la atención los datos mostrados de 2000 a 2010, ya que en el año 2010 en el 17.05% de los hogares existían una jefatura femenina, a comparación del 2000, donde de los hogares existentes, en 17.21% la jefatura era asumida por una mujer; es decir, que hubo un tenue descenso en cuanto a los hogares con jefatura femenina, además de que el porcentaje de hogares en esta condición, está por debajo de los porcentajes presentados a nivel estatal de 24.56% y nacional de 24.56%.

Hogares por tipo de Jefatura, 2010

Ámbito	Total de Hogares	Hog. con Jefatura Femenina	%	Hog. con Jefatura Masculina	%	
Nacional	28 159 373	6 916 206	24.56	21 243 167	75.44	
Estatal	3 689 053	847 910	22.98	2 841 143	77.02	
Temoaya	17 941	3 059	17.05	14 882	82.95	

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal

Este fenómeno social muestra dos caras contrastantes, por un lado el porcentaje de mujeres con una doble jornada laboral, que se hacen cargo no solo del trabajo doméstico sino también de la manutención económica del hogar, en la mayoría de los casos derivado de una situación económica precaria a la que están expuestos los hogares del municipio, y que impacta en términos del bienestar de sus miembros, particularmente de las mujeres de estas familias.

Por otra parte, la incidencia cada vez mayor de los hogares con jefatura femenina es un fenómeno social significativo, en cuanto al proceso de desarrollo económico, caracterizado por una transición de una economía basada en unidades económicas con un control masculino de los recursos económicos, a una basada en individuos independientemente de su género, figurando una mayor autonomía de los integrantes de la familia.


Por lo que, el Ayuntamiento de Temoaya se centra en una política social integral para dar respuesta a nuevos desafíos que envuelven las actuales demandas sociales, dando una atención prioritaria a las madres responsables de los hogares Temoayenses, y a la población en situación vulnerable, para facilitarles el acceso a condiciones de vida óptimas.

Población indígena

Hasta 2010, alrededor de 2.8% de la población mayor a 5 años hablaba alguna lengua indígena en el Estado de México, la mayor parte en municipios del norte de la entidad, mientras que los municipios con menos población indígena se localizaban al sur y el noroeste del Estado de México. Entre los municipios con porcentajes más altos de población indígena, se encontraban San Felipe del Progreso, Temoaya y Donato Guerra.

Tan sólo en el municipio de Temoaya, de los 90 mil 090 habitantes, 20 mil 669 habla alguna lengua indígena, equivalente al 22.96% de la población municipal. La lengua más hablada es el Otomí, ya que de la población indígena, el 98.71% habla esta lengua

Porcentaje de Población Indígena en Temoaya, 2010.



Fuente: Datos del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

La diversificación cultural en el municipio, no debe verse como un problema, ya que esto ha sido el motivo de la exclusión de esta población por mucho tiempo; por tanto, es necesario que se construya una cultura de pluralidad, un espacio donde se admitan los diversos valores y convivan las diferencias.

Así, es deber de la autoridad municipal, resarcir esta exclusión, a través de la atención prioritaria de las demandas sociales de este segmento poblacional, en especial, a los niños, mujeres y jóvenes indígenas, que son más vulnerables, y quienes tienen mayores carencias y menor grado de cumplimiento de sus derechos elementales, que se refleja en su bajo nivel educativo, donde la tasa de analfabetismo entre la población indígena es mayor que la del promedio municipal.


Población con discapacidad

Las personas con capacidades diferentes, son aquellos individuos que presentan temporal o permanentemente una limitación, disminución o pérdida de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, que les dificulta realizar sus actividades cotidianas.

En base a cifras obtenidas del Sistema Nacional de Información Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en 2010 en el municipio de Temoaya vivían 2 mil 171 individuos con alguna discapacidad, dato que constituía el 2.41% de la población municipal.

Dichos resultados, merecen la atención necesaria, ya que aquellas personas que se hallan inmersas en esta situación, tienen mayores dificultades para integrarse en la esfera social y económica de la sociedad.


Población con discapacidad en Temoaya, 2010.



Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

En 2010, la situación más usual de las personas que padecían alguna discapacidad en Temoaya, era la limitación para caminar, encontrándose 892 personas en esta condición; posteriormente se localizaban 664 personas con limitación visual, 324 con limitación para oír, 280 con limitación para hablar, 193 con limitación mental, 158 con déficit de atención, y por último 110 personas que necesitan del cuidado de alguien más para poder sobrellevar sus actividades cotidianas.

Numero de personas con discapacidad.



Fuente: plan de Desarrollo Municipal 2013-2015

Ante las muy reconocidas dificultades que enfrenta este grupo social, como lo es la marginación, la pobreza y falta de oportunidades para una plena participación e integración en el desenvolvimiento de su comunidad; el Gobierno Municipal de Temoaya tiene como objetivo fundamental proveerlos de capacidades y oportunidades, con el fin de suavizar las desigualdades físicas, a partir de la formulación de programas y políticas públicas, que se aplicaran en el municipio.

Aspectos Económicos

De acuerdo a la regionalización realizada por el Gobierno del Estado de México en el Plan de Desarrollo Estatal, el municipio de Temoaya se encuentra dentro de la región económica número IX, integrada a su vez por los municipios de Jiquipilco, Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco y Xonacatlán.

Las actividades económicas como factor que determina el desarrollo de una sociedad, es importante a nivel municipal, para ello, se analizan las principales actividades que se llevan a cabo en el municipio, y así desencadenar estrategias que logren el incremento en la calidad de vida de los habitantes.

Se tiene como base la experiencia a nivel estatal en estos rubros, considerando así que tanto el municipio de Temoaya como el Estado de México, tiene para un crecimiento económico sólido y sustentable.

En una economía es necesario considerar que cuando aumenta la fuerza laboral aumenta consigo la productividad; por ello es fundamental que el municipio tenga como prioridad tocar los temas de crecimiento económico, productividad y empleo para tener mayor eficiencia en las actividades económicas que se realizan diariamente.

El municipio de Temoaya tiene una PEA de 32 408, esto es prácticamente un tercera parte de la población total; 31 042 habitantes están ocupadas, lo que representa un 97.24% del total del PEA, en estos términos se encuentra aceptable considerando que su actividad principal es la agricultura sin olvidar que ahora corresponde mejorar la calidad de los empleos y no sólo el número de ellos.

PEA, por sector de ocupación 2011

Variable	No. de personas	Porcentaje
Población total	90010	100
PEA	32408	39.68
Población ocupada	31042	97.24
Agricultura, ganadería, caza y pesca	2912	1.28
Industrial	7737	40.43
Servicios	20137	56.76
No especificado	256	1.53

Los tipos de establecimientos comerciales de Temoaya se localizan en primer lugar en las panaderías, pollerías, tortillerías, pescaderías, expendios de huevo, misceláneas, abarrotes, lonjas mercantiles, frutas y legumbres, licorerías, papelerías, zapaterías, ropa en general, estéticas, etcétera, que en conjunto representan el 94.4% del total de establecimientos con que cuenta el municipio.

Establecimientos comerciales por sector

Establecimiento	Cantidad	Porcentaje
Mercados	1	0.8
Tianguis	1	0.8
Rastros	0	0
Restaurantes	2	1.6
Farmacias	1	0.8
Refaccionarias	2	1.6
Otros*	118	94.4
Total	125	100


Actividades Económicas Primarias. Estas actividades engloban a los productos que se sustraen de la naturaleza y el municipio de Temoaya cuenta en este rubro con la agricultura y la ganadería.

El total de la superficie sembrada en el 2011 según datos de la Estadística Básica Municipal fue de 10 343 hectáreas de las cuales se cosecharon 2 573 en granos de maíz. La superficie sembrada por temporal fue de 5 671 que junto con la cosecha de maíz arrojaron como resultado un volumen de producción de 34 035 toneladas; sin embargo a pesar de ser resultados favorables para el municipio, estas actividades han dejado de ser atractivas para la población joven que cada vez busca más llegar a las zonas urbanas dejando a un lado la siembra y debilitando la rentabilidad de esta labor que es el sustento no solo del municipio sino del país en general. En cuanto a la actividad pecuaria, se cuenta con carne de porcino (366 ton), bovino (79 ton), ovino (538 ton), caprino (1 ton), gallináceas (376 ton) y guajolotes (44 ton).

Actividades Económicas Secundarias. El municipio tiene como principales actividades la construcción, la electricidad y las industrias manufactureras que son una fuente generadora de ingresos con lo que la población cuenta para subsanar los gastos que diariamente han de hacer. El volumen de ventas que el municipio genera de energía eléctrica es de 31 980 (megawatts/hora) lo que equivale a un 268 049 miles de pesos. En cuanto a la manufactura se refiere el valor agregado censal bruto es de 16 512 miles de pesos contando con 186 unidades manufactureras.

Actividades Económicas Terciarias. Este es un sector también importante que si bien no hay mucha población en estas actividades corresponden a niveles más elevados en cuanto al factor monetario, ya que las actividades son mayor remuneradas y son los prestadores de servicios para que el municipio marche mejor.En Temoaya las actividades terciarias que se toman en cuenta son los tianguis, mercados, las sucursales bancarias, los vehículos de transporte público, establecimientos de hospedaje, entre otros.

Composición sectorial de la economía de Temoaya en porcentaje



Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.

Distribución sectorial

La población ocupada de acuerdo al PEA se divide como se mencionó anteriormente en los diferentes sectores de actividades económicas, como se muestra en la tabla, el número de población que trabaja en dicho sector dependiendo de las capacidades con las que cuenta cada individuo.

Distribución de la población según sector de actividad

Primario	Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza	2948
Secundario	Minería	
	Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final	89
	Construcción	3890
	Industrias manufactureras	3866
Terciario	Comercio al por mayor	581
	Comercio al por menor	9184
	Transportes, correos y almacenamientos	1874
	Información en medios masivos	75
	Servicios financieros y de seguros	85
	Seguros inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	294
	Servicios profesionales, científicos y técnicos	192
	Dirección de corporativos y empresas	
	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos	883
	Servicios educativos	685
	Servicios de salud y de asistencia	448
	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	88
	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	883
	Otros servicios excepto actividades de gobierno	3598
	Actividades de gobierno y organismos internacionales y territoriales	734
No especificado	No especificado	259
TOTAL		**31042**

Fuente: Extraido del Plan Municipal de Desarrollo


Empleo

Este tema se refiere a las actividades que desempeña un individuo en una unidad de trabajo; en el municipio de Temoaya se cuenta con una población de 90 010 habitantes de la que 32 408 se

encuentran dentro de la Población Económicamente Activa cuyo índice de ocupación es del 36%; es un municipio en donde la actividad principal se encuentra en el sector terciario, por ello es importante aprovechar los recursos con los que se cuentan de manera responsable y siempre viendo el mejoramiento de la tecnología, que si bien es una actividad del campo, también existe la infraestructura para apoyar a este rubro (enfatizar).

La población económicamente activa a nivel nacional es de 44 701 044 personas, en el nivel estatal es de 6 124 813 personas según datos del INEGI en el 2010.

Población de 12 años y más, según condición de actividad económica, Temoaya



Fu **PEA: Población Económicamente Activa**
PEI: Población Económicamente Inactiva

La Población Económicamente Inactiva (PEI) es la parte de la población que representa a un sector que por diferentes causas como enfermedad, discapacidad, entre otros, no están inmersos en el campo laboral. Una buena parte de este grupo es de estudiantes, adultos mayores, amas de casa, etc. En el municipio el número es de aproximadamente 30 677 lo que representa un 34.08% de la población; por consiguiente, se deben buscar formas de trabajo que no requieran ir a un lugar diariamente, sino trabajar en casa y al mismo tiempo obtener ingresos.

En cambio la Tasa de Desempleo Abierta (TDA), de acuerdo a los datos del INEGI en 2010, se registró una población desocupada de 1366 personas, lo que representa un 4.22% de la PEA.

Dicho indicador permite considerar la fuerza de trabajo que ofrece el municipio, principalmente en los sectores secundario y terciario.

Entre los principales indicadores, en el siguiente cuadro se resumen el comportamiento que se tiene en el municipio, referente a la Población Económicamente Activa:

Lista de Indicadores

Porcentaje de PEA total	36%
Porcentaje de población ocupada total	95.78%
Porcentaje de población desocupada	4.22%
Tasa de desempleo abierto (TDA)	34.08%
Porcentaje de población ocupada asalariada	30.82% asegurados en el IMSS

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal

Podemos notar la población desocupada, por lo que hay que diseñar estrategias para que este índice disminuya y se eleve la población ocupada, ya que existen las fuentes necesarias para colocar a los habitantes del municipio en trabajos que les reditúen lo esperado para tener una vida decorosa.

El número de población ocupada asegurada es de 9 991 personas quienes cuentan con este servicio debido a que en el trabajo que tienen los patrones cumplen lo que establece la Ley Federal del Trabajo ya que en algunos casos, el oficio que realizan es riesgoso.

Papel del municipio en el ámbito regional y en el esquema de ciudades

En cuanto a población del municipio dentro del ámbito regional, se encuentra en segundo lugar, dado que la región se compone por los municipios de Lerma, Temoaya, San Mateo Atenco, Otzolotepec, Jiquipilco, Ocoyoacac y Xonacatlán; se enlistan de esta manera de acuerdo a la población que presentan.

En la participación municipal ocupa el segundo lugar con un porcentaje de 15.96%, sólo por debajo de Lerma que concentra el 23% de la población regional.

Dentro del esquema de ciudades, el municipio se encuentra más próximo a la ciudad de Toluca y Lerma que es hacia donde se dirige la mayoría de la población, ya sea por cuestiones de trabajo,

salud o de educación media superior y superior. Existe también un porcentaje de población que se traslada a la ciudad de México pero esto es en cantidades menores que las que se desplazan a la ciudad de Toluca. Además, de acuerdo con las cifras de desplazamientos, el municipio participa dentro de la economía de otras ciudades pero su representación es mínima.

En este contexto Temoaya viene a conformar en su colindancia con el municipio de Toluca, un continuo urbano que tiende a consolidarse con usos habitacionales, de media y alta densidad, por ubicarse esta zona colindante a desarrollos habitacionales e industriales del municipio de Toluca, tales como el parque Toluca 2000 los desarrollos habitacionales de ex hacienda Santín, ex hacienda de San Diego Linares entre otros que tienden a consolidar el eje de desarrollo regional previsto sobre la vialidad Toluca-Naucalpan.

Por su parte, la prestación de servicios urbanos de nivel regional son variados en materia de transporte mismo que se ofrece tanto en el municipio como intermunicipal, como es a los municipios de Toluca, Xonacatlán, Otzolotepec e incluso existe el servicio que se ofrece de Temoaya al Distrito Federal y viceversa; por este motivo, el municipio se encuentra conectado de manera eficiente con las ciudades importantes de la región.

El proceso de ocupación del suelo en las áreas urbanas del centro de población y sus localidades tiende a ser de manera dispersa y desarticulada, generando altos costos en la introducción de infraestructura y prestación de servicios por lo que se considera necesario promover su crecimiento con mayor densidad de ocupación con objeto de generar economías en el crecimiento del centro de población.

Otro de los servicios dentro del municipio es el Centro Ceremonial Otomí cuyas instalaciones ofrecen servicios de albergue, campamento de altura y gimnasio deportivo. Cabe señalar que por la ubicación del mismo, representa un centro de entrenamiento deportivo importante que no sólo atrae deportistas y turistas nacionales, sino que su impacto es internacional, lo que lo convierte en un potencial económico, cultural y social para los habitantes del municipio.

Sistema de Centros de Población, Valle de Toluca

Centro Regional	Centros de Población en su área de influencia
Toluca	**Temoaya**
	Otzolotepec
	Xonacatlán
	Almoloya de Juárez
	Zinacantepec
	Mexicaltzingo
	Chapultepec
	San Antonio la Isla
	Rayón
	Calimaya
	Metepec
	Tenango del Valle

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 2003. (Extraído del Plan Municipal de Desarrollo Urbano)

De acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, se analiza que el municipio de Temoaya resulta fundamental dentro de la estructura y sistema de ciudades existente en el valle de Toluca, condición que hace imprendible el realizar un análisis del municipio con resto a la región metropolitana.

Delimitación del centro de población

El municipio de Temoaya cuenta con delegaciones, de las cuales la totalidad de ellas se incorporan al análisis a nivel urbano, por la diversidad e indefinición de límites delegacionales administrativos se ha abordado la delimitación del área de estudio en función del desarrollo urbano que en su conjunto constituyen áreas urbanas y urbanizables para ello se identificaron los elementos naturales, poblacionales e históricos de la estructura urbana.

Con base a lo anterior, se identificaron seis zonas dentro del municipio, mismas que cuentan cada una con una cabecera o núcleo urbano predominante, mientras que en la segunda columna se establecen las localidades periféricas a esta.

Crecimiento urbano con relación al poblacional y económico.

Un elemento importante dentro del crecimiento poblacional es que el índice de hacinamiento desde 1970 al año 2000 no presentó grandes diferencias pues el promedio se encontraba entre 6.34 y

5.59 habitantes por vivienda respectivamente, para el 2010, disminuyo, ya que el porcentaje fue de 4 habitantes por vivienda.

Por su parte, el crecimiento económico ha venido incrementando y esto lo identificamos con el número de unidades económicas que se tenían desde 1970 hasta las que se tienen a la fecha. Esto es que a medida que crece la densidad poblacional, también se incrementa la capacidad económica, pues entre mayor población de doce años y más haya, mayor capacidad económica se tendrá. El grado de consolidación que se presenta en el municipio se analiza que aún es bajo, esto principalmente por la cantidad de superficie que compone al centro de población en relación con la superficie que se utilizó para el desarrollo urbano y superficies destinadas para equipamientos y espacios dedicados a la agricultura o de reserva.

El mayor grado de consolidación se encuentra en la zona que comprende a la cabecera municipal y la zona norte debido a la densidad y porque es ahí donde se pueden encontrar la mayoría de los servicios. Cabe señalar que el grado de consolidación varía de acuerdo a la zona que se trate y principalmente por los servicios que se ofrecen en ésta.

En materia de equipamiento, cabe resaltar que cada una de las unidades territoriales cuenta con este elemento, siendo principalmente jardines de niños y primarias. En determinadas unidades se llegan a encontrar equipamientos de nivel medio mientras que a nivel municipal no se cuenta con nivel superior. Otro tipo de equipamiento que sobresale es el referido a recreación, deporte y salud mientras que el equipamiento de cultura, abasto, entre otros, es casi nulo en las diferentes unidades territoriales así como en el municipio.

Proceso de poblamiento.

En la década de los 70, el municipio contaba con una superficie total de 11,118.00 hectáreas las cuales representaban el 55.69% de la superficie total para el año 2000; la población que albergaba era de 30,192 habitantes los cuales se alojaban en 4,760 viviendas y la densidad de habitantes con respecto a las viviendas era de 6.34.

Para las décadas 80 y 90, el municipio contaba con la misma superficie que representaba el mismo porcentaje con respecto a la del 2,000, pero la densidad cambiaría siendo para 1980 de 5.94 habitantes por vivienda pues se contaba con 34,120 habitantes y 5,735 viviendas; para la década de los 90, la densidad fue de 6.04 habitantes por vivienda debido a que se registró un total de 49,427 habitantes y 8,183 viviendas.

Para los períodos de tiempo siguientes, a pesar de que se incrementó la superficie territorial a 19,963 hectáreas, la población también aumentó pues la densidad no se redujo por el incremento de superficie, ya que el número de viviendas también incrementó. En este sentido, la densidad para 1995 fue de 6.15 habitantes por vivienda ya que se contaba con un total de 60,815 habitantes y 9,888 viviendas; para el año 2000, la densidad se redujo en una pequeña proporción, ya que se estableció en 5.59 habitantes por vivienda. Esto debido a que el municipio contaba con un total de 69,306 habitantes y 12,384 viviendas.

Con los datos, se puede apreciar que la densidad poblacional ha venido presentando variaciones muy mínimas pues se encontraba en un promedio de seis habitantes por vivienda pero para el año 2000, esta densidad bajo a un promedio de 5.5 habitantes por vivienda. Esto a razón del crecimiento natural.

Tabla No. 12 Proceso de poblamiento en el período 1970-2010.

PERIÓDO	SUPERFICIE EN HAS.	% RESPECTO A 2000	POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL	TOTAL DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	DENSIDAD HAB/VIVIENDA
1970	11,118.00	55.69	30,192	4,760	6.34
1980	11,118.00	55.69	34,120	5,735	5.94
1990	11,118.00	55.69	49,427	8,183	6.04
1995	19,963.00	100.00	60,851	9,888	6.15
2000	19,963.00	100.00	69,306	12,384	5.59
2010	19,963.00	100.00	90, 010	22,099	4.07

Fuente: INEGI. IX, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 1995 , 2000 y 2010 CONTEO 1995.

Para el 2010, se presenta una variación mínima a la baja, pues se encontró en un promedio de 4 habitantes por vivienda, ya que contaba con un total de 90, 010, habitantes y 22, 099 viviendas con una densidad poblacional de 4.

SALUD

Es muy conocido que las condiciones de vida de las personas incurren directamente en su estado de salud, elemento indispensable para propiciar el desarrollo; porque sin salud no hay posibilidades reales para poder superar las condiciones de pobreza en la que vive un importante segmento de la población de Temoaya; donde mejorar la salud es una condición indispensable para poder combatir la pobreza, impulsar el desarrollo y reducir las desigualdades.

Las personas que son pobres, lamentablemente están más expuestas a todo tipo de enfermedades y tienen poca resistencia sobre ellas, porque disponen de menos alimentos, la mayoría de sus viviendas ofrece poca protección contra las inclemencias del tiempo, y no cuentan con recursos financieros suficientes para poder solventar sus necesidades básicas o elementales, además de que carecen de información en cuanto a enfermedades y su prevención. Todo ello propicia un círculo vicioso de pobreza-enfermedad, que reduce las economías de las familias, la capacidad de aprendizaje de niños y adolescentes, e impide acceder a una vida digna y decorosa.

En el Estado de México, 58.06% de la población es derechohabiente de los servicios de salud, ya sea en una institución pública o privada. En el municipio de Temoaya, existen 59 mil 761 derechohabientes, es decir 66.39% de la población total tiene acceso a algún servicio de salud, en una institución privada o pública, lo que coloca al municipio por encima del promedio de la entidad, en cuanto a la cobertura de seguridad social. Del lado opuesto se encuentran 29 mil 903 personas no derechohabientes de los servicios de salud, de los cuales 15 mil 390 son hombres y 14 mil 513 mujeres; segmento de la población que tendrá que ser incorporado a la fila de derechohabientes, para salvaguardarles esta garantía individual, y para lograr una sociedad más homogénea en la cobertura de seguridad social.

Las instituciones públicas que otorgan la presentación del servicio de salud en Temoaya, son el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Además, cuenta con veinte cuatro unidades Médicas y cada una de ellas tiene en promedio 4 médicos.

Ante esta situación, el gobierno municipal de Temoaya facilitará a los grupos de la población con menos ingresos el acceso al sistema de salud. Asimismo, tiene previsto implementar estrategias que ayuden en la prevención y difusión de la detección oportuna de las enfermedades, para poder garantizar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

Los efectos del sistema de abastecimiento de servicios médicos deben medirse por su impacto en la salud de la población, que regularmente es avalado esencialmente a partir de dos indicadores, la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Tomando como base cifras del CONAPO y del INEGI, en Temoaya la tasa bruta de natalidad era de 30.88 por cada 1,000 habitantes, la tasa de mortalidad general de 3.03 defunciones por cada mil habitantes, y por último la tasa de mortalidad infantil fue de 11.15 defunciones por cada 1,000 nacimientos en el municipio.

A pesar de los grandes avances en materia de salud en las últimas décadas, es necesario reconocer la escasez en cuanto a recursos físicos, materiales y humanos dentro del sistema de salud. Ya que es evidente la falta de equipo especializado, de infraestructura y de personal médico dentro de la entidad, y particularmente en zonas rurales.

Asimismo, a pesar de los logros obtenidos en salud, aún existen grandes problemáticas por vencer, como el tema de la alimentación. Donde encontramos un gran contraste, por un lado la población que por sus condiciones de pobreza sufre de una alimentación deficiente, y por otra parte aquel sector de la población con sobrepeso, que propicia la aparición de nuevas enfermedades y padecimientos, que pueden evitarse a través de programas de prevención. Tal es el caso de la diabetes mellitus, enfermedades crónicas del hígado y enfermedades isquémicas del corazón, que en 2010 fueron las enfermedades que produjeron el mayor número de las defunciones registradas en Temoaya, siendo las principales causas de muerte entre sus pobladores. En la cabecera existen varias clínicas y consultorios médicos particulares de calidad aceptable, pero resultan inaccesibles para la mayoría de la población que es de escasos recursos. Algunas comunidades cuentan con unidades de medicina tradicional.

Los principales programas de salud implementados en el municipio están relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades, medicina familiar, planificación familiar y campañas de vacunación.

EQUIPAMIENTO DEL SECTOR SALUD

INSTITUCION	CENTRO DE SALUD	LABORATORIO	TOTAL
IMSS	1	0	1
ISEM	24	0	24
ISSEMYM	0	0	0
PRIVADO	12	3	15
TOTAL GENERAL	**37**	**3**	**40**

Fuente: Protección Civil Municipal, 2019. Levantamiento en campo de la información estadística y cartográfica del sector Salud.

EDUCACIÓN

En el municipio, para el año 2005 existían Jardines de Niños, Primarias, Secundarias, 1 Preparatoria, Conalep y Escuela de Artes y Oficios, a nivel municipal. El grado de escolaridad predominante en el municipio fue el nivel básico con un total de 21,783 personas con educación primaria y representan el 31.43% de la población alfabeta, el segundo lugar el nivel medio básica con un total de 6,307 personas con instrucción que representan el 9.10 % de la población con estudios. En tercer lugar se encuentro el nivel superior con un total de 1,940 personas con instrucción que representan el 2.80%; el cuarto lugar el nivel postgrado con tan sólo 90 personas que representan un porcentaje de sólo 0.13% del total.

Una limitante que afronta la población estudiantil es que no existen instituciones educativas de nivel superior y tienen la necesidad de viajar a lugares del Valle de Toluca, municipios como Ixtlahuaca, Otzolotepec y Xonacatlán así como al valle de México para seguir su preparación, esto aunado al bajo ingreso familiar da como resultado que se integre al mercado laboral con un bajo nivel académico y por lo tanto menor oportunidad de obtener un trabajo mejor remunerado.

Las localidades más representativas de acuerdo al número de población estudiantil además de la cabecera municipal de Temoaya son San Pedro Arriba, San Lorenzo Oyamel, Enthávi, San Diego Alcalá, Molino Abajo, Jiquipilco el Viejo, Taborda, El Laurel y Dolores. La cobertura de equipamiento educativo de nivel medio superior en esta zona se concentra en la preparatoria, el Conalep y la escuela de artes y oficios que se encuentran en Tlaltenango Abajo y Tlaltenango Arriba respectivamente.

El gobierno municipal en Temoaya considera conveniente priorizar las acciones de política educativa, enfocando esfuerzos y acciones de manera exhaustiva abarcando además de la esfera académica, la formación cultural complementa la instrucción del ser humano brindándole un espacio de convivencia social para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y artísticas, aspecto fundamental en un municipio con tanta riqueza originaria; en el mismo sentido ese aspecto es importante inculcarlo en las nuevas generaciones con estilos de vida más saludables a través de la educación física y para ello el deporte es el vehículo de desarrollo que eleva la calidad de vida a nivel individual y colectivo.

El sistema educativo de Temoaya se compone por la modalidad escolarizada y la no escolarizada. La educación escolarizada, básicamente, se integra por cinco niveles escolares; el municipio de Temoaya tiene la necesidad de brindar atención a una matrícula de 26 mil 229 estudiantes para el ciclo escolar 2010-2011. Los subsistemas que se atienden son: Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior siendo este último el de más reciente incorporación en el ciclo escolar 2009–2010 y también el que menos alumnos tiene (228).

Aunado al sistema escolarizado, se integra la modalidad no escolarizada1 que para el mismo ciclo escolar atendió a 1 mil 254 alumnos; en este rubro podemos destacar que se carece de bachillerato abierto, educación artística y deportiva. En total, la matrícula tanto escolarizada como no escolarizada a tiende a 27 mil 483 estudiantes.

De acuerdo con información proporcionada por el INEGI en el año 2010 existían en el municipio 23 677 habitantes en edad de cursar la educación básica; para el cierre del ciclo escolar 2009-2010 el número de alumnos inscritos en preescolar, primaria y secundaria ascendió a 22,901; situación que nos indica que en Temoaya se cubre el 96.26% de la población en edad de cursar la educación básica, se trata de un parámetro que se ubica por encima del estatal (95.5%), mientras que se encuentra ligeramente por debajo del parámetro nacional (92.6%); por lo que uno de los objetivos de la presente administración será canalizar esfuerzos para ubicar al municipio en la media estatal. Temoaya presenta el segundo índice de analfabetismo (12.2%) más alto de la Región, solo por debajo de Jiquipilco (13.5%) en población de 15 años o más; esta cifra es por mucho superior al promedio estatal (4.5%) y nacional (7.4%).

Matrícula escolar y el Índice de atención a la demanda educativa. El sistema educativo del municipio ha venido en una creciente demanda de diversas necesidades muchas de las cuales convergen en mejores espacios educativos y ampliar la cobertura, primordialmente, a nivel medio superior y superior, sobresaliendo la apertura de la Unidad de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario en el 2009, primera Institución de Educación Superior con presencia en territorio municipal.

El municipio enfrenta un alto grado de marginación (21 a nivel Estatal), situación que repercute de forma directamente proporcional en la presencia de Instituciones de Educación Privada; únicamente se cuenta con un preescolar y una primaria particular que brindan atención a 144 estudiantes; este panorama es comprensible si tomamos en consideración que más de la mitad (58.23%) de la población ocupada percibe un ingreso de hasta 2 salarios mínimos; por lo tanto las expectativas educativas de los temoayenses recaen en el Sistema Público.

El nivel Preescolar para el ciclo 2010-2011 atendió a 3 mil 991 estudiantes con el servicio de 162 docentes a través de 64 planteles; esto significa que las condiciones para impartir la enseñanza inicial, son en general aceptables para los docentes pues cada grupo es integrado en promedio por 24 alumnos; cada plantel cuenta con una matrícula de alrededor de 62 alumnos y existen casi tres docentes por cada plantel, entorno que propicia una atención más focalizada y detenida hacia los alumnos de preescolar.

La mayoría de la población en edad escolar incurre en el nivel Primaria, ya que asisten a el 13,891 alumnos, atendidos por 483 profesores en 56 instituciones educativas. La demanda para acceder a este nivel educativo ha crecido de forma moderada y constante; a grandes rasgos podemos considerar que las condiciones de enseñanza son óptimas puesto que bajo este tenor un profesor atiende en promedio 28 alumnos, cada plantel cuenta con 248 alumnos y 8 maestros.

A nivel regional la cobertura es del 96.1% inferior al de la entidad (97.3%), así como el grado de reprobación (3.4%) es superior al estatal 2.3%; el reto es mayúsculo si consideramos que el Estado de México el promedio de escolaridad es de 9 años y en la región de 8.2 años y en el municipio el mismo asciende a 6.74 años.

Respecto a la Educación Secundaria, al último ciclo escolar se atendió a 5 mil 416 alumnos¸ existen cerca de 16 estudiantes por cada docente de secundaria, 186 alumnos y 11 profesores por cada institución educativa; es justamente en este nivel escolar donde inicia el rezago en materia educativa, donde las estadísticas se incrementan para mostrarnos el atraso, basta con mencionar que en la región el índice de eficiencia termina en Primaria es de 97.7% y en secundaria desciende considerablemente hasta un 83.1% es decir más de 14 puntos porcentuales; de la misma forma se acentúa el índice de reprobación al pasar de 3.4% en primaria a 17.3% en secundaria, lo cual es un foco de atención por las implicaciones que ello representa tanto para el individuo en el futuro inmediato, en su calidad de vida e incursión laboral, y por consecuente para el municipio en cuanto al PIB y estímulo de actividades económico-productivas y de servicios. En concreto, el análisis educativo nos revela que el nivel de educación básica en Temoaya, presenta un crecimiento moderado, apenas perceptible, pero constante; si bien hay que prestar atención en el nivel primaria ya que se rebasa ligeramente la norma que sugiere como máximo 25 alumnos por docente, el promedio municipal aún es aceptable (28 alumnos por docente); en un mediano plazo se tendrá que ajustar a la norma.

El gobierno municipal tiene presente que el panorama en educación básica luce condiciones favorables y las visualiza como oportunidades para mejorar la calidad en la formación de los temoayenses; dichas condiciones deben ser la base para atender la reducción de la matrícula cuando se pasa del nivel primaria al de secundaria, por cuanto en este último nivel se consolidan las herramientas mínimas para que el individuo se desarrolle en un ambiente altamente globalizado, digitalizado y competitivo. En suma, la promoción y mejora de la educación básica resulta fundamental para el desarrollo del municipio y del propio sujeto, pues es en la educación básica donde se desarrollan habilidades intelectuales y capacidades de raciocinio necesarias que son llaves de acceso a una formación técnica o profesional, y a una inserción más exitosa al mercado laboral.

La incorporación del nivel Medio Superior a la educación obligatoria, debe representar un beneficio a mediano plazo para la juventud del Municipio; ya que con esta medida se fortalecerá el apoyo del Gobierno Estatal en infraestructura educativa. Actualmente Temoaya cuenta con el mayor número de planteles de educación Media Superior en su historia con 9; destacando el CONALEP, que también brinda atención a municipios vecinos como Jiquipilco y Otzolotepec.

En este sentido la cercanía con la capital del estado, brinda a los alumnos con capacidad de desplazarse un abanico más amplio de posibilidades para continuar con sus estudios. De la misma forma en el vecino Municipio de Otzolotepec se encuentra el Centro de Estudios Universitarios "Horacio Zúñiga", institución privada de colegiaturas accesibles que representa una opción para los jóvenes que no forman parte de los 2,559 Estudiantes del sistema Oficial.

Sea en instituciones oficiales o privadas, el gobierno municipal tiene presente que se debe fortalecer este nivel educativo a modo de que quienes ingresen a él, mantengan el empeño de concluirlo y no opten por abandonarlo para ir en busca de oportunidades de ingresar al mercado laboral de manera anticipada o bien opten por emigrar hacia el Distrito Federal a emplearse con bajas remuneraciones e incluso a los Estados Unidos de América que en muchos casos es sin éxito.

En la modalidad no escolarizada, actualmente, se ofrecen tres opciones que abarcan tanto a población infantil, joven y adulta; de tal forma, hay servicios en educación inicial y especial; en el caso de la educación inicial cuenta con una matrícula poco significativa que se ha visto aún más reducida para el ciclo escolar 2010-2011; por el contrario la educación especial para el mismo ciclo ha desplegado un incremento notable en su matrícula al pasar de 36 a 196 alumnos inscritos, de la misma forma se fortaleció al personal docente en el ciclo 2009-2010 se contaba con 5 docentes al día de hoy hay 13.

La educación no escolarizada representa para el gobierno municipal un espacio óptimo de oportunidades para ofertar educación a los jóvenes, mediante el bachillerato abierto que en la actualidad no tiene presencia en Temoaya; dicha oportunidad se extiende a los espacios para las expresiones artísticas el municipio cuenta con la infraestructura a través de la Casa de Cultura y el Centro Ceremonial Otomí, a modo de incentivar a niños y jóvenes a ocupar parte de su tiempo libre en actividades recreativas y constructivas con la finalidad de volverlos más competitivos y disciplinados en sus proyectos de vida.

Con respecto a la educación para los adultos a partir del ciclo escolar 2008–2009 se ha notado un incremento favorable en las personas interesadas en culminar sus estudios, a la par se ha acrecentado el número de docentes con la finalidad de brindar una mejor atención.

Para el ciclo escolar 2010 -2011 se tenía una matrícula de 1,046 alumnos es decir el 16.7% de la población estimada analfabeta por el Censo de Población y Vivienda 2010.

Así es como, la educación para los adultos si bien ha tenido notables contribuciones, es de tener en cuenta que para el 2010 el rezago educativo del municipio (59.5%) se ubica por encima de la media estatal que es del 34.6% por consiguiente, el presente gobierno municipal dará pauta a tareas de coordinación con las autoridades educativas a fin de reforzar acciones y programas para revertir estas cifras.

Poblacion de 15 años y mas en rezago educativo.

Poblacion de 15 años y mas	Analfabetas	Sin Primaria terminada	Sin secundaria erminada	Reago
51 192	6 228	12 208	12 043	30 479
%	12.2	23.8	23.5	59.5

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal

Calidad educativa. La relevancia y pertinencia social de la educación son rasgos que se conjugan en su calidad y que adquieren connotación específica en el grado de educación que tiene una sociedad y las evaluaciones del desempeño al sistema educativo.

Al respecto es de notar que para el 2011 la Región registró un grado de escolaridad de 8.2 años, se trata de un parámetro inferior al que presenta el Estado de México por cuanto es de 9.2 años.

En un segundo término, la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) de 2012 nos indica que el aprovechamiento promedio de los estudiantes temoayenses se encuentra en un nivel de logro elemental, tanto en primaria como en secundaria, incluso podemos observar que en las distintas evaluaciones, Temoaya se encuentra por encima de la media estatal en porcentaje de nivel elemental de conocimientos, aunque es necesario generar esquemas que permitan incrementar el número de estudiantes con nivel de logro bueno y excelente.

En el nivel Medio Superior es grato destacar que casi la mitad de los jóvenes del municipio (48.5%) cuentan con un buen nivel de comprensión lectora.

Analizando los datos arrojados por ENLACE en los distintos niveles educativos y haciendo el comparativo con los resultados obtenidos a nivel estatal, se observa que la calidad educativa de los estudiantes temoayenses (54.4%) en Español de primaria se encuentra en por encima de la media estatal (45.4%), pero también por encima en porcentaje de alumnos con conocimiento insuficiente en 5.3 puntos porcentuales. Si tomamos en cuenta los porcentajes bueno y excelente de la media estatal (30.8% y 10.2% respectivamente), con los de Temoaya (22.7% y 3.9%); tenemos que el municipio se encuentra rezagado en conocimiento óptimo de Español en 14.4 puntos porcentuales por debajo del promedio en la Entidad. Una situación similar nos refleja el aprovechamiento de los alumnos en Matemáticas, aunque es de destacar que en esta materia se incrementa el porcentaje de alumnos con excelente nivel de logro, mientras que en Español el nivel de excelencia es de 3.9% en Matemáticas es de 7.9%.

El hecho de que la mayoría de los estudiantes cuenten con los conocimientos elementales abre una ventana de oportunidad para que en un mediano plazo y con la aplicación de las políticas pertinentes, se pueda acceder a los niveles de excelencia.

En cuanto a educación secundaria se refiere, los resultados de ENLACE, nos muestran que al igual que en el resto de la entidad, presenta importantes porcentajes de bajo aprovechamiento en Español y Matemáticas; en el primer caso si bien los temoayenses se encuentran 1.3 puntos por encima de la media estatal en cuanto a conocimientos elementales, observamos que los niveles óptimos de aprovechamiento se encuentran distantes del promedio en el Estado, basta con mencionar que tan solo un 0.3% de los estudiantes tienen un desempeño excelente; en Matemáticas es de notar que el municipio presenta un mayor porcentaje de alumnos con insuficiente nivel de logro (55.4%) que el resto del Estado (52.5%), es decir más de la mitad de los estudiantes evaluados; en contraposición nos damos cuenta de que en los otros niveles de logro los estudiantes temoayenses están muy a la par de las estadísticas del resto de la Entidad.

En su conjunto, los datos expuestos en mucho reflejan el estado que guarda la educación a nivel municipal, lo cual no deja de ser representativo a nivel estatal y nacional si consideramos las evaluaciones internacionales que hacen instituciones internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Por ejemplo, en la más reciente prueba PISA se revela que México se ubica entre los últimos lugares en áreas como razonamiento matemático y comprensión de lectura.

A este respecto el municipio de Temoaya tiene indicadores de buen aprovechamiento en comprensión de lectura (48.5%) por encima de la media estatal (18.6%), e incluso de la Nacional (45.5%) en Educación Media Superior, lo que sin duda representa un importante estímulo para los temoayenses. Por el contrario en el conocimiento de las Matemáticas el panorama luce distinto y la mayoría de los estudiantes evaluados cuentan con los conocimientos elementales en la materia (48.6%), de la misma forma es de destacar que a pesar de que el 17.5% de los estudiantes tienen un buen nivel de aprovechamiento que los ubica por encima de la media nacional.

A la luz de lo expuesto, es prioridad fortalecer y coadyuvar en la medida de lo posible y con pleno respeto a las atribuciones y facultades de las autoridades educativas con la finalidad de mejorar las habilidades de las futuras generaciones desde el nivel básico de educación a fin de que se mejoren las posibilidades para que los jóvenes puedan cursar en los niveles medio superior y superior, incidiendo con ello en el grado escolar que tiene el municipio así como en la calidad de vida de ellos y sus familias.

Nivel de atención en casas de cultura. En el aspecto cultural, Temoaya posee entre sus monumentos históricos más relevantes, la zona arqueológica de Jiquipilco El Viejo, considerada como una zona inexplorada la cual oculta un antiguo y valioso teocalli; además entre su patrimonio arquitectónico destaca el santuario del Señor Santiago, y las iglesias coloniales de los pueblos más antiguos del municipio como: de San Pedro Arriba, La Magdalena Tenexpan, San Diego Alcalá y San Lorenzo Oyamel. Otras edificaciones de no menor relevancia son la Hacienda Buenavista, la antigua capilla de la Hacienda de Pathé, el Rancho de Cordero y El rancho de Luna.

Asimismo, dentro de su riqueza cultural, el municipio cuenta con la imagen hípica del “Señor Santiago”, considerada como una escultura única en su género en Latinoamérica, debido a su tamaño y su antigüedad. En cuanto a espacios de expresión cultural, cuenta con el Centro Ceremonial Otomí, donde se encuentra un pequeño museo didáctico, que alberga una exposición permanente de diversos objetos arqueológicos, históricos y artesanías de dicha etnia.

Asimismo el municipio cuenta con tres casas de cultura, en la Cabecera Municipal, San Lorenzo Oyamel y San José Pathe; y con ocho Bibliotecas Públicas, en la cual hasta 2010 la demanda potencial era de 35 105 usuarios, de tal manera que es oportuno impulsar una ampliación en la infraestructura bibliotecaria así como promover su uso, con el fin de acercar el conocimiento y la cultura a las distintas comunidades que componen el municipio.

Tabla No. 25.- RESUMEN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

TIPO	CATEGORIA	JORNADA	NIVEL	TOTAL
Privada	Centro Educativo	Matutina	Preescolar	1
			Primaria	1
			Secundaria	1
		Total Matutina		3
	Total Centro Educativo			**3**
	Escuela	Matutina	Preescolar	0
			Primaria	0
			Secundaria	0
			Nivel Medio Superior	1
			Nivel Superior	1
		Total Matutina		**1**
	Total Escuela			5
Total Privadas				**5**
Pública	Centro Educativo	Matutina	Estudios Superiores	0
			Preescolar	0
			Preparatoria	0
			Primaria	0
		Total Matutina		0
		Matutina-Vespertina	Secundaria	0
		Total Matutina-Vespertina		0
	Total Centro Educativo			**0**
	Escuela	Matutina	Estudios Superiores	1
			Medio Superior	10
			Secundaria	28
			Primaria	54
			Preescolar	63
			Educacion Inicial	19
			Guarderia	3
			Centro de Rehabiltacion	1
		Total Matutina		**179**
		Vespertina	Primaria	3
			Secundaria	2
			Medio superior	2
		Total Vespertina		**7**
	Total Escuela			
Total Públicas				
Total General				**195**

Fuente: Protección Civil Municipal, 2013. Levantamiento en campo de la información estadística y cartográfica del sector Educativo.

La situación ya descrita concibe a Temoaya como un municipio con infraestructura cultural, lo que hace necesario y pertinente darle el adecuado mantenimiento y cuidado a la infraestructura bibliotecaria y cultural, además de la promoción de su uso, con el propósito de acercar el conocimiento y la cultura a las distintas comunidades que integran el municipio.

RELIGIÓN

Predomina la religión católica con cerca del 85% de la población, en tanto que el resto profesan la Religión Evangélica y la de los Testigos de Jehová.

Tabla No. 26.- templos por tipo de religion

NUMERO DE TEMPLOS POR TIPO DE RELIGIÓN			
Católica	Cristiana	Evangélica	Total General
38	**2**	**4**	**44**

Fuente: Protección Civil Municipal, 2013. Levantamiento en campo de la información estadística y cartográfica del sector Educativo.

INDUSTRIA

Conserva todavía un nivel artesanal. Existen algunos establecimientos relacionados con la elaboración de productos lácteos, panaderías, paleterías, tortillerías y molinos de nixtamal, escobas, burros de planchar, caballitos y diversos juguetes de madera.

En el ramo textil se da la manufactura de chincuetes, sarapes, fajas, tejidos, ayates, bordados y deshilados, que no representan un ingreso sustancial para la población, pero han coadyuvado al mejoramiento de su nivel de vida. Hay algunas herrerías y carpinterías, y varias empresas relacionadas con la construcción que fabrican bloc y tabicón de cemento. Temoaya se caracteriza por la elaboración de tapetes de lana estilo persa, anudados a mano con demanda nacional e internacional. La empresa "Tapetes Mexicanos" agrupa a cerca de 300 artesanos; además, otros 900 artesanos trabajan en talleres familiares.

VIVIENDA

En 1995 existían 9,889 casas particulares. Para su construcción se utilizaron materiales modernos como bloc, cemento y concreto.

De un paisaje donde predominaban las construcciones de una planta con muros de adobe y techos de teja, se está pasando a otro de casas de dos plantas con muros de bloc y techos de concreto.

La mitad de ellas aún tienen pisos de tierra, y hay un sector de la población que habita viviendas muy precarias construidas con carrizo, lámina de cartón y bajareque. En las viviendas del municipio habitan, en promedio, 6.2 personas por vivienda.

Cabe señalar, que en el año 2005, de acuerdo a los datos del Conteo de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, hasta entonces, existían en el municipio 14,525 viviendas en las cuales en promedio habitaban 5.35 personas en cada una del total de viviendas, el 97.56% contaba con agua entubada, el 46% con drenaje y el 97.93% con energía eléctrica.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, en Temoaya existen 17,982 viviendas; distribuidas en la superficie total de su territorio (191.16 km2); esto representa que en términos generales hay casi 94 viviendas por kilómetro cuadrado; y una densidad de población de 471 habitantes en el espacio antes citado; de conformidad con el tamaño de sus localidades, el municipio es considerado como semiurbano.

Es de resaltar que el total de las viviendas están clasificadas como particulares, es decir que no hay presencia de viviendas de tipo colectivo.

En nuestro país constitucionalmente, toda familia tiene derecho a disponer de una vivienda digna y decorosa; para este fin contar con todos los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje es indispensable; la presencia o carencia de los mismos incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes así como en los niveles de pobreza multidimensional y marginación del municipio.

En este aspecto en Temoaya hay 14 318 viviendas que cuentan con los tres servicios es decir el 79.6%.Una vez analizada la información de la tabla anterior, podemos obtener las siguientes conclusiones; la mayoría de las familias temoayenses cuenta con agua entubada en sus hogares de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), tan solo 1.8% de la población habita viviendas sin agua entubada, cifra que se encuentra muy por debajo de la media estatal (5.67%).

El municipio presenta también un avance importante en lo referente a electrificación, el 97.3% de los domicilios de Temoaya cuentan con energía eléctrica; sin embargo las estimaciones de CONAPO, nos muestran que a pesar de este avance, aún se presenta un atraso con respecto del panorama predominante a nivel estatal en donde en promedio 0.79% de la población no cuenta con energía eléctrica, en Temoaya el porcentaje asciende 1.47%.

Sin duda el mayor rezago que presenta Temoaya en cuanto a servicios básicos es la red de drenaje, el 16.1% de las viviendas carecen del mismo; en este mismo sentido los datos de CONAPO hacen evidente esta dilación con una diferencia de 7.54 puntos porcentuales entre la realidad municipal (10.72%) y la situación estatal (3.18%).

Al respecto, la autoridad municipal tiene presente la envergadura de tal reto social, y esta consiente que se requiere de esquemas de solución y alternativas innovadoras, ya que las condiciones topográficas del territorio municipal acrecientan los costos o dificultan el que las viviendas cuenten con todos los servicios básicos.

Los materiales de los que están construidos los hogares son un importante factor a tomar en consideración para determinar por Instituciones prestigiadas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) a la población que se encuentra en situación de carencia de vivienda.

Las condiciones de rezago son notorias a partir de los materiales con los que son construidos dos de las cuestiones primordiales de una casa: el techo y el piso; el 84.9% de las residencias del municipio cuenta con piso firme y el 25.4% de las mismas tiene techo de materiales diversos como teja, terrado con viguería, láminas (cartón, asbesto, metal) e incluso de material de desecho.

Retomando el tema de los materiales con que están edificados los muros de las viviendas del municipio, tenemos que 1 de cada 10 está hecha con madera o adobe y tan solo 35 están erigidas en su totalidad por materiales de desecho.

La problemática más relevante del municipio en este aspecto es la existencia de hogares con piso de tierra (2588), es una cifra bastante elevada y representa el 14.39% del total de las viviendas, seguido de los 1,136 domicilios que cuentan con techos improvisados con material de desecho y láminas de cartón. No se cuenta con un número exacto de las familias que presentan carencia de vivienda en términos de lo señalado por el CONEVAL; sin embargo con base en una estimación propia se deduce que la cifra oscila entre el 14.4% y el 20.7%

En ese sentido, hay claras áreas de incidencia para mejorar la vivienda, el gobierno asume la corresponsabilidad de gestionar para mejorar las viviendas temoayenses y buscando delimitar líneas de acción que permitan a sus habitantes acceder a mejores condiciones.

En Temoaya las viviendas presentan en su mayoría de tres (5158) a cuatro (4195) cuartos es decir más de la mitad de las viviendas habitadas el 52%; en 6 mil 076 viviendas un solo cuarto es utilizado como dormitorio y en 7 mil 178 dos cuartos se utilizan para pernoctar, los datos anteriores se ven reflejados en el promedio de ocupantes por cuarto 1.39 mismo que se encuentra por encima de la media nacional y estatal ambas de 1.06; en el mismo sentido el promedio de ocupantes por vivienda en el municipio es de 5.01 mientras que a nivel nacional es de 3.93 y en el Estado de México de 4.06.

Estas cifras son congruentes con las estimaciones del CONAPO elaboradas en 2010, en las que señala que en Temoaya el 56.46% de las viviendas presentan algún nivel de hacinamiento, promedio muy superior al promedio de 37.93% predominante en el Estado de México, es decir una diferencia de más de 18 puntos porcentuales.

Ante tal situación, el gobierno municipal dará pauta a mantener y mejorar tales condiciones de vivienda por cuanto las mismas redundan en la calidad de vida de la población ya que la reducción del espacio incide en el desarrollo de las actividades de los ocupantes, propicia el aumento de riesgos de contraer enfermedades por contagio y puede ser factor de accidentes domésticos, así como incrementa la incidencia de violencia intrafamiliar por la falta de privacidad, lo que en muchos casos fomenta patrones de conducta no deseados para la sociedad.

TURISMO

Por sus condiciones naturales, el municipio cuenta con lugares propios para el desarrollo turístico. El aprovechamiento del agua de los manantiales permitió instalar algunas piscifactorías que han generado empleos, mejoras en la dieta campesina y un atractivo turístico para quien sale a "pueblear" y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

Centros Turísticos

El Centro Ceremonial Otomí resulta atractivo para realizar días de campo, caminar y disfrutar del paisaje. Está ubicado a 12 kilómetros de la cabecera en medio de tupidos bosques de coníferas. En días festivos hay charreadas en el lienzo local.

Jiquipilco El Viejo constituye una zona arqueológica inexplorada que esconde algún antiguo teocalli. En sus alrededores se han encontrado diversos vestigios arqueológicos como figuras humanas, puntas de flecha, vasijas, metates y otros utensilios.

Se conservan algunos inmuebles que constituyen parte esencial del legado histórico cultural de Temoaya, destacan; el santuario del Señor Santiago y las iglesias de los pueblos más antiguos del municipio: San Pedro Arriba, La Magdalena Tenexpan, San Diego Alcalá y San Lorenzo Oyamel, que proceden de la época colonial. Otras construcciones con importancia arquitectónica son la hacienda de Buenavista, la antigua capilla de la hacienda de Pathé, el Rancho de Cordero, el Rancho de Luna, el puente del río Lerma (1846) y el puente "Porfirio Díaz" (1908), en la antigua ruta del camino real de México a Michoacán.

La imagen ecuestre del "Señor Santiago" constituye, en su género, una escultura única en Latinoamérica, por su antigüedad y tamaño colosal.

Es una verdadera reliquia del arte indígena colonial cuya técnica de elaboración es de origen prehispánico. Se trata de la clásica representación de Santiago Matamoros que muestra a un guerrero medieval a caballo en actitud de combate.

En el Centro Ceremonial Otomí existe un pequeño museo didáctico que alberga una exposición permanente de diversos objetos arqueológicos, históricos y artesanales de esta etnia.
Las principales fiestas están relacionadas con el calendario litúrgico y las conmemoraciones cívicas como el 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, que en general incluyen vistosos desfiles.

Las festividades de mayor tradición pertenecen al culto católico. La fiesta más importante se celebra el 25 de julio en honor al "Señor Santiago". Casi todas las comunidades del municipio celebran su fiesta titular en medio de prácticas religiosas y profanas que incluyen música, flores, incienso, danzas, ofrendas, velas, portadas florales para los templos, cohetes, globos aerostáticos, fuegos artificiales, procesiones, juegos mecánicos, comercio ambulante y baile de feria.
Jiquipilco el Viejo celebra a Santiago Apóstol el martes siguiente a la fiesta de la cabecera. En San José Las Lomas hay peleas de gallos el 19 de marzo. Otras fiestas importantes son la de Nuestro Padre Jesús (tercer domingo de enero), la Semana Santa, la Santa Cruz, los Fieles Difuntos, la Virgen de Guadalupe, Navidad y Año Nuevo.

Danzas

Afloran principalmente durante la fiesta patronal y la Navidad. Existe una cuadrilla de caporales que visten calzón y camisa de manta, dando la nota característica los sarapes que portan, pintados de color morado con grana y adornados con grecas blancas. Los integrantes bailan al son del tambor y el violín, representando a los trabajadores de las antiguas haciendas dedicados a cuidar el ganado.

La danza de pastoras es la más común en Temoaya. Está formada por niñas y adolescentes que portan trajes blancos y un velo del mismo color, que al son del tambor y violín bailan y cantan frente a una "estrella" que porta el mayordomo que encabeza la cuadrilla.

Cada semana, a partir del 8 de septiembre, día del nacimiento de la Virgen María, una cuadrilla acude al santuario para presentar la danza y sus ofrendas de flores y cohetes. En la Nochebuena danzan todas las cuadrillas mientras esperan el nacimiento del Niño Dios.

Durante la fiesta patronal se presentan grupos de santiagueros y concheros. Estos últimos, lucen vistosos penachos con plumas de colores, pectoral, taparrabo y capa, decorados con motivos prehispánicos; además, en los tobillos llevan una sarta de cascabeles que suenan al ritmo de la música. El ritual de la danza es producto del sincretismo cultural entre la religión prehispánica y la cristiana, y guarda relación con el mito solar de la creación.

Tradiciones

Persisten ciertas costumbres que hablan del espíritu tradicional de la población. Son prácticas que afloran en momentos cruciales de la vida, en los usos cotidianos o en los festejos. Entre los grupos otomíes, se conservan con gran fuerza las costumbres relacionadas con el "moshte" (ayuda durante la época de cosechas, algún festejo familiar, o un velorio), el trueque y la celebración del "día de muertos".

Día de muertos.- Se celebra con la preparación de un altar con ofrendas para esperar la visita de las almas de los difuntos. La ofrenda para los "muertos chiquitos" incluye chocolate, leche, pan, frutas y dulces, entre otras cosas; en cambio, para los difuntos adultos se preparan los alimentos que más preferían en vida, botellas de licor, pulque y cigarros. La ofrenda se adorna con un sahumerio, calaveras de azúcar, borreguitos de alfeñique, velas y flores de cempasúchil.

Música

Existen algunas piezas musicales de tradición otomí con riesgo de desaparecer, a saber: Chimarecú, Naki ma Tosho Njú y Rosa María, Chicashti Deni. En otros tiempos durante los casamientos se bailaba el Chimarecú al final de la fiesta para despedir a los compadres. El grupo musical Los Auténticos Otomíes interpreta sones tradicionales como el Chimarecú, música religiosa y popular.

Artesanías

La manufactura de ayates, fajas, chincuetes y sarapes, en telares rudimentarios de herencia prehispánica, constituyen una expresión auténtica del arte otomí que vino a enriquecerse con el bordado y deshilado, pero sobre todo con el anudado de los famosos "Tapetes Temoaya", que han sido catalogados entre los mejores del mundo por su incomparable calidad y diseños originales, que reflejan los orígenes de un pueblo lleno de historia, magia y tradiciones.

Gastronomía

Productos como barbacoa de carnero, chicharrón de cerdo, carnitas, longaniza, carpa, tamales de charales, tlacoyos de haba o flor de calabaza, el tradicional "taco de plaza" y el típico pulque de la región, han dado fama al tianguis dominical.

IMAGEN URBANA

La imagen urbana que se aprecia en el municipio de Temoaya no está bien definida, es decir, no se cuenta con homogeneidad en las construcciones ni en sus fachadas. Como ejemplo de la imagen urbana, encontramos que la vivienda presenta diferentes características y patrones de construcción pues se puede encontrar desde viviendas con muros de adobe y techo de teja hasta viviendas con acabados y techos de loza en una misma zona.

Es importante señalar que el municipio de Temoaya aún presenta características de tipo colonial pero las nuevas construcciones que se realizan, van acabando con este tipo de imagen misma que aún puede ser rescatable. Como acción importante para mantener la imagen, se debe establecer en una reglamentación la conservación de elementos significativos como son viviendas con características homogéneas, como el uso de teja en techo y edificios de no más de tres niveles, mantenimiento de fachadas, arborización, entre otros.

Por su parte las áreas de servicios también carecen de imagen pues algunos de ellos como los médicos (que son principalmente consultorios particulares) presentan una diferencia en las características de construcción y fachadas mismas que rompen con la característica de las viviendas que pueden ser consideradas como homogéneas. Otra incongruencia que existe dentro de la imagen urbana en el municipio es la existencia de zonas comerciales que tampoco presentan una homogeneidad en fachadas, o hace uso de anuncios luminosos de manera anárquica.

También se ha mencionado que servicios como el transporte y en especial el de taxis, representan una mala imagen para el municipio pues se encuentran localizados en lugares que impiden el acceso vehicular e incluso peatonal por lo que sería conveniente su reubicación en lugares que no ocasionen conflictos.

Resulta importante señalar que en los últimos años se le ha dado mantenimiento a la vialidad de acceso tratando de mejorar la imagen mediante la ampliación de carriles y la construcción de infraestructura de bienvenida para los visitantes, pero esto resulta casi inapreciable si se continúa con la ubicación de los sitios de taxis o con el permiso de estacionamiento en ambos lados de calles tanto para vehículos privados como de carga que se estacionan en comercios para realizar maniobras de carga y descarga de mercancías a cualquier hora.

ECOSISTEMAS

Flora

En la parte alta predominan árboles de bosque como pino, ocote, cedro y oyamel; en las faldas y lomeríos predominan especies como encino, madroño, fresno, gigante y eucalipto, además de arbustos como escobilla, cardo y zacatón. En la parte baja hay sauce llorón, mimbre, trueno, colorín y tepozán; diversos frutales (peral, manzano, membrillo, ciruelo, chabacano, durazno, tejocote y capulín), plantas medicinales y de ornato, yerbas comestibles y cactáceas como maguey y nopal. La zona del Centro Ceremonial Otomí pertenece a la reserva ecológica estatal "Parque Otomí-Mexica".

Fauna


La fauna silvestre está desapareciendo debido al deterioro ecológico de la zona montañosa. No obstante, aún pueden encontrarse: cacomixtle, ardilla, tuza, conejo, liebre, tlacuache, hurón, tecolote, lechuza, gorrión, colibrí y tórtola. La fauna acuática desapareció del río Lerma hace ya varios años, pero en algunos bordos hay acociles, ajolotes y carpas




SECCIÓN II
MAPAS GENERALES

II.- MAPAS GENERALES


1.- EL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO ESTATAL




2.- TOPOGRAFÍA



3.- GEOLOGÍA


LOMA DE HIDALGO
LOMA DEL ASTILLERO
JIQUIPILCO
NICOLAS ROMERO
LAS GOLONDRINAS
MANZANA 2
ISIDRO FABELA
LA PURISIMA
IXTLAHUACA
LAS PALOMAS
EX SAN MIGUEL YOCHIPEC
MANZANA 6
PORTEZUELO
COL. CENTRO CEREMONIAL OTOMI
JIQUIPILCO EL VIEJO 2da. SECC.
LA CANADA
CAMPAMENTO KILOMETRO 62
BO. LOMA DEL LAUREL 1ra SECC.
COL. LOMA VISTA HERMOSA
SAN PEDRO ABAJO 2da SECC.
SAN JOSE DE LAS LOMAS
SAN PEDRO ARRIBA 5ta SECC.
RANCHO DE SAN BERNABE
EJIDO ALLENDE
BARRIO CALLE REAL
TEMOAYA
SAN JOSE COMALCO
SAN MATEO CAPULHUAC
TLACHALOYA 2da SECC.
CAMPAMENTO KILOMETRO 48
P. Antonio Alzate
OTZOLOTEPEC
EJIDO DE TABORDA
EJIDO DE SAN JOSE PATHE
CANO GRANDE
EJIDO DE MIMBRES
SAN CRISTOBAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
LA CANADA
SAN ANTONIO DEL PUENTE
PUENTE SAN PEDRO
CERRILLO PIEDRAS BLANCAS
SAN JUAN
XONACATLAN
LA FE
TOLUCA
LERMA
COL. GUADALUPE VICTORIA
19°35'
19°30'
19°25'
99°40'
99°35'
99°30'
425,000 m E
2145,000 m N
SIMBOLOGIA
UNIDADES DE ROCA
IGNEAS
A
ANDESITA
T
TOBA
BV
BRECHA VOLCANICA
SEDIMENTARIAS
ar
ARENISCA
SUELOS
al
ALUVIAL
FUENTE:
CARTAS GEOLOGICAS E14A27, E14A28, E14A37, E14A38. ESCALA 1:50000. INEGI
Escala Gráfica
0 metros 700 1400 2100 2800 3500
N
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
GEOLOGIA

4.- EDAFOLOGÍA



SIMBOLOGIA

UNIDAD DE SUELO

- A — ACRISOL
- T — ANDOSOL
- B — CAMBISOL
- H — FEOZEM
- I — LITOSOL
- L — LUVISOL
- V — VERTISOL
- W — PLANOSOL

FASE FISICA

- DURICA
- DURICA PROFUNDA
- LITICA
- LITICA PROFUNDA

CLASE TEXTURAL

(En los 30 cm superficiales del suelo)
Gruesa ____ 1 Media ____ 2 Fina ____ 3

EJEMPLO

ThHBe/2 —— (Suelo predominante+suelo secundario /clase textural)
Andosol humico + Cambisol eutrico /textura media

FUENTE:
CARTAS EDAFOLOGICAS E14A27, E14A28, E14A37, E14A38, ESCALA 1:50000, INEGI


Escala Gráfica
0 metros 700 1400 2100 2800 3500

N

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS

EDAFOLOGIA

5.- HIPSOMETRÍA



SIMBOLOGIA

RANGOS HIPSOMETRICOS CADA 200 METROS

5000 O MAS
4800 – 5000
4600 – 4800
4400 – 4600
4200 – 4400
4000 – 4200
3800 – 4000
3600 – 3800
3400 – 3600
3200 – 3400
3000 – 3200
2800 – 3000
2600 – 2800
2400 – 2600
2200 – 2400
2000 – 2200
1800 – 2000
1600 – 1800

FUENTE:
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, 2003.


Escala Gráfica
0 metros 700 1400 2100 2800 3500

N


GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS

HIPSOMETRIA


6.- CLIMAS


LOMA DE HIDALGO
LOMA DEL ASTILLERO
JIQUIPILCO
NICOLAS ROMERO
LAS GOLONDRINAS
MANZANA 2
ISIDRO FABELA
LA PUREMA
IXTLAHUACA
LAS PALOMAS
EL SAN MIGUEL YUXTEPEC
MANZANA 6
PORTEZUELO
COL. CENTRO CEREMONIAL OTOMI
JIQUIPILCO EL VIEJO 2da. SECC.
LA CANOA
C(E)(w2)(w)b(l)g
BO. LOMA DEL LAUREL 1ra SECC.
CAMPAMENTO KILOMETRO 62
COL. LOMA LISTA HERMOSA
SAN PEDRO ABAJO 2da. SECC.
SAN JOSE DE LAS LOMAS
SAN PEDRO ARRIBA 5ta SECC.
C(w2)(w)b(l)g
FUENTE DE SAN BERNABE
BARRIO CALLE REAL
EJIDO ALLENDE
TEMOAYA
SAN JOSE COMALCO
SAN MATEO CAPULHUAC
TLACHALOYA 2da. SECC.
CAMPAMENTO KILOMETRO 48
OTZOLOTEPEC
CAMPO GRANDE
EJIDO DE TABORDA
EJIDO DE SAN JOSE PATHE
EJIDO DE MIMBRES
SAN CRISTOBAL
ALMOLOYA DE JUAREZ
LA CANOA
SAN ANTONIO DEL PUENTE
PUENTE SAN PEDRO
CERRILLO PIEDRAS BLANCAS
SAN JUAN
XONACATLAN
LA FE
TOLUCA
COL. GUADALUPE VICTORIA
LERMA
19°35'
19°30'
19°25'
99°40'
99°35'
99°30'
425,000 m E
2145,000 m N
SIMBOLOGIA
DENOMINACION
GRUPO DE CLIMAS
COEFICIENTE PREC/TEMP
GRADO DE HUMEDAD
% LLUVIA INVERNAL
OSCILACION TERMICA
C(E)(w2)(w)b(1)g SEMIFRIO > 55.0 SUBHUMEDO MENOR A 5 ISOTERMAL
C(w2)(w)b(1)g TEMPLADO > 55.0 SUBHUMEDO MENOR A 5 ISOTERMAL
LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS CLIMATICOS REGISTRAN UNA MARCHA DE LA TEMPERATURA TIPO GANGES (g), ESTO ES, EL MES MAS CALIENTE SE PRESENTA ANTES DEL SOLSTICIO DE VERANO.
ESTACION CLIMATOLOGICA, NUMERO DE ESTACION
FUENTE:
ATLAS GENERAL DEL ESTADO DE MEXICO VOL. II, TOLUCA, MEX., IGECEM, 1993.
Escala Gráfica
0 metros 700 1400 2100 2800 3500
N
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
CLIMAS


7.-TEMPERATURA MEDIA ANUAL




8.- PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL



9.- FRECUENCIA DE HELADAS



10.- FRECUENCIA DE GRANIZADAS



SIMBOLOGIA

NUMERO DE DIAS CON GRANIZADAS (PROMEDIO ANUAL)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

FUENTE:
CARTA ESTATAL, FENOMENOS CLIMATOLOGICOS, INEGI.

Escala Gráfica
0 metros 700 1400 2100 2800 3500

N

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS

FRECUENCIA DE GRANIZADAS



SECCIÓN III
NOMENCLÁTOR DE LOCALIDADES

III.- NOMENCLÁTOR DE LOCALIDADES

LOCALIDAD	CLAVE LOC.	SUBLOCALIDAD	CLAVE SUBLOC.	CATEGORIA ADMINISTRATIVA	COORDENADAS X	COORDENADAS Y	LONGITUD	LATITUD	ALTITUD
ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA	001	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	000	DELEGACION	441.721	2.159.657	099°33'19"	19°31'55	3050
EJIDO ALLENDE	002	EJIDO ALLENDE	000	DELEGACION	425.165	2.153.225	099°42'46"	19°28'23	2585
BARRIO CALLE REAL	003	BARRIO CALLE REAL	000	DELEGACION	435.725	2.153.550	099°36'44"	19°28'35	2645
LA CAÑADA BARRIO	004	LA CAÑADA BARRIO	000	DELEGACION	437.735	2.155.285	099°35'36"	19°29'32	2800
COL.CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COL. CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	DELEGACION	444.079	2.159.023	099°31'58"	19°31'34	3115
CERRITO DEL PANAL BARRIO	006	CERRITO DEL PANAL BARRIO	000	DELEGACION	436.318	2.154.930	099°36'24"	19°29'20	2685
DOLORES EJIDO DE	007	DOLORES EJIDO DE	000	DELEGACION	435.850	2.148.675	099°36'39"	19°25'57	2590
ENTHAVI 1RA SECCION BARRIO	008	ENTHAVI 1RA SECCION BARRIO	000	DELEGACION	439.949	2.157.240	099°34'20"	19°30'36	2910
ENTHAVI 1RA SECCION BARRIO	008	ENTHAVI 2DA SECCION	001	DELEGACION	439.811	2.156.150	099°34'24"	19°30'00	2840
ENTHAVI 1RA SECCION BARRIO	008	OJO DE AGUA	002	COLONIA	440.755	2.158.940	099°33'52"	19°31'31	2905
JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SEC	009	JIQUIPILCO EL VIEJO 1RA SECCION B	000	DELEGACION	439.700	2.157.675	099°34'28"	19°30'50	2930
JIQUIPILCO EL VIEJO 1ra SEC	009	JIQUIPILCO EL VIEJO 2da. SECC.	001	DELEGACION	440.136	2.158.525	099°34'14"	19°31'18	2900
BO.LOMA DEL LAUREL 1ra SECC	010	BO. LOMA DEL LAUREL 1ra SECC.	000	DELEGACION	441.720	2.156.750	099°33'19"	19°30'20	2960
BARRIO DE LOMA DELUREL 1RA	010	BARRIO DE LA LOMA DEL LAUREL 2DA	001	DELEGACION	440.845	2.155.580	099°33'49"	19°29'42	2890
LOMA ALTA BARRIO DE	011	LOMA ALTA BARRIO DE	000	DELEGACION	436.905	2.154.175	099°36'04"	19°28'56	2740
LOMA DE SAN NICOLAS EJIDO D	012	LOMA DE SAN NICOLAS EJIDO DE	000	DELEGACION	436.200	2.150.001	099°36'28"	19°26'40	2605
COL. LOMA VISTA HERMOSA	013	COL. LOMA VISTA HERMOSA	000	DELEGACION	437.700	2.156.040	099°35'37"	19°29'57	2805
LA LOMA	014	LA LOMA	000	DELEGACION	427.508	2.154.825	099°41'26"	19°29'16	2600
LA LOMA	014	CAMPAMENTO KILOMETRO 62	001	SIN CATEGORIA	427.499	2.156.548	099°41'27"	19°30'12	2640
LA LOMA	014	ENDECUAY	002	RANCHO	428.600	2.155.405	099°40'49"	19°29'35	2610
LLANO DE LA Y (2DA SECCION	015	LLANO DE LA Y (2DA SECCION DE SAN	000	DELEGACION	435.080	2.145.675	099°37'05"	19°24'19	2570
LA MAGDALENA TENEXPAN	016	LA MAGDALENA TENEXPAN	000	DELEGACION	438.285	2.151.845	099°35'16"	19°27'40	2660
LA MAGDALENA TENEXPAN	016	CAMPAMENTO KILOMETRO 48	001	DELEGACION	440.250	2.152.127	099°34'09"	19°27'50	2700
LA MAGDALENA TENEXPAN	016	LA LUNA	002	RANCHO	436.865	2.152.205	099°36'05"	19°27'52	2600
LA MAGDALENA TENEXPAN	016	MOLINO ARRIBA BARRIO	003	DELEGACION	437.655	2.152.300	099°35'38"	19°27'55	2655
EJIDO DE MIMBRES	017	EJIDO DE MIMBRES	000	DELEGACION	437.405	2.148.885	099°35'46"	19°26'04	2600
MORELOS COLONIA	018	MORELOS COLONIA	000	DELEGACION	436.250	2.151.875	099°36'26"	19°27'41	2650
POTHE	019	POTHE	000	DELEGACION	436.725	2.153.300	099°36'10"	19°28'27	2645
SOLALPAN BARRIO	020	SOLALPAN BARRIO	000	DELEGACION	440.120	2.156.040	099°34'14"	19°29'57	2800
SOLALPAN BARRIO	020	SOLALPAN 2DA SECCION BARRIO	001	DELEGACION	440.910	2.156.825	099°33'47"	19°30'23	2855
SAN ANTONIO DEL PUENTE	021	SAN ANTONIO DEL PUENTE	000	DELEGACION	435.195	2.147.145	099°37'02"	19°25'07	2580
SAN ANTONIO DEL PUENTE EJID	021	3RA SECCION SAN ANTONIO DEL PUENT	001	DELEGACION	434.910	2.147.905	099°37'12"	19°25'32	2575
SAN ANTONIO DEL PUENTE EJID	021	TROJES	002	DELEGACION	435.195	2.146.595	099°37'02"	19°24'49	2570
SAN DIEGO ALCALA 1RA Y 2DA	022	SAN DIEGO ALCALA 1RA Y 2DA SECCIO	000	DELEGACION	435.840	2.151.945	099°36'40"	19°27'43	2620
SAN DIEGO ALCALA 1RA Y 2DA	022	EMILIANO ZAPATA COLONIA	001	DELEGACION	434.770	2.151.625	099°37'17"	19°27'33	2580
SAN DIEGO ALCALA 1RA Y 2DA	022	LAZARO CARDENAS 3RA Y 4TA SECCION	002	DELEGACION	435.545	2.150.890	099°36'50"	19°27'09	2595
SAN JOSE BUENAVISTA EL CHIC	023	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO EJID	000	DELEGACION	433.555	2.148.255	099°37'58"	19°25'43	2570
SAN JOSE BUENAVISTA EL GRAN	024	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE EJI	000	DELEGACION	439.388	2.146.630	099°34'38"	19°24'51	2580
SAN JOSE COMALCO	025	SAN JOSE COMALCO	000	DELEGACION	434.355	2.152.309	099°37'31"	19°27'55	2585
SAN JOSE DE LAS LOMAS	026	SAN JOSE DE LAS LOMAS	000	DELEGACION	428.742	2.154.476	099°40'44"	19°29'05	2600
SAN JOSE DE LAS LOMAS	026	TRINIDAD	001	RANCHO	428.850	2.153.360	099°40'40"	19°28'28	2590

EJIDO DE SAN JOSE PATHE	027	EJIDO DE SAN JOSE PATHE	000	DELEGACION	434.535	2.150.120	099°37'25"	19°26'44	2585
SAN LORENZO OYAMEL	028	SAN LORENZO OYAMEL	000	DELEGACION	439.580	2.148.555	099°34'32"	19°25'53	2590
SAN MATEO ALCALA EJIDO DE	029	SAN MATEO ALCALA EJIDO DE	000	DELEGACION	433.045	2.151.950	099°38'16"	19°27'43	2585
SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	030	SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION BARRI	000	DELEGACION	439.250	2.153.805	099°34'43"	19°28'44	2700
SAN PEDRO ABAJO 1ra SECC.	030	SAN PEDRO ABAJO 2da SECC.	001	DELEGACION	439.505	2.155.413	099°34'35"	19°29'36	2775
SAN PEDRO ABAJO 1RA SECCION	030	ZANJA VIEJA (SAN PEDRO ABAJO 3RA.	002	DELEGACION	439.195	2.155.875	099°34'46"	19°29'51	2850
SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIO	031	SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCION	000	DELEGACION	440.537	2.153.632	099°33'59"	19°28'39	2800
SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIO	031	SAN PEDRO ARRIBA 2a. SECC.	001	DELEGACION	441.600	2.155.345	099°33'23"	19°29'34	2910
SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECCIO	031	SAN PEDRO ARRIBA 3RA SECCION (ZAN	002	DELEGACION	439.200	2.155.870	099°34'45"	19°29'51	2850
SAN PEDRO ARRIBA 1RA SECC.	031	SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECC.	003	DELEGACION	440.305	2.154.710	099°34'07"	19°29'14	2810
SAN PEDRO ARRIBA 1ra SECC.	031	SAN PEDRO ARRIBA 5ta SECC.	004	DELEGACION	441.660	2.154.175	099°33'21"	19°28'56	2810
EJIDO DE TABORDA	032	EJIDO DE TABORDA	000	DELEGACION	425.411	2.150.228	099°42'38"	19°26'46	2585
TABORDA EJIDO DE	032	MARUCA DEL RIO	001	RANCHO	426.015	2.155.180	099°42'18"	19°29'27	2600
TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	CABECERA MUNICIPAL	437.675	2.152.754	099°35'37"	19°28'10	2675
TEMOAYA	033	CORDERO	001	RANCHO	436.800	2.151.600	099°36'07"	19°27'32	2610
TEMOAYA	033	MOLINO ABAJO BARRIO	002	DELEGACION	437.400	2.151.945	099°35'12"	19°27'43	2650
TEMOAYA	033	TLALTENANGO ABAJO BARRIO	003	DELEGACION	437.065	2.152.860	099°35'58"	19°28'13	2620
TEMOAYA	033	TLALTENANGO ARRIBA BARRIO	004	DELEGACION	437.840	2.152.969	099°35'32"	19°28'17	2690
TLALTENANGUITO BARRIO	034	TLALTENANGUITO BARRIO	000	DELEGACION	438.979	2.156.480	099°34'53"	19°30'11	2820

FUENTE: IGECEM, Nomenclátor de Localidades del Estado de México 2014.
INEGI. INTEGRACIÓN TERRITORIAL
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/default.aspx
Fuente Protección Civil Temoaya, 2019. Actualización en campo de nuevos desarrollos habitacionales.

SECCIÓN IV

SUBSISTEMA PERTURBADOR

IV.-SUBSISTEMA PERTURBADOR

UN DESASTRE ES UN EVENTO CONCENTRADO EN TIEMPO Y ESPACIO, RESULTADO DEL IMPACTO DE UN AGENTE PERTURBADOR SOBRE UN AGENTE O SISTEMA AFECTABLE, CUYOS EFECTOS PUEDEN SER PREVENIDOS, MITIGADOS O EVITADOS POR UN AGENTE REGULADOR.

AGENTES PERTURBADORES

Los agentes perturbadores de origen natural y humano, son fenómenos que pueden alterar el funcionamiento normal de los asentamientos humanos o sistemas afectables y producir en ellos un estado de desastre. Los primeros provienen de la naturaleza, generalmente de cambios en las condiciones ambientales, de los desplazamientos de las grandes placas que conforman el subsuelo o de la actividad volcánica.

Los de origen antrópico o humano son consecuencia de la interacción del hombre con su entorno a través del desarrollo de sus actividades.

Los agentes perturbadores, comúnmente llamados *calamidades*, se pueden clasificar como previsibles y no previsibles.

Los previsibles.- son aquellos que nos permiten tomar acciones de prevención; por ejemplo contaminación, erosión, desertificación, incendios, explosiones, etc.

Los no previsibles.-se presentan súbitamente, tales como: sismos, ciclones, nevadas, etc. Sin embargo es posible estar preparados para reducir y mitigar sus efectos destructivos.

Existen dos conceptos básicos para el estudio de los desastres: sus *mecanismos de generación y producción y los mecanismos de encadenamiento con otras calamidades.*

MECANISMOS GENERADORES

Son los mecanismos a través de los cuales se producen las calamidades y cuyas etapas son las siguientes.

Preparación.- determina el conjunto de condiciones necesarias para la formación de la calamidad.

Iniciación.- es la excitación del mecanismo.

Desarrollo.- fase de crecimiento o intensidad del fenómeno.

Traslado.-consiste en el transporte de los elementos o energía del fenómeno, del lugar de inicio al de impacto.

Producción de impactos.- manifestación del fenómeno sobre el sistema afectable.

ENCADENAMIENTO

Los mecanismos de encadenamiento son aquellos que como consecuencia de la presencia de una primera calamidad propician otra, llamada *calamidad encadenada.*

Se han definido tres tipos de encadenamiento.

Corto.-cuando un primer impacto da lugar directamente a otro (por ejemplo, de un sismo puede seguir un colapso de suelos.)

Largo.-es una secuencia lineal de calamidades encadenadas (un sismo provoca ruptura de ductos eléctricos y de combustible; lo cual ocasiona un incendio.)

Integrado.-es la agregación de impactos debido a efectos de una calamidad inicial, (interrupción del servicio de agua, afectar la salud de la población, interrumpe procesos productivos, daña sectores habitacionales, etc.)

El Sistema Nacional de Protección Civil elaboró un sistema de clasificación de fenómenos de acuerdo a su origen para simplificar su estudio; éste comprende cinco tipos de fenómenos.

CLASIFICACIÓN DE FENÓMENOS PERTURBADORES

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

DEFINICIÓN

Son aquellos que están relacionados con la actividad y dinámica interna de la Tierra y de la corteza terrestre, y que tienen que ver con la transformación de la superficie terrestre (incluyendo el fondo marino), dando origen a las fallas (continentales y regionales) y fracturas, a los plegamientos, el vulcanismo, el deslizamiento de tierra, etc.

Aquí podemos señalar a los sismos, que son los que mayor daño han ocasionado a nuestro País. Entre los más representativos están los que se suscitaron en septiembre de 1985, donde miles de personas perdieron la vida.

Es importante mencionar los efectos que ocasiona la actividad volcánica y para el caso tenemos al volcán Popocatépetl, que se mantiene activo y si se intensificara su actividad ocasionaría graves daños a la población y al entorno ecológico.

CLASIFICACIÓN

- Sismicidad
- Vulcanismo
- Plegamiento
- Deslizamiento y colapso de suelos
- Deslaves
- Hundimiento regional
- Fallas, fracturas, agrietamientos
- Flujos de lodo

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

DEFINICIÓN

Es el fenómeno perturbador que se genera por la acción intensa y/o violenta de los agentes atmosféricos.

Los efectos que se han tenido por la presencia de este fenómeno en México son innumerables, pero los que mayor daño han ocasionado son los huracanes y ciclones en las zonas costeras del Océano Pacífico y Golfo de México (principalmente en Acapulco y Oaxaca, donde cientos de personas perdieron la vida).

En nuestra entidad, durante el verano de 1998, debido al periodo de lluvias en el valle de Toluca el río Lerma sobrepasa su nivel, al grado de desbordarse, ocasionando inundaciones en gran parte de su cauce, por tal motivo decenas de familias tuvieron que pasar gran tiempo en refugios y albergues temporales. En el año 2000, aguas negras del canal la compañía inundaron varias colonias del municipio de Chalco, causando grandes pérdidas materiales, por lo cual fue declarada zona de desastre.

CLASIFICACIÓN

- Trombas
- Granizadas
- Inundaciones
- Tormentas eléctricas
- Nevadas, heladas
- Vientos fuertes
- Sequías
- Temperaturas extremas

FENÓMENOS QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

DEFINICIÓN

Evento que se genera por la reacción violenta de diferentes substancias químicas, que pasan a ser muy inestables por su interacción molecular o nuclear. Estos tipos de fenómenos se encuentran íntimamente ligados al desarrollo industrial y tecnológico y al uso de diversas formas de energía y al complejo manejo, utilización y control de éstas. Esta clase incluye los incendios tanto urbanos (domésticos e industriales) como forestales, las explosiones, radiaciones, fugas tóxicas, derrames de sustancias peligrosas, etc.).

Uno de los sucesos más violentos que se han tenido de este tipo en el País es la explosión por fuga de gas L. P. en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, donde cientos de personas resultaron afectadas en su vida y sus bienes.

CLASIFICACIÓN:

- Incendios
- Explosiones
- Radiaciones
- Fugas tóxicas, derrames

FENÓMENOS SANITARIO-ECOLÓGICOS

DEFINICIÓN

Es la calamidad que se origina por la acción patógena de los agentes biológicos que atacan a la población, flora y fauna, causando la alteración de su salud o su muerte.

En los últimos años se han presentado varios brotes de cólera en nuestro país por falta de medidas higiénicas; se presenta este virus atacando principalmente al ser humano.

Cuando se presenta algún otro tipo de fenómeno perturbador y llega a alterar el ecosistema de forma importante, se pueden generar epidemias a consecuencia de la insalubridad de la zona.

CLASIFICACIÓN

- Epidemias
- Plagas
- Lluvia ácida
- Contaminación ambiental

FENÓMENOS SOCIO-ORGANIZATIVOS

DEFINICIÓN

Este fenómeno se genera directamente por la acción premeditada del hombre (atentados) o involuntaria (accidentes) y por concentraciones y movimientos masivos de población. Aunque en México no se ha manifestado el terrorismo, sí se llegan a tener constantes marchas de protesta en las principales ciudades, ocasionando la parálisis temporal del sistema productivo y las consecuentes pérdidas económicas, así como afectación de la calidad del aire.

Los fenómenos de mayor representatividad son los accidentes aéreos, ferroviarios y carreteros, que día con día suceden, donde muchos seres humanos pierden la vida, ya sea por falta de mantenimiento a las unidades móviles, fallas técnicas o errores humanos.

CLASIFICACIÓN

Concentración masiva de población
Accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios
Actos de sabotaje y terrorismo
Interrupción y desperfecto de servicios públicos y sistemas vitales.

REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA PERTURBADOR

Asentamientos en Pendientes y Zonas Adyacentes con problemas de Remoción o Erosión

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

ASENTAMIENTOS EN PENDIENTES Y ZONAS ADYASENTES CON PROBLEMAS DE REMOCION O EROSION *(46 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-01 (identificador en el plano)**	PL10-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya 033** (Clave Localidad) **Sublocalidad: Molino Abajo 002** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Molinoi Abajo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.15	3	23	0

Descripción del Asentamiento: asentamiento en pendiente con riesgo de desliamiento.

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-02 (identificador en el plano)**	PL10-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya 033** (Clave Localidad) **Sublocalidad:Tlaltenango Abajo 003** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: CONALEP Temoaya** **Asentamiento en pendiente:** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente: X** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.3	0		Institucion Educativa

Descripción del Asentamiento: Asentamiento contiguo a zonas con pendiente, cárcavas y problemas de erosion.

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-03 (identificador en el plano)**	PL10-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya 033** (Clave Localidad) **Sublocalidad:Tlaltenango Abajo 003** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Tlaltenango Abajo** **Asentamiento en pendiente:** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.09	0	----------	Carr.Temoaya- CCO

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, provocadas por la erosion fluvial del rio, riesgo de remosion, afectando la vialidad principal.

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-04 (identificador en el plano)**	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya 033** (Clave Localidad) **Sublocalidad:Tlaltenango Abajo 003** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Tlaltenango Abajo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.29	1	3	0

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendiente, con problemas de remosion, se detectó evidencias de reptación de suelos, hacia el cauce contiguo.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-05 (identificador en el plano)**	PL10-1C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad:San Pedro Abajo 1er Seccion** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera Temoaya-Centro Ceremonial** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables: X**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.43	0		Vialidad principal

Descripción del Asentamiento: Area con pendientes fuertes, con riesgo de desalizaciento o caída de rocas o material, se han presentado pequeños deslizamientos de material sobre todo en la temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-06 (identificador en el plano)**	PL10-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Abajo 1er Seccion** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera Temoaya-Centro Ceremonial** **Asentamiento en pendiente:** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente: X** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables: X**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.3	1	6	0

Descripción del Asentamiento: Asentamiento.en la parte baja de un talud, en donde se realizaron trabajos de retiro de material, se han presentado pequeños desliamientos de material que no han alzanzado la vivienda establecida en el lugar.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-07 (identificador en el plano)**	PL10-1D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento:** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente: X** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.94	4	33	Vialidad principal

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendiente, con riesgo de deslzaiento

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-08 (identificador en el plano)**	PL10-1D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era Seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 1era Seccion** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.23	0		Camino y Vialidad al Centro Ceremonial

Descripción del Asentamiento: Sitio localizado en pendiente fuerte, con riesgo de deslizamiento de material, se a presentado el deslizamiento de material de manera minima, afectando la vialidad.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-09 (identificador en el plano)**	PL11-4C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion 031 (Clave Localidad)

Sublocalidad:San Pedro Arriba 1era Seccion 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: San pedro Arriba

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente: X
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.09	13	67	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendiente y en la periferia de una cárcava, las vvienas han ido ganando terreno a la cárcava.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-10 (identificador en el plano)**	PL11-4D (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion 031 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era Seccion 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Camino a San Lorencito

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables: X

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.10	4	28	Institucion Educativa

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendiente y una parte se localiza bajo bloques potencialmente inestables al construir n la periferia de un talud..

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-11 (identificador en el plano)**	PL11-4C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion 031 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San Pedro Arriba 4ta Seccion 003 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Cinco Reales

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.33	2	13	

Descripción del Asentamiento: asentamiento en zona con pendiente, en temporada de lluvias a tenido problemas de caída de material de manera minima.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-12 (identificador en el plano)**	PL11-3C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: Solalpan 020 (Clave Localidad)

Sublocalidad:Solalpan 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Solalpan

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.28	22	112	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendientes fuertes, con riesgo de desliamiento.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-13 (identificador en el plano)**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi 1era Seccion** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad:Enthavi 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Enthavi** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.6	2	9	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en una zona con pendiente, se observan trabajos de remosion de material para realizar construcción, alterando la pendiente natural del terreno

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-15 (identificador en el plano)**	PL11-1C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi 1era Seccion** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Enthavi 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento:** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.48	12	84	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en zona con pendientes fuertes.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-14 (identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Solalpan 1era seccion** **020** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Solalpan 2da. seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Solalpan 2da.** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.46	3	13	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en pendiente, se observan trabajos de modificación al entorno para seguir construyendo en el lugar.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-16 (identificador en el plano)**	PL12-4A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era Seccion** **009** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Jiquipilco el Viejo 2da Seccion** **Asentamiento en pendiente:** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente: X** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.79	2	7	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en zona con pendiente fuerte.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-17 (identificador en el plano)**	PL12-4A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi 1era Seccion** **008** (Clave Localidad) **Sublocalidad: Enthavi 2da Seccion** **001** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento:** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.4	3	14	

Descripción del Asentamiento: Asentamiento en zona con pendientes fuertes

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-18 (identificador en el plano)**	PL12-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **005** (Clave Localidad) **Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.8	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el talud-corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-19 (identificador en el plano)**	PL12-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **005** (Clave Localidad) **Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.63	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el talud-corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-20 (identificador en el plano)**	PL12-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019. **Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **005** (Clave Localidad) **Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi** **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.53	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el talu-corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-21 (identificador en el plano)**	PL12-2E Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.68	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el talu-corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-22 (identificador en el plano)**	PL12-3E Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 2 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.89	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-23 (identificador en el plano)**	PL12-3E Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.27	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el talud-corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-24 (identificador en el plano)**	PL12-3E Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.30	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion minima de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-25 (identificador en el plano)**	PL13 (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.25	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-27 (identificador en el plano)**	PL10-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Loma Alta **011** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Loma Alta **000** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Camino al panteon

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.4	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-26 (identificador en el plano)**	PL10-1-2B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Temoaya **033** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Tlaltenango Arriba **004** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Camino a Barrio la Joya

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
4.3	0	0	

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo ZR-28 (identificador en el plano)**	PL GRAL (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Cerrito del panal **006** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Cerrito del panal **000** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera a Jiquipilco

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
20.2	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-29 (identificador en el plano)**	PL12-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Jiquipilco el Viejo **009** Clave Localidad

Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera a Jiquipilco el Viejo

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
2.1	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-31 (identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Loma El Laurel **010** Clave Localidad

Sublocalidad: Loma el Laurel **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Av Ojo de Agua

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.3	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-30 (identificador en el plano)**	PL GRAL Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **005** Clave Localidad

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomi **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Carretera Centro Ceremonial

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
3.7	0	0	Carretera Centro Ceremonial-

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, se observa el corte de la carretera, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de rocas en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-32 (identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019.

Localidad: Loma El Laurel **010** Clave Localidad

Sublocalidad: Loma el Laurel **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Lugar del Asentamiento: Av Ojo de Agua

Asentamiento en pendiente: X
Asentaiento sobre costaleras:
Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:
Asent. bajo bloques potencialmente inestables:

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.2	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-33** **(identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Loma El Laurel** **010** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Loma el Laurel** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Camino Principal** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.7	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Zona con pendientes fuertes, ladera de un barranco, con problemas de erosion y remosion de materiales de las partes altas, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-35** **(identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Camino Principal** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.13	1	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Corte del talud para realizar construcción de Invernadero, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-34** **(identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Camino Principal** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.08	1	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: corte del talud para realizar construcción de vivienda, se acentua la caída de material en temporada de lluvias

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-36** **(identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Camino Principal** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.42	5	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Corte del talud para realizar construcción de viviendas, corresponde a la ladera de un barranco, se observan escarpes

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-37 (identificador en el plano)**	PL11 - 2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion** **031** Clave Localidad **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Camino Principal** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.11	2	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: Corte del talud para realizar construcción de viviendas, corresponde a la ladera de un barranco, se observan escarpes

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-38 (identificador en el plano)**	PL12-3A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Jiquipilco el Viejo** **009** Clave Localidad **Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a Jiquipilco el Viejo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.3	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un brranco con procesos erosivos, se observa un escarpe en el terreno

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-39 (identificador en el plano)**	PL12-3A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Jiquipilco el Viejo** **009** Clave Localidad **Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a Jiquipilco el Viejo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.56	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un brranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno para realizar una construccion

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-40 (identificador en el plano)**	PL12-4A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi** **008** Clave Localidad **Sublocalidad: Enthavi 2da seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a la secundaria** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.0	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno para realizar una construccion

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-41 (identificador en el plano)**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Enthavi 1era seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a Enthavi** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.5	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno para realizar una construccion

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-43 (identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ojo de Agua** **002** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a Enthavi** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.2	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-42 (identificador en el plano)**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Enthavi** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Enthavi 1era seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a Enthavi** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
1.8	2	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno para realizar una construccion

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-44 (identificador en el plano)**	PL10-1C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: San Pedro Abajo 1era seccion** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abao 1era Seccion** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a San Pedro Abajo 1era** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.1	0	0	Camino principal

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-45 (identificador en el plano)**	PL10-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Arriba** **004** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a San Pedro Abajo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.5	**2**	**0**	**Camino principal**

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo ZR-46 (identificador en el plano)**	PL10-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Julio de 2019. **Localidad: Temoaya** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Abajo** **003** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: Carretera a San Pedro Abajo** **Asentamiento en pendiente: X** **Asentaiento sobre costaleras:** **Asentamiento adjunto a zonas con pendiente:** **Asent. bajo bloques potencialmente inestables:**	

Extension Has.	Viviendas en riesgo	Población en riesgo	Otras construcciones en riesgo
0.8	**1**	**0**	**Camino principal**

Descripción del Asentamiento: ladera de un barranco con procesos erosivos, se observa un corte en el terreno

Deslizamientos de Tierra

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA *(8 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo DT-01 **(identificador en el plano)** PL10-2B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: Temoaya **033** **Clave Localidad**

Sublocalidad:Tlaltenango Arriba **004** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
0	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo ocasionado por una precipitación fuerte, afectación a barda perimetral y patio de el EDAYO Temoaya.se ubica en la parte alta de la ladera.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo DT-03 **(identificador en el plano)** PL11-3C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: Loma del Laurel 1era Seccion **010** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Loma del Laurel 1era Seccion **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
1	0	0	0	5

Infraestructura afectada:

Carreteras: **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo ocasionado por una precipitación fuerte, afectación a Vivienda, causando la caída de parte de las bardas de esta..

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo DT-02 **(identificador en el plano)** PL11-4C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion **031** **Clave Localidad**

Sublocalidad:San Pedro Arriba 4ta Seccion **003** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
0	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: X **Red de Agua Potable:**

Puentes: X **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Flujo de lodo, proveniente de las partes altas, con afectación a la carr. Principal de San Pedro Arriba 4ta. Sección, asi como a un puente de la misma vialidad, suelo mal consolidado.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo DT-04 **(identificador en el plano)** PL11-2D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era Seccion **031** **Clave Localidad**

Sublocalidad: San Pedro Aarriba 3era Seccion **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
1	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo ocasionado por una precipitación fuerte, afectación a Vivienda, causando la caída de parte de las bardas y socavando la parte baja de la vivienda..

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo DT-05 (identificador en el plano)**	PL11-2C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad:Enthavi 1era Seccion 008 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Enthavi 1era Seccion 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
1	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo ocasionado por una precipitación fuerte, asi como trabajos de remosion de material en una ladera, afectación a Vivienda y socavando la parte baja del predio.

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo DT-07 (identificador en el plano)**	PL10-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: Loma Alta 011 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Loma Alta 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
0	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: x **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje: x**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo ocasionado por una precipitación fuerte, afectación a via de comunicación y red de drenaje

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo DT-06 (identificador en el plano)**	PL11-1B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era Seccion 009 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 2da Seccion 001 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
3	0	0	0	15

Infraestructura afectada:

Carreteras: X **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Flujo de lodo proveniente de las partes altas, afectando a 3 viviendas y camino principal.

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo DT-08 (identificador en el plano)**	PL10-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Julio de 2019.

Localidad: Loma Alta 011 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Loma Alta 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Causas

Precipitación: X **Movimiento Sismico:**

Falla Geologica: **Fractura:**

Daños Perdidas

Viviendas	Muertos	Heridos	Desaparecidos	Damnificados
0	0	0	0	0

Infraestructura afectada:

Carreteras: x **Red de Agua Potable:**

Puentes: **Red de Drenaje:**

Red Telefonica: **Líneas de Conducción Electrica:**

Descripción del Fenomeno: Deslizamiento de suelo y flujo de lodo, ocasionado por una precipitación fuerte, afectación a la carretera primcipal

Fallas, Fracturas, Agrietamientos y Hundimientos

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

FALLAS, FRACTURAS, AGRIETAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS *(7 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AG-01 (identificador en el plano)**	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Ejido de Mimbres** 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: Ejido de Mimbres** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar: Ejido de Mimbres.** **Extensión (mts.): 340mts** **Viviendas en Riesgo: 2** **Población en Riesgo: 17** **Otras construcciones:** Centro escolar y Vialidad Regional. **Descripción**: Se ubica grieta con una longitud visible aproximadamente de 340mts, lineales, la cual afecta a vialidad regional, 2 casas habitación y un centro escolar ubicado al sur, asi como la carr. Amomolulco – Ixtlahuaca.	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AG-02 (identificador en el plano)**	PL7-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Antonio del Puente** 021 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: Trojes** 002 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar: Trojes.** **Extensión (mts.): 150mts** **Viviendas en Riesgo: 0** **Población en Riesgo: ----------** **Otras construcciones: Area de parques** **Descripción**: se ubica grieta con una longitud visible aproximada de 150mts, lineales, esta grieta se detectó en el 2007, y se ubicaba en terrenos de cultivo, en la actualidad se localiza el conjunto habitacional Hacienda de Trojes.	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AG-03 (identificador en el plano)**	PL7-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Antonio del Puente** 021 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: Trojes** 002 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar: Trojes.** **Extensión (mts.): 475mts** **Viviendas en Riesgo: 1** **Población en Riesgo: 2** **Otras construcciones: 0** Descripción: se ubica grieta con una longitud visible aproximadamente de 475mts, lineales, las cuales afectan área de cultivos y una vivienda (rancho), se acentúa en temporada de lluvias.	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AG-04 (identificador en el plano)**	PL7-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Llano de la "Y"** **015** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: Llano de la "Y"** **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar: Lalno de la Y.** **Extensión (mts.): 220mts** **Viviendas en Riesgo: 2** **Población en Riesgo: 14** **Otras construcciones: Ninguna** **Descripción:** se ubica grieta con una longitud aproximada a los 220mts., lineales, las cuales afectan a 2 casas habitación y terrenos de cultivo, se acentua en temporada de lluvias	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AG-05 (identificador en el plano)**	PL7-3C-D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Llano de la "Y"** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la "Y"** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**		**Lugar: Llano de la Y.** **Extensión (mts.): 100mts** **Viviendas en Riesgo: 1** **Población en Riesgo: 7** **Otras construcciones: Ninguna** **Descripción:** se ubica grieta con una longitud aproximada a los 100mts., lineales, las cuales afectan a 1 casa habitación y terrenos de cultivo, dicha grieta se acentúa en temporada de lluvias	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AG-07 (identificador en el plano)**	PL7-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Llano de la "Y"** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la "Y"** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**		**Lugar: Llano de la Y.** **Extensión (mts.): 315mts** **Viviendas en Riesgo: 0** **Población en Riesgo: 0** **Otras construcciones: Ninguna** **Descripción:** se ubica grieta con una longitud aproximada a los 315mts., lineales, las cuales afectan a terrenos de cultivo, se acentúa en temporada de lluvias.	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AG-06 (identificador en el plano)**	PL7-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Llano de la "Y"** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la "Y"** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**		**Lugar: Llano de la Y.** **Extensión (mts.): 20mts** **Viviendas en Riesgo: 0** **Población en Riesgo: 0** **Otras construcciones: Ninguna** **Descripción:** se ubica grieta con una longitud aproximada a los 20mts., lineales, las cuales afectan a terrenos de cultivo, se acentúa en temporada de lluvias.	

Reporte de Sismos

FENÓMENOS GEOLÓGICOS

REPORTE DE SISMOS *(2 Registros)*

MUNICIPIO	CLAVE MPIO.	FECHA	LOCALIDAD	CLAVE LOC.	SUBLOCALIDAD	CLAVE SUBLOC.	CATEGORIA ADMINISTRATIVA	DAÑOS Y PERDIDAS							
								MUERTOS	DESAPARECIDOS	DAMNIFICADOS	VIVIENDAS	RED ELECTRICA	RED TELEFONICA	RED AGUA POTABLE	RED DE DRENAJE
TEMOAYA	104	7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	TODAS	--	TODAS	000	DELEGACION	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMOAYA	104	19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	TODAS	--	TODAS	000	DELEGACION	0	0	0	0	0	0	0	0

Zonas Susceptibles de Inundación

ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN *(11 Registros)*

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-01	PL8-2C,3ABCD,4CD (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015.

Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Pluvial y Fluvial.

Nivel máximo (cm.): 50 cm.

Impacto

Viviendas Afectadas: 67

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 330

Superficie Afectada (Has.): 65.16Has.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	X
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	X
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras: X	Red de Drenaje: X
Puentes:	Red Telefónica:
Red de Agua Potable: X	Red Eléctrica:

Daños Cultivos (Has.): 0 Has. X

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-02	PL7-3CD,4C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009

Localidad: Llano de la "Y" 015 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Llano de la "Y" 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 45.cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 3

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados:21

Superficie Afectada (Has.): 4.49ha

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	X
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	X
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras: X	Red de Drenaje: X
Puentes:	Red Telefónica:
Red de Agua Potable: X	Red Eléctrica:

Daños Cultivos (Has.): 3.4

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-03	PL7-3C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009, 2011, 2013

Localidad: Llano de la "Y" 015 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Llano de la "Y" 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 60.0cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 21

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 128

Superficie Afectada (Has.): 25.68ha

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	X
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	X
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras:	X	Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:	X	Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-04	PL7-3C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias

Localidad: San Antonio del Puente 021 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Ejido de Trojes 002 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 90.0cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 1

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 7

Superficie Afectada (Has.): 2.2ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	X
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	X
Otras: Desborde rio.	

Infraestructura afectada

Carreteras:		Red de Drenaje:	
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:		Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ZN-05 (identificador en el plano)	PL7-1B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009

Localidad: San Antonio del Puente 021 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San Antonio del Puente 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 50cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 21

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 81

Superficie Afectada (Has.): 4.35ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	X
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras:		Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:	X	Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ZN-06 (identificador en el plano)	PL14-3C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009

Localidad: San José Buenavista el Chico 023 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San José Buenavista el Chico 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 70cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 1

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 5

Superficie Afectada (Has.): 0.18ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	X
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras:		Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:		Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-07	PL6-2AB,3AB (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009, 2011, 2013, 2015

Localidad: Ejido de San José Pathe 027 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Ejido de san José Pathe 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 45cm.

Impacto

Viviendas Afectadas: 13

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 48

Superficie Afectada (Has.): 12.96

Causas

Azolve en el Drenaje

Red de Drenaje insuficiente X

Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo X

Terreno con poca pendiente

Terreno poco permeable

Zonas que por su origen están sujetas a inundarse

Otras:

Infraestructura afectada

Carreteras: X Red de Drenaje: X

Puentes: Red Telefónica:

Red de Agua Potable: Red Eléctrica:

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-08	PL5-4DE (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: temporada de Lluvias 2013

Localidad: San Diego Alcala 022 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Lazaro Cardenas 002 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 40cm.

Impacto

Viviendas Afectadas: 3

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 8

Superficie Afectada (Has.): 0.38ha.

Causas

Azolve en el Drenaje

Red de Drenaje insuficiente X

Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo X

Terreno con poca pendiente

Terreno poco permeable

Zonas que por su origen están sujetas a inundarse

Otras:

Infraestructura afectada

Carreteras: X Red de Drenaje: X

Puentes: Red Telefónica:

Red de Agua Potable: X Red Eléctrica:

Daños Cultivos (Has.): 3

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-09	PL9-2A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2011

Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 75cm.

Impacto

Viviendas Afectadas: 2

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 7

Superficie Afectada (Has.): 0.40ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras:	X	Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:	X	Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ZN-10	PL10-3B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de Lluvias 2009, 2011, 2013, 2019

Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad)

Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 45.0cm.

Impacto

Viviendas Afectadas: 3

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 6

Superficie Afectada (Has.): 0.10ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	X
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	
Otras:	

Infraestructura afectada

Carreteras:	X	Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	X
Red de Agua Potable:	X	Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones: Afectación a locales comerciales.

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ZN-11 (identificador en el plano)	PL5-1C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha del Evento: Temporada de lluvias 2008

Localidad: San José Comalco 025 (Clave Localidad)

Sublocalidad: San José Comalco 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

2.- Datos Específicos

Tipo de Inundación: Fluvial

Nivel máximo (cm.): 55.0cm

Impacto

Viviendas Afectadas: 3

Muertos: 0 Heridos: 0

Desaparecidos: 0 Damnificados: 15

Superficie Afectada (Has.): 0.92ha.

Causas

Azolve en el Drenaje	
Red de Drenaje insuficiente	X
Excesiva cantidad de precipitación en poco tiempo	X
Terreno con poca pendiente	
Terreno poco permeable	
Zonas que por su origen están sujetas a inundarse	

Otras: Desbordamiento de dren principal.

Infraestructura afectada

Carreteras:	X	Red de Drenaje:	X
Puentes:		Red Telefónica:	
Red de Agua Potable:	X	Red Eléctrica:	

Daños Cultivos (Has.):

Observaciones:

Reporte de Hidrometeoros

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS

REPORTE DE HIDROMETEOROS *(5 Eventos)*

MUNICIPIO	CLAVE MPIO.	FECHA	LOCALIDAD	CLAVE LOC.	SUBLOCALIDAD	CLAVE SUBLOC.	CATEGORIA ADMINISTRATIVA	CLAVE EVENTO	DURACION (minutos)	ACUMULACION (centimetros)	MUERTOS	DAMNIFICADOS	VIVIENDAS AFECTADAS	HECTAREAS DE CULTIVOS
TEMOAYA	104	11 DE MARZO DE 2012	SAN DIEGO ALCALA	022	SAN DIEGO ALCALA 1ERA Y 2DA	000	DELEGACION	TORNADO	10	-	0	200	75	0
TEMOAYA	104	23 DE JULIO DE 2013	CALLE REAL	003	CALLE REAL	000	DELEGACION	TROMBA	25	0	0	31	7	2
TEMOAYA	104	20 DE NOVIEMBRE DE 2013	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	003	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	000	DELEGACION	GR	30	20	0	0	15	0
TEMOAYA	104	21 DE NOVIEMBRE DE 2013	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	003	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	000	DELEGACION	GR	25	20	0	0	15	0
TEMOAYA	104	17 DE MAYO DE 2019	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	023	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	000	DELEGACION	TORNADO	10	-	0	60	12	0

Actividad Comercial

FACTORES QUÍMICO-TECNOLÓGICOS

ACTIVIDAD COMERCIAL *(10 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-01**	PL7-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: San Antonio del Puente. **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Las Trojes. **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Toluca –Temoaya, Km. 13.5.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA LAS TROJES, CADENA COMERCIAL OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 70m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-02**	PL9-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: Temoaya **033** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Molino Abajo **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Toluca –Temoaya, No. 119

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA ALCALA, CADENA COMERCIAL OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 60m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-03**	PL10-3B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: Temoaya **033** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Temoaya **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Cabecera Municipal

Dirección: Calle Reforma, No. 108.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA TEMOAYA, CADENA COMERCIAS OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 50m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-04**	PL10-3B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: Temoaya **033** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Temoaya **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Cabecera Municipal

Dirección: Calle Reforma s/n

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "ELEKTRA DEL MILENIO"

Responsable: Lic. Diana Gil Miranda

Tamaño: Mediana **Superficie**: 1100m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 8 **Vespertino: 8** **Nocturno: 0**

Actividad Principal: Venta de Electrodomesticos, muebles, telefonía.

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **AC-05** **(identificador en el plano)**	PL8-3C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: **8 de Mayo 2019.**

Localidad: San Jose Buenavista el Grande **024** **Clave Localidad**

Sublocalidad: San Jose Buenavista el Grande **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Hda. Rancho Seco, esq Hda. Buenavista, mza 56, lote 1.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA RINCONADA DEL VALLE, CADENA COMERCIAL OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 100m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **AC-06** **(identificador en el plano)**	PL7-2C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: **8 de Mayo 2019.**

Localidad: San Antonio del Puente Ejido **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Trojes **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Paseo Las Trojes, 215, int 2, Esq. Granero

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA VALLE CIRUELOS, CADENA COMERCIAL OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 120m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **AC-07** **(identificador en el plano)**	PL7-2C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: **8 de Mayo 2019.**

Localidad: San Antonio del Puente Ejido **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Trojes **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Autopista Ixtlahuaca-Lerma, carretera Toluca-Temoaya, Km 9

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDA BICENTENARIO, CADENA COMERCIAL OXXO"

Responsable: Lic. Fernando Silvestre Albarran

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 120m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 2**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **AC-08** **(identificador en el plano)**	PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: **8 de Mayo 2019.**

Localidad: La Magdalena Tenexpan **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Molino Arriba **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Prolongacion Reforma No. 118

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDAS 3 B"

Responsable: s/d

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 150m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 5 **Vespertino: 5** **Nocturno: 0**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-09**	PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: Temoaya **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Temoaya **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Gomez Farias, No. 104, Esq Constitucion

Teléfonos: 7227082402 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDAS 3 B"

Responsable: Carolina Montes de Oca Marcelino

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 300m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 4 **Vespertino: 3** **Nocturno:0**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **AC-10**	PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo 2019.

Localidad: La magdalena Tenexpan **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Molino Arriba **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegacion

Dirección: Carr. Temoaya-San Juan Jiquipilco, No. 101

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "TIENDAS DE CONVENIENCIA S. A. DE C. V. SUPER CITY"

Responsable: CHRYSTOPHER LEMUS SALINAS

Tamaño: Pequeña **Superficie**: 120m2

Trabajadores por Turno

Matutino: 2 **Vespertino: 2** **Nocturno: 0**

Actividad Principal: Tienda

Gases Combustibles

NOMBRE DEL GAS COMBUSTIBLE			
CAPACIDAD:			
RADIO DEL TANQUE			
ALTURA DEL TANQUE AL PISO			
DIAM DE LA VALVULA DE DESCARGA			

Estaciones de Servicio, Expendios Clandestinos

ESTACIONES DE SERVICIO, EXPENDIOS CLANDESTINOS *(5 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **GL-01** | PL7-1B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 11 de Septiembre 2019

Localidad: San Antonio del Puente. **021** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Las Trojes. **002** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Toluca –Temoaya, Km. 13.5.

Teléfonos: 01719 2 69 53 11 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Numero de Estación: 8267

Nombre: "Estación de Servicio Las Trojes"

Estado Actual: EN OPERACION

Responsable: Lic. Martínez Lezama Gerardo de Jesús.

Zonificación Estatal: Resto del Estado

Trabajadores por Turno

Matutino: 5 **Vespertino: 5** **Nocturno: 0**

Superficie: 4000m2 Año de Inicio de Actividades: 2006

Almacenamiento de Combustible

	Magna	Premium	Diesel
Tanques:	**1**	**1**	**1**
Capacidad:	60, 000lts.	**40, 000lts.**	**60, 000lts**
Total (lts):	60, 000lts.	**40, 000lts.**	**60, 000lts**

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **GL-03** | PL9-1A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 11 de Septiembre 2019

Localidad: Temoaya. **033** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Molino Abajo. **002** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Toluca – Temoaya, km. 18.5, #119

Teléfonos: 01719 2 65 01 04 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Numero de Estación: 3007

Nombre: Estación de Servicio Temoaya, S. A. de C. V.

Estado Actual: EN OPERACION

Responsable: C. Otero Pérez Manuel.

Zonificación Estatal: Resto del Estado

Trabajadores por Turno

Matutino: 8 **Vespertino: 7** **Nocturno: 7**

Superficie: 2800m2 Año de Inicio de Actividades: 1998

Almacenamiento de Combustible

	Magna	Premium	Diesel
Tanques	**1**		**1**
Capacidad	50, 000 y 40, 000lts		**40, 000lts.**
Total (lts)	90, 000lts		**40, 000lts**

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **GL-02** | PL9-3A (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 11 de Septiembre 2019

Localidad: La Magdalena Tenexpan. 1era. **016** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Magdalena Tenexpan 4ta. (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegacion.

Dirección: Amomolulco – Ixtlahuaca, Km. 29.4

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Numero de Estación: 5602

Nombre: "Estación de Servicio Ajil"

Estado Actual: EN OPERACION

Responsable: C. González D'oleire Alejandro

Zonificación Estatal: Resto del Estado

Trabajadores por Turno

Matutino: 5 **Vespertino: 0** **Nocturno: 0**

Superficie: 3, 800m2 Año de Inicio de Actividades: 2004

Almacenamiento de Combustible

	Magna	Premium	Diesel
Tanques:	**1**	**1**	**1**
Capacidad:	80, 000lts.	**60, 000lts.**	**60, 000lts.**
Total (lts):	80, 000lts.	**60, 000lts.**	**60, 000lts.**

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **GL-04** | PL10-2B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 11 de Septiembre 2019

Localidad: Temoaya. **033** (Clave Localidad)

Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. **003** (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Valentín Gómez Farias #35

Teléfonos: 01719 2 65 02 21 y 2 65 06 75 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Numero de Estación: J0221

Nombre: "Estación de Autoconsumo, Transportes Temoayenses"

Estado Actual: EN OPERACION

Responsable: C. Martínez Rodríguez Fructuoso

Zonificación Estatal:

Trabajadores por Turno

Matutino: 0 **Vespertino: 2** **Nocturno: 0**

Superficie: 570 Año de Inicio de Actividades: 2004

Almacenamiento de Combustible

	Magna	Premium	Diesel
Tanques:			**1**
Capacidad:			**30, 000lts**
Total (lts):			**30, 000lts**

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **GL-05**	PL7-2B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 11 de Septiembre 2019

Localidad: San Antonio del Puente Ejido **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Trojes **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Autopista Ixtlahuaca-Lerma, carretera Toluca Temoaya Km 19.5

Teléfonos: 719 2 65 50 93 **CP:***50880*

2.- Datos Específicos

Numero de Estación: 11855

Nombre: "Estación de Servicio Lerma – El Dorado S.A de C.V."

Estado Actual: EN OPERACION

Responsable: Jorge Cores Muradas

Zonificación Estatal:

Trabajadores por Turno

Matutino: 0 **Vespertino: 2** **Nocturno: 0**

Superficie: 7174m2 Año de Inicio de Actividades: 2015

Almacenamiento de Combustible

	Magna	Premium	Diesel
Tanques:	**1**	**1**	**1**
Capacidad:	80,000	**40,000**	**60,000**
Total (lts):	80,000	**40,000**	**60,000**

Gaseras, Estaciones de Carburacion, Expendios Clandestinos

FACTORES QUÍMICOS

GASERAS, ESTACIONES DE CARBURACION, EXPENDIOS CLANDESTINOS *(3 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **GE-01**	PL13-4C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Octubre de 2019

Localidad: San José Las Lomas **026** **Clave Localidad**

Sublocalidad: San José Las Lomas. **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, s/n

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Estación de Carburación"

Estado Actual: En Operacion

Responsable: Ing. Oscar Juárez

Trabajadores por Turno

Matutino: 1 **Vespertino: 0**

Superficie: 25 m2 **Conexión a gasoducto**: No

Almacenamiento de Gas

	Tanques	**Cilindros:**
Cantidad:	**1**	**0**
Capacidad (lts):	5000lts	**0**
Total (lts):	5000lts.	**0**
Alt. del Tanque al piso	70 cm	
Diámetro de la Válvula		

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **GE-02**	PL7-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Octubre de 2019.

Localidad: Llano de la "Y" **015** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Llano de la "Y" **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Toluca - Temoaya, Km. 10

Teléfonos: 01722 2 15 29 29 y 2 13 08 95 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Estación de Carburación Gas Cimsa S.A de C.V."

Estado Actual:

Responsable: Lic. Everardo Salcedo

Trabajadores por Turno

Matutino: 1 **Vespertino: 0**

Superficie: 2, 000m2 Conexión a gasoducto: No

Almacenamiento de Gas

	Tanques	**Cilindros:**
Cantidad:	**1**	**20**
Capacidad (lts):	5,000lts	**20kgs.**
Total (lts):	5, 000lts	**400kgs**
Alt. del Tanque al piso	75 cm.	
Diámetro de la Válvula		

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **GE-03**	PL9-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Octubre de 2019.

Localidad: Ejido de Mimbres **017** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Ejido de Mimbres **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Avenida del Cnal s/n

Teléfonos: 722 6497953 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Estación de Carburación Gas Cimsa S.A de C.V."

Estado Actual: En Operacion

Responsable: Lic. Mari Ayme Flores Bernal

Trabajadores por Turno

Matutino: 1 **Vespertino: 1**

Superficie: 4, 300m2 Conexión a gasoducto: No

Almacenamiento de Gas

	Tanques	**Cilindros:**
Cantidad:	**1**	**20**
Capacidad (lts):	5,000lts	**20kgs.**
Total (lts):	5, 000lts	**400kgs**
Alt. del Tanque al piso	75 cm.	
Diámetro de la Válvula		

Industrias

INDUSTRIAS *(2 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **IN-01** **(identificador en el plano)**	PL6-4D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 21 de Octubre 2019.

Localidad: San Antonio del Puente **021** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Trojes **002** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

Dirección: Carretera la Tuza, S/n,

Teléfonos: 01 5553300137

CP:*50850*

Sitio Web:

E-mail: idmisacv@webtelmex.net.mx

Siglas: IDMISACV

2.- Datos Específicos

Industria: ingeniería, Diseño y Manufacturas Industriales S. A de C. V.
División:
Tipo: **Instalación:**
Responsable: Ing. Robledo González Juan Roberto.
Industria conectada a Ducto: No
Rama: **Tamaño: Mediana.**
Riesgo: **Clave CMAP:**
Actividad CMAP: ----------
Especifica: Termo formado de: PET, ABS, POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

Trabajadores por Turno

Matutino: 7 **Vespertino: 7** **Nocturno: 0**

Grupo de Ayuda Mutua: No
Parque Industrial: No.
Días Laborables: De Lunes a Sábado.
Superficie: m2 Año de Inicio de Actividades: 2003

Reportes proporcionados por la Industria

Sustancias	Combustibles	Contaminantes	Material Radioactivo
----------	----------	----------	----------

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo** **IN-02** **(identificador en el plano)**	PL5-4C Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 21 de Octubre 2019.

Localidad: San Diego Alcalá **022** **Clave Localidad**

Sublocalidad: San Diego Alcalá **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

Dirección: Domicilio conocido, s/n.

Teléfonos: 01719 2656615, 2650716

CP:*50850*

Sitio Web: www.nucleosave.com

E-mail: contacto@nucleosave.com

Siglas: CNMAVE

2.- Datos Específicos

Industria: Corte de Núcleos y Maquilados Ave S. A. de C. V.
División:
Tipo: **Instalación:**
Responsable: Ing. Velázquez Becerril Alejandro.
Industria conectada a Ducto: No
Rama: **Tamaño: Mediana.**
Riesgo: **Clave CMAP: 383101**
Actividad CMAP:
Especifica: Fabricación, ensamble y reparación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y utilización de la energía eléctrica, solar y geotérmica. (la empresa se dedica al corte y fabricación de núcleos para transformadores eléctricos)

Trabajadores por Turno

Matutino: 30 y 5 administrativos **Vespertino: 0** **Nocturno: 0**

Grupo de Ayuda Mutua: No
Parque Industrial: No.
Días Laborables: De Lunes a Sábado.
Superficie: 5000m2 Año de Inicio de Actividades: Enero de 2000

Reportes proporcionados por la Industria

Sustancias	Combustibles	Contaminantes	Material Radioactivo
-	Gas L.P.	-	-

Polvorines

POLVORINES *(1 Registro)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PL-01**	PL4-4E Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 23 de Octubre de 2019 **Localidad: Barrio Calle Real.** **003** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Barrio Calle Real.** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Barrio Calle Real a 2,000 mts., al Este de la desviación Temoaya-San Diego Alcalá.** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Establecimiento: Polvorin.** **Responsable: C. Álvarez Sánchez Juan.** **Actividad: Almacenamiento y consumo de sustancias químicas para la fabricación, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos.** **Permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional** **Numero: 585 Tipo: General Vigencia: 2013.** **Superficie**: 5,700mts. **Año de Inicio** (alta): **Distancias del Establecimiento a:** Vía Férrea: NO — **Líneas de Alta Tensión: NO** Casas habitación:100 — **Carreteras de Primer Orden: 200**	

Reporte de Incendios Forestales

FACTORES QUÍMICOS

REPORTE DE INCENDIOS FORESTALES *(Eventos)*

CONSECUTIVO	MUNICIPIO	CVE_MPIO	LOCALIDAD	CVE_LOC	SUBLOCALI	CVE_SUBLOC	INICIO	TERMINO	LOCALIDAD AFECTADA	EXTESION	PASTO	HIERBA	RENUEVO	ARBOLADA
1	TEMOAYA	104	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	26-ENE-13	26-ENE-13	CENTRO CEREMONIAL, LA VENTUROSA	3,00	X			X
2	TEMOAYA	104	SAN DIEGO ALCALA	022	SAN DIEGO ALCALA	000	26-ENE-13	26-ENE-13	SAN DIEGO ALCALA	0,10	X			
3	TEMOAYA	104	LOMA VISTA HERMOSA	013	LOMA VISTA HERMOSA	000	26-ENE-13	26-ENE-13	VISTA HERMOSA	2,00	X			X
4	TEMOAYA	104	TEMOAYA	033	CORDERO	001	27-ENE-13	27-ENE-13	CORDERO	1,00	X			
5	TEMOAYA	104	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	28-ENE-13	28-ENE-13	CENTRO CEREMONIAL	2,00	X	X		
6	TEMOAYA	104	SAN JOSE COMALCO	025	SAN JOSE COMALCO	000	01-FEB-13	01-FEB-13	SAN JOSE COMALCO	3,00	X	X		
7	TEMOAYA	104	TEMOAYA	033	CORDERO	001	01-FEB-13	01-FEB-13	CORDERO	1,00	X	X		
8	TEMOAYA	104	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	03-FEB-13	03-FEB-13	PARAJE LLANO DEL RAYO	1,00				X
9	TEMOAYA	104	SAN LORENZO OYAMEL	028	SAN LORENZO OYAMEL	000	03-FEB-13	03-FEB-13	SAN LORENZO OYAMEL	2,00	X	X		
10	TEMOAYA	104	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	009	JIQUIPILCO EL VIEJO 2DA	001	07-FEB-13	07-FEB-13	TIERRA BLANCA	5,00				X
11	TEMOAYA	104	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	009	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	000	13-FEB-13	13-FEB-13	JIQUIPILCO EL VIEJO	1,00	X	X		
12	TEMOAYA	104	SAN JOSE COMALCO	025	SAN JOSE COMALCO	000	14-FEB-13	14-FEB-13	COMALCO	1,00	X	X		
13	TEMOAYA	104	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	024	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	000	15-FEB-13	15-FEB-13	BUENAVISTA EL GRANDE	2,00	X	X		
14	TEMOAYA	104	TEMOAYA	033	CORDERO	001	19-FEB-13	19-FEB-13	CORDERO	2,00	X	X		
15	TEMOAYA	104	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	25-FEB-13	25-FEB-13	CENTRO CEREMONIAL	2,00	X	X		
16	TEMOAYA	104	SAN JOSE COMALCO	025	SAN JOSE COMALCO	000	09-MAR-13	09-MAR-13	COMALCO	3,00				X
17	TEMOAYA	104	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	031	SAN PEDRO ARRIBA 3ERA	002	13-MAR-13	13-MAR-13	SAN PEDRO ARRIBA 3ERA	2,00	X	X		
18	TEMOAYA	104	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	031	SAN PEDRO ARRIBA 3ERA	002	14-MAR-13	14-MAR-13	SAN PEDRO ARRIBA 3ERA	3,00				X
19	TEMOAYA	104	LLANO DE LA Y	015	LLANO DE LA Y	000	15-MAR-13	15-MAR-13	LLANO DE LA Y	1,00	X			
20	TEMOAYA	104	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	031	SAN PEDRO ARRIBA 5TA	004	19-MAR-13	19-MAR-13	PARAJE EL BOFE	3,00				X
21	TEMOAYA	104	TEMOAYA	033	TLALTENANGO ARRIBA	004	21-MAR-13	21-MAR-13	TLALTENANGO ARRIBA	2,00	X	X	X	
22	TEMOAYA	104	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	001	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	000	22-MAR-13	22-MAR-13	ADOLFO LOPEZ MATEOS	3,00	X	X		
23	TEMOAYA	104	SAN DIEGO ALCALA	022	SAN DIEGO ALCALA	000	23-MAR-13	23-MAR-13	SAN DIEGO ALCALA	2,00	X	X		
24	TEMOAYA	104	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	000	10-ABR-13	10-ABR-13	CENTRO CEREMONIAL	2,00				X
25	TEMOAYA	104	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	031	SAN PEDRO ARRIBA 5TA	004	14-ABR-13	14-ABR-13	PARAJE EL BOFE	3,00				X
26	TEMOAYA	104	COLONIA ADOLFO	001	COLONIA ADOLFO	000	21-ABR-13	21-ABR-13	ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,00				X

			LOPEZ MATEOS		LOPEZ MATEOS									
27	TEMOAYA	104	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	009	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	000	29-ABR-13	29-ABR-13	JIQUIPILCO EL VIEJO	2,00				X
28	TEMOAYA	104	EJIDO DE ALLENDE	002	EJIDO DE ALLENDE	000	18-JUN-13	18-JUN-13	ALLENDE	2,00	X			
29	TEMOAYA	104	SAN JOSE LAS LOMAS	026	SAN JOSE LAS LOMAS	000	23-JUN-13	23-JUN-13	LAS LOMAS	3,00	X			
30	TEMOAYA	104	EJIDO DE TABORDA	032	EJIDO DE TABORDA	000	30-JUN-13	30-JUN-13	TABORDA	1,00	X			

Reporte de Eventos Químicos

FACTORES QUÍMICOS

REPORTE DE EVENTOS QUÍMICOS *(1 Evento)*

FECHA	MUNICIPIO	CVE_MPIO	LOCALIDAD	CVE_LOC	SUBLOCALI	CVE_SUBLOC	CLAVE EVENTO	DIRECCION	SUSTANCIA INVOLUCRADA	PERDIDAS HUMANAS		
										NUMERO MUERTOS	NUMERO HERIDOS	NUMERO EVACUADOS
19 DE OCTUBRE DE 2019	TEMOAYA	104	EJIDO DE TABORDA	032	EJIDO DE TABORDA	000	F D	CALLE JUAN ALDAMA, PARAJE LOMA DE GUADALUPE	CLORO LIQUIDO AL 100%	0	0	46

CLAVES PARA EVENTOS: F: FUGA D: DERRAME E: EXPLOSION IC: INCEDIO CASA HABITACION II: INCENDIO INDUSTRIAL

Tiraderos de basura, Rellenos Sanitarios

TIRADERO DE BASURA Y / O RELLENOS SANITARIOS *(9 Registro)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo TB-01 (identificador en el plano)**	PL10-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Nombre: Tiradero de basura** **Responsable: H. Ayuntamiento de Temoaya** **Lugar: San Pedro Abajo 1era. Sección.** **Tipo de Basura: Municipal** Superficie en (Has.):2.1 Cantidad promedio diaria (Ton): 50 **CERRADO** **Basura depositada en otro municipio** **Municipio**: Xonacatlan **Localidad**: San Miguel Mimiapan. **Tipo**: Relleno Sanitario **Cantidad promedio diaria (Ton.):** 50	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-02 (identificador en el plano)**	PL11-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. Sección.** **004** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: San Pedro Arriba** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.21 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.10 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC--01 (identificador en el plano)**	PL10-1D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: San Pedro Arriba** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.12 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.10 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-03 (identificador en el plano)**	PL11-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. Sección.** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: San Pedro Arriba** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.28 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.12 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-04 (identificador en el plano)**	PL11-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. Sección.** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: San Pedro Arriba** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.12 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.12 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-06 (identificador en el plano)**	PL2-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Ejido de Taborda.** **032** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ejido de Taborda.** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: Taborda** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.12 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.30 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-05 (identificador en el plano)**	PL11-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad: Loma del Laurel.** **010** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Loma del Laurel** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: Campo de futbol, Loma del Laurel** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.11 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.30 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-07 (identificador en el plano)**	PL11-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad:San Pedro Arriba 1era Seccion.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. Seccion** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: Taborda** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos** **Superficie en (Has.):** 0.10 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.30 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo SC-08 (identificador en el plano)**	PL11-2E Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Junio de 2019. **Localidad:San Pedro Arriba 1era Seccion. 031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. Seccion 001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Nombre: Tiradero Clandestino.** **Responsable: ----------** **Lugar: Taborda** **Tipo de Basura: Residuos Sólidos urbanos y desperdicios de tapiceria** **Superficie en (Has.):** 0.10 **Cantidad promedio diaria (Ton**): 0.30 **Basura depositada en otro municipio** Municipio: Localidad: Tipo: Cantidad promedio diaria (Ton.):	

Asentamientos en Derechos de Vía

ASENTAMIENTOS EN DERECHOS DE VÍA *(18 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-01 (identificador en el plano)**	PL5-2DE Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Diego Alcala** **022** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Diego Alcala** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Diego Alcala** **Tipo de invasión:** Lineas de distribución eléctrica **Líneas de transmisión:** 138kv y dos circuitos **Derecho de via:** 15 metros. **Invasión en metros** Ancho: 2 Largo: variable hasta 7 mts Población en riesgo: 63 Casas en riesgo: 12 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-03 (identificador en el plano)**	PL10-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Temoaya** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Molino Abajo** **002** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Molino Abajo** **Tipo de Invasion: Lineas de distribución eléctrica** **Líneas de transmisión:** 138kv y dos circuitos **Derecho de via:** 15 metros. **Invasión en metros** Ancho: 7 Largo: 10 Población en riesgo: 5 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-02 (identificador en el plano)**	PL5-1C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Jose Comalco** **025** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Jose Comalco** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Jose Comalco** **Tipode Invasion: Lineas de distribución eléctrica** **Líneas de transmisión:** 138kv y dos circuitos **Derecho de via:** 15 metros. **Invasión en metros** Ancho: 3 Largo: 7 Población en riesgo: 9 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-04 (identificador en el plano)**	PL7-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Llano de la Y** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la y** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Llano de la Y** **Tipo de Invasion: Lineas de distribución eléctrica** **Líneas de transmisión:** 400kv y dos circuitos **Derecho de via:** 28 metros. **Invasión en metros** Ancho: 10mts Largo: 12mts Población en riesgo: 6 Casas en riesgo: 1 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-05 (identificador en el plano)**	PL7-4DE Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Llano de la Y** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la Y** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Llano de la y** **Tipode Invasion: Lineas de distribución eléctrica** **Líneas de transmisión:** 400kv y dos circuitos **Derecho de via:** 28 metros. **Invasión en metros** Ancho: 12 Largo: 25 Población en riesgo: 37 Casas en riesgo: 10 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-07 (identificador en el plano)**	PL9-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Lorenzo Oyamel** **028** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Lorenzo Oyamel** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales: X** **Cauce de menor a 5 mts:** **Invasión en metros** Ancho: 7 Largo: 14 Población en riesgo: 9 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-06 (identificador en el plano)**	PL8-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Llano de la Y** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Lano de la Y** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Llano de la Y, paraje el rincón.** **Tipode invasión: Lineas de distribución eléctrica** **Líneas de transmisión:** 400kv y dos circuitos **Derecho de via:** 28 metros. **Invasión en metros** Ancho: 25 Largo: 60 Población en riesgo: 26 Casas en riesgo: 5 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-08 (identificador en el plano)**	PL9-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Lorenzo Oyamel.** **028** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Lorenzo Oyamel** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales: X** **Cauce de menor a 5 mts:** **Invasión en metros** Ancho: 3 Largo: 18 Población en riesgo: 7 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-09 (identificador en el plano)**	PL10-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Temoaya** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Abajo** **003** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Carretera al Centro Ceremonial a 500mts del CONALEP.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales: X** **Cauce de menor a 5 mts:** **Invasión en metros** Ancho: 10 Largo: 18 Población en riesgo: 3 Casas en riesgo: 1 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-11 (identificador en el plano)**	PL10-1C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Pedro Abajo 1era.** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 1era.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 12 Población en riesgo: 5 Casas en riesgo: 1 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-10 (identificador en el plano)**	PL10-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Temoaya** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Abajo** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Carretera al Centro Ceremonial a 100mts del CONALEP.** **Tipode Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales: X** **Cauce de menor a 5 mts:** **Invasión en metros** Ancho: 10 Largo: 100 Población en riesgo: 3 trabajadores. Casas en riesgo: 1 construccion abandonada Otras construcciones: Bodega del H. yuntamiento y edificio sin uso	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-12 (identificador en el plano)**	PL10-1D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Pedro Abajo 1era.** **030** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 1era.** **Tipode Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 65 Población en riesgo: INSTITUCION EDUCATIVA Casas en riesgo: 0 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AI-13 (identificador en el plano)**	PL10-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Pedro Abajo 1era.** 030 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 1era.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 25 Población en riesgo: 6 Casas en riesgo: 1 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AI-15 (identificador en el plano)**	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Pedro Abajo 1era.** 030 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da** 001 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 2da.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 20 Población en riesgo: 12 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0:	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AI-14 (identificador en el plano)**	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: San Pedro Abajo 1era.** 030 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da** 001 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: San Pedro Abajo 2da.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 12 Población en riesgo: 9 Casas en riesgo: 1 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo AI-16 (identificador en el plano)**	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Enthavi 1era.** 008 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:Enthavi 1era** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Enthavi 1era centro.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 130 Población en riesgo: 23 Casas en riesgo: 4 Otras construcciones: Iglesia	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-17 (identificador en el plano)**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Enthavi 1era.** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad:Enthavi 1era** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Enthavi 1era camino a ojo de agua.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 29mts Población en riesgo: 7 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo AI-18 (identificador en el plano)**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Mayo de 2019 **Localidad: Enthavi 1era.** **008** **Clave Localidad** **Sublocalidad:Enthavi 3era** **002** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.**	**Lugar del Asentamiento: Enthavi 3era camino a ojo de agua.** **Tipo de Invasion: Cauce de rio** **Riveras o zonas federales:** **Cauce de menor a 5 mts: X** **Invasión en metros** Ancho: 5 Largo: 25 Población en riesgo: 12 Casas en riesgo: 2 Otras construcciones: 0	

Reporte de Accidentes Carreteros

FACTORES
SOCIO-ORGANIZATIVOS

REPORTE DE ACCIDENTES CARRETEROS *(Eventos)*

CONSECUTIVO	MUNICIPIO	CVE_MPIO	FECHA	CARRETERA	TIPO DE CARRETERA	MUERTOS	HERIDOS	EXCESO DE VELOCIDAD	MALAS CONDICIONES DE LA VIALIDAD	CONDICIONES ATMOSFERICAS ADVERSAS	FALTA DE SEÑALAMIENTO	FALLA MECÁNICA	OBSERVACIONES
001	TEMOAYA	104	21-sep-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	3			X			
002	TEMOAYA	104	23-sep-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	3	X					
003	TEMOAYA	104	24-sep-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	5	X					
004	TEMOAYA	104	26-sep-13	TOLUCA-TEMOAYA	LIBRE	0	1		X		X		
005	TEMOAYA	104	27-sep-13	TEMOAYA-CENTRO CEREMONIAL OTOMI	LIBRE	0	1		X		X		
006	TEMOAYA	104	28-sep-13	TOLUCA-TEMOAYA	LIBRE	0	1	X					
007	TEMOAYA	104	02-oct-13	CALLE GOMEZ FARIAS, CABECERA MPAL.	LIBRE	0	2	X					
008	TEMOAYA	104	09-oct-13	TEMOAYA-SAN JUAN JIQUIPILCO	LIBRE	0	0	X	X		X		
009	TEMOAYA	104	12-oct-13	CALLE REFORMA, CABECERA MPAL.	LIBRE	0	1	X					
010	TEMOAYA	104	13-oct-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	0	X			X		
011	TEMOAYA	104	16-oct-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	2	X			X		
012	TEMOAYA	104	19-oct-13	TOLUCA-TEMOAYA	LIBRE	0	1	X			X		
013	TEMOAYA	104	20-oct-13	AUTOPISTA BICENTENARIO	PARTICULAR	0	0	X					
014	TEMOAYA	104	20-oct-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	0	X			X		
015	TEMOAYA	104	25-oct-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	0	X			X		
016	TEMOAYA	104	25-oct-13	TEMOAYA-CENTRO CEREMONIAL OTOMI	LIBRE	0	0		X		X		
017	TEMOAYA	104	27-oct-13	TEMOAYA-JIQUIPILCO EL VIEJO	LIBRE	0	3	X	X		X		
018	TEMOAYA	104	27-oct-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	4	X	X		X		
019	TEMOAYA	104	30-oct-13	TOLUCA-TEMOAYA	LIBRE	0	1	X					
020	TEMOAYA	104	09-nov-13	TOLUCA-TEMOAYA	LIBRE	3	4	X			X		
021	TEMOAYA	104	13-nov-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	0	X			X		
022	TEMOAYA	104	15-nov-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	1	X			X		
023	TEMOAYA	104	16-nov-13	AUTOPISTA BICENTENARIO	PARTICULAR	0	1	X					
024	TEMOAYA	104	17-nov-13	AMOMOLULCO-IXTLAHUACA	LIBRE	0	1	X			X		

Reporte de Festividades

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

REPORTE DE FESTIVIDADES *(39 Eventos)*

MUNICIPIO	CLAVE MPIO.	CONSECUTIVO	FECHA	LOCALIDAD	CLAVE LOCALIDAD	SUBLOCALIDAD	CLAVE SUBLOCALIDAD	CATEGORIA ADMINISTRATIVA	FESTIVIDAD	JUEGOS MECANICOS	JUEGOS PIROTECNICOS	PALENQUES	PEREGRINACIONES	EVENTO
TEMOAYA	104	1	1 ENERO DE 2019	COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI		COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	005	DELEGACION	AÑO NUEVO		X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	2	7 AL 10 DE ENERO DE 2019	SOLALPAN	20	SOLALPAN	000	DELEGACION	SANTIAGO APOSTOL	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	3	15 DE ENERO 2019	LA CAÑADA	004	LA CAÑADA	000	DELEGACION	PADRE JESUS	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	4	15 DE ENERO 2019	TEMOAYA	033	MOLINO ABAJO	002	DELEGACION	PADRE JESUS	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	5	15 DE ENERO DE 2019	POTHE	019	POTHE	000	DELEGACION	PADRE JESUS	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	6	28 DE ENERO DE 2019	TLALTENANGUITO	034	TLALTENANGUITO	000	DELEGACION	SANTIAGO APOSTOL	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	7	19 DE MARZO DE 2019	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	023	SAN JOSE BUENAVISTA EL CHICO	000	DELEGACION	SAN JOSE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	8	19 DE MARZO DE 2019	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	024	SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	000	DELEGACION	SAN JOSE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	9	19 DE MARZO DE 2019	SAN JOSE COMALCO	025	SAN JOSE COMALCO	000	DELEGACION	SAN JOSE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	10	19 DE MARZO DE 2019	SAN JOSE PATHE	027	SAN JOSE PATHE	000	DELEGACION	SAN JOSE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	10	19 DE MARZO DE 2019	SAN JOSE LAS LOMAS	026	SAN JOSE LAS LOMAS	000	DELEGACION	SAN JOSE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	11	3 DE MAYO DE 2019	LA MAGDALENA TENEXPAN	016	CAMPAMENTO KM 48	001	DELEGACION	SANTA CRUZ	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	12	3 DE MAYO DE 2019	LLANO DE LA Y	015	LLANO DE LA Y	000	DELEGACION	SANTA CRUZ	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	13	7 DE MAYO DE 2019	ENTHAVI 1ERA SECCION	008	ENTHAVI 2DA SECCION	001	DELEGACION	SAN FELIPE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	14	15 DE MAYO DE 2019	TEMOAYA	033	MOLINO ABAJO	002	DELEGACION	SAN ISIDRO LABRADOR	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	15	8 DE JUNIO DE 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	PENTECOSTES		X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	16	13 AL 15 DE JUNIO DE 2019	SAN ANTONIO DEL PUENTE	021	SAN ANTONIO DEL PUENTE	000	DELEGACION	SAN ANTONIO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	17	13 AL 15 DE JUNIO DE 2019	SAN ANTONIO DEL PUENTE	021	TROJES	002	DELEGACION	SAN ANTONIO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	18	13 AL 15 DE JUNIO	EJIDO DE MIMBRES	017	EJIDO DE MIMBRES	000	DELEGACION	SAN ANTONIO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	19	15 DE JUNIO DE 2019	ENTHAVI 1ERA SECCION	008	ENTHAVI 3ERA OJO DE AGUA	002	DELEGACION	SANTISIMA TRINIDAD	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	20	15 DE JUNIO DE 2019	JIQUIPILCO EL VIEJO	003	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	000	DELEGACION	SANTISIMA TRINIDAD	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	21	19 DE JUNIO DE 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	CORPUS CRISTI		X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	22	24 DE JUNIO DE 2019	ENTHAVI 1ERA SECCION	008	ENTHAVI 1ERA	000	DELEGACION	SAN JUAN BAUTISTA	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	23	29 AL 31 DE JUNIO DE 2019	SAN PEDRO ABAJO 1ERA	030	SAN PERO ABAJO 2DA	001	DELEGACION	SAN PEDRO Y SAN PABLO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	24	29 AL 31 DE JUNIO DE 2019	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	033	SAN PEDRO ARRIBA 1ERA	000	DELEGACION	SAN PEDRO Y SAN PABLO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	25	22 DE JULIO DE 2019	LA MAGDALENA TENEXPAN	016	LA MAGDALENA TENEXPAN	000	DELEGACION	LA VIRGEN DE LA MAGDALENA	X	X			RELIGIOSO

TEMOAYA	104	26	25 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	SANTIAGO APOSTOL	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	27	5 DE AGOSTO DE 2019	JIQUIPILCO EL VIEJO	003	JIQUIPILCO EL VIEJO 1ERA	000	DELEGACION	APOSTOL SANTIAGO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	28	8 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	TLALTENANGUITO	034	TLALTENANGUITO	000	DELEGACION	APOSTOL SANTIAGO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	29	14 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SAN PEDRO ABAJO 1ERA	030	ZANJA VIEJA	002	DELEGACION	SEÑOR DE LOS MILAGROS	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	30	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	CALLE REAL	003	CALLE REAL	000	DELEGACION	SEÑORA DE LOS DOLORES	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	31	15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TODO EL MUNICIPIO	-----	----	------	------	FIESTAS PATRIAS		X			CIVICO
TEMOAYA	104	32	21 DE SEPTIEMBRE DE 2019	COLONIIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	001	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	000	DELEGACION	SAN MATEO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	33	13 DE OCTUBRE DE 2019	LLANO DE LA Y	015	LLANO DE LA Y	000	DELEGACION	SEÑORA DEL ROSARIO	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	34	16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019	LOMA DEL LAUREL	010	LOMA DEL LAUREL	000	DELEGACION	SAN LUCAS	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	35	20 DE NOVIEMBRE DE 2019	TODO EL MUNICIPIO	----	------	-----	------	REVOLUCION MEXICANA		X			CIVICO
TEMOAYA	104	36	12 DE DICIEMBRE DE 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	VIRGEN DE GUADALUPE	X	X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	37	16 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	POSADAS		X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	38	24 Y 25 DE DICIEMBRE DE 2019	TEMOAYA	033	TEMOAYA	000	DELEGACION	NAVIDAD		X			RELIGIOSO
TEMOAYA	104	39	28 DE DICIEMBRE DE 2019	ENTHAVI 1ERA SECCION	008	ENTHAVI 1ERA	000	DELEGACION	SAGRADA FAMILIA	X	X			RELIGIOSO

SECCIÓN V
ZONAS DE RIESGO

V.-ZONAS DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO

En la actualidad, las acciones de Protección Civil han tomado una gran relevancia, pues de manera casi cotidiana ocurren un sinnúmero de contingencias y desastres que no solo afectan a la población en nuestro país, sino en todo el mundo. Maskrey y Romero, 1993, aseveran “Las estadísticas muestran que la ocurrencia de desastres naturales en países en vías de desarrollo ha aumentado significativamente en los últimos cincuenta años. Dado que el peligro permanece más o menos constante, la explicación tiene que encontrarse en el hecho de que las condiciones de vulnerabilidad de la población y sus asentamientos están empeorando aceleradamente. Las posibilidades de controlar la naturaleza son remotas (salvo en el campo de la predicción de desastres). Por lo tanto, la única manera de poder reducir las posibilidades de ocurrencia de desastres es actuar sobre la vulnerabilidad”.

Todo ser vivo, por el hecho de serlo, posee una vulnerabilidad intrínseca determinada por los límites ambientales dentro de los cuales es posible la Vida, y por las exigencias internas de su propio organismo. La Vida ha evolucionado en la Tierra dentro de límites relativamente estrechos y si bien, por medio de trajes especiales o habitats artificiales, el ser humano ha logrado conquistar temporalmente ambientes extremos, lo cierto es que los parámetros que permiten la existencia de Vida "sin ortopedia" siguen siendo limitados.

Los seres humanos -los seres vivos en general- con ligeras variaciones, siguen exigiendo unas determinadas condiciones de temperatura, humedad, densidad y composición atmosférica, y unos determinados niveles nutricionales, para poder vivir. De allí, por ejemplo, que el frío o el calor extremos, más allá de las temperaturas para las cuales una sociedad ha sido diseñada, se traduzcan en enfermedades y muerte.

De allí también, que las alteraciones extremas de la composición atmosférica por contaminación artificial (como el smog) o natural (caso del Lago Nyos, en Camerún), hagan imposible la existencia de Vida en los ambientes afectados.(Wilches y Chaus, 1993).

El estudio de riesgo (incluye la estimación o evaluación) ha sido abordado desde diferentes enfoques, como la ingeniería, vulcanología, geología, hidrología, geomorfología, debido a la variedad de amenazas de origen natural que involucran, así como de las ciencias sociales tales como economía, antropología, sociología, inclusive, ciencias de la conducta como la sicología. Cabe mencionar que son enfoques independientes y con fines particulares. Esta situación fragmentada del estudio del riesgo puede evitar una adecuada gestión debido a una estimación poco efectiva.

Diferentes conceptos se han establecido para el riesgo. La UNDRO (*United Nations Disaster Relief Organization*, 1979) lo define como el grado de pérdidas esperadas, debido a la ocurrencia de un fenómeno particular, mientras que el riesgo total es el número total de pérdidas humanas, heridos, daños a propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre (riesgo específico y elementos en riesgo).

Para Calvo García-Tornel, (1984), el riesgo natural es considerado como: ciertos acontecimientos extremos del medio que exceden la capacidad de los procedimientos humanos para absorberlos o amortiguarlos; abarca el esfuerzo continuo para hacer el sistema humano menos vulnerable a la eventualidad, y la necesidad de afrontarlos; en síntesis son aquellos acontecimientos naturales, que exceden la capacidad de absorción del sistema.

Maskrey (1998 en Sanahuja-Rodríguez, 1999) sintetiza en tres visiones la conceptualización del riesgo. La primera centra al riesgo como amenaza, definición sustentada por las ciencias naturales, con los diversos estudios de los procesos geológicos, meteorológicos e hidrológicos que las generan; por tanto, el riesgo se convierte en la probabilidad de ocurrencia de un evento físico extremo, en un lugar y período determinado, y además se puede cartografiar (mapas de riesgo). La segunda, define al riesgo como probabilidad de pérdida; está representada por las ciencias aplicadas, como la ingeniería, se puede medir el impacto del fenómeno sobre la sociedad, estableciendo la siguiente fórmula de Riesgo=amenaza × vulnerabilidad. Finalmente, para las Ciencias Sociales el riesgo tiene que ver con la capacidad de absorber y recuperarse de las pérdidas, donde la vulnerabilidad asume un carácter dinámico, a diferencia del enfoque de las ciencias aplicadas que la considera como elemento pasivo y solo se considera para determinar las pérdidas.

Cardona (2001) considera que el riesgo representa algo que parece irreal ubicado en el tiempo futuro, en el que convergen la eventualidad, las consecuencias y el contexto (capacidad de la gestión y los actores relacionados); y su evaluación debe servir para la toma de decisiones. Además, el riesgo está relacionado con la posibilidad o el azar de que algo pueda o no ocurrir, por lo tanto, tiene altos niveles de incertidumbre.

Lavell (2003) propone que el riesgo es la probabilidad de daños y pérdidas en el futuro, y antecede al desastre y lo anuncia, mientras que el desastre es la concreción de un riesgo, una realización de determinados niveles de riesgo en la sociedad, en que el evento físico sirve de detonador, pero no es la causa única que le da origen.

Para Smith (2004) el riesgo es una combinación de factores que determinan el potencial de los individuos al ser expuestos a un peligro natural, y dependerá de la relación entre el sistema natural y su impacto en los grupos sociales (clase, género, etnia, entre otros), así como la consideración del contexto político, económico tanto nacional como internacional, que se ve reflejado en los diferentes sectores como son, la salud, la seguridad, y el trabajo. En resumen, la relación entre la amenaza o peligro y la vulnerabilidad da lugar al riesgo y a la ocurrencia del desastre de distinta magnitud.

Los enfoques holísticos sobre la conceptualización del riesgo, donde se plantean los escenarios de riesgo, permiten distinguir las relaciones dinámicas entre el peligro y la vulnerabilidad, en el que se incluye la exposición a daños, perspectivas de daños adversos y condiciones que contribuyen a potenciar el daño (Sanahuja-Rodríguez, 1999).

Desastre

Es importante destacar que actualmente han surgido una serie de términos conceptuales, que abordan el tema de riesgo, inclusive en algunos casos se utilizan como sinónimos, tal es el caso de riesgo y desastre. Algunos autores, consideran que existe una relación, entre el riesgo y el desastre pero no son sinónimos; debe de aclararse que son diferentes. El concepto de desastre desafortunadamente es más común que el concepto de riesgo. Los desastres son considerados como toda perturbación de la actividad social y económica que ocasionan pérdidas extensas o graves, y son eventos concentrados en el tiempo y el espacio, en los cuales la población sufre un severo daño de tal manera que la estructura social presente un desajuste e impide el incumplimiento total de las actividades esenciales. Este concepto es muy parecido al concepto de riesgo, no obstante el desastre involucra el inminente daño provocado por el fenómeno combinado con la vulnerabilidad.

Los desastres son perturbación de la actividad social y económica que ocasionan pérdidas extensas o graves; y son eventos concentrados en el tiempo y el espacio, en el cual la población sufre un severo daño, de tal manera que la estructura social sufre un desajuste e impide el incumplimiento total de las actividades esenciales. Macías (1992) define a los desastres provocados por fenómenos naturales, como un fenómeno social complejo, donde las situaciones económicas, sociales, políticas, culturales, ecológicas, regionales, interactúan sobre las sociedades vulnerables a impactos destructivos. El impacto del desastre es deliberado por un rango de número de variables o indicadores, tales como la morbilidad, mortalidad, daños a las propiedades y a otros bienes, reducción en el resguardo de los mismos (Wisner *et al*., 2004).

Los desastres han sido considerados como eventos consumados que no están aislados de su causalidad, sino que representan el resultado de un proceso dinámico que se construye paulatinamente bajo potencialidades de riesgo. La importancia de las investigaciones debe recaer en la prevención de estos desastres, es decir, el riesgo, el cual debe dar el panorama para entender a los desastres en su ocurrencia en sus distintas formas de manifestación, impacto diferenciado, causas y afectados, pero también en sus posibilidades de recuperación y de reducción hacia el futuro (Mansilla, 2000).

Hewitt (1995) considera que el desastre es una expresión del significado abrumador de las condiciones sociales, la incidencia y distribución del daño de los mismos. Esto indica que un desastre depende más cercanamente de las condiciones sociales establecidas y los controles sobre la variante de calidad de vida material, en donde la distribución de las causalidades humanas están especialmente relacionadas al estatus económico. Por tanto, una situación de desastre es la manifestación de las condiciones de vulnerabilidad de sectores de la sociedad, producto del proceso social que los ha ido conformando. El fenómeno natural, tecnológico e industrial, expone a toda la sociedad las condiciones de vulnerabilidad que van a tener ciertos sectores de la población.

Nuestro país en los últimos años ha sufrido en carne propia la ocurrencia de fenómenos naturales que han sido los detonantes para la ocurrencia de desastres mismos que han cobrado la vida de personas y perdida de bienes, en este sentido, no debemos olvidar que los Sistemas de Protección Civil tienen el objetivo básico de salvaguardar la vida y los bienes de la población, así como de la infraestructura básica, los servicios vitales y el entorno en caso de riesgo, siniestro o desastre, ya que las acciones de prevención encaminadas a la mitigación o eliminación de riesgos, no son solo una obligación legal, sino también un imperativo moral, pues este es un tema que no puede soslayarse, ya que la presencia de desastres, representa una problemática relacionada íntimamente con el desarrollo de la sociedad.

Las pérdidas humanas y materiales asociadas a la presencia de desastres en México, tienden a aumentar año tras año. Las condiciones de riesgo que se perfilan para el futuro, sugieren un probable aumento en el impacto social y territorial, siendo necesario establecer políticas con un diseño claro y permanente con la finalidad de promover la reducción del riesgo de desastre. Por sus efectos, los desastres pueden tener importantes consecuencias en el ámbito económico y social, en el desarrollo de una región e inclusive llegar a comprometer la seguridad nacional. Por tanto, su impacto puede incidir significativamente en el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. Así, en las últimas dos décadas (1980-1999), los efectos causados por los desastres en México significaron, en promedio anual, pérdidas de 500 vidas humanas y daños materiales por 700 millones de dólares. [Bitrán D., 2001, citado por Guevara y Quaas, 2006]. Un elemento clave para lograr reducir el impacto destructivo que provocan los fenómenos naturales o antropogénicos, es la implementación de una efectiva estrategia de **prevención.** Para ello es necesario tomar acciones en cada una de las etapas identificadas del ciclo de la prevención



1.- Ciclo de la prevención, extraído de la Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos, 2006.

Identificación de Riesgos: Conocer los peligros y amenazas a los que se está expuesto; estudiar y conocer los fenómenos perturbadores identificando dónde, cuándo y cómo afectan. Identificar y establecer, a distintos niveles de escala y detalle, las características y niveles actuales de riesgo, entendiendo el riesgo como el productor del peligro (agente perturbador), la vulnerabilidad (propensión a ser afectado) y la exposición (el valor del sistema afectable).

Mitigación y prevención: Basado en la identificación de riesgos, consiste en diseñar acciones y programas para mitigar y reducir el impacto de los desastres antes de que éstos ocurran. Incluye la implementación de medidas estructurales y no estructurales para reducción de la vulnerabilidad o la intensidad con la que impacta un fenómeno: planeación del uso de suelo, aplicación de códigos de construcción, obras de protección, educación y capacitación a la población, elaboración de planes operativos de protección civil y manuales de procedimientos, implementación de sistemas de monitoreo y de alerta temprana, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de mitigación, preparación para la atención de emergencias (disponibilidad de recursos, albergues, rutas de evacuación, simulacros, etc.).

Atención de emergencias: Se refiere a acciones que deben tomarse inmediatamente antes, durante y después de un desastre con el fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, sus bienes y la planta productiva, así como preservar los servicios públicos y el medio ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los damnificados.

Recuperación y reconstrucción: Acciones orientadas al restablecimiento y vuelta a la normalidad del sistema afectado (población y entorno). Esta etapa incluye la reconstrucción y mejoramiento de infraestructura y servicios dañados o destruidos.

Evaluación del impacto e incorporación de la experiencia: Consiste en valorar el impacto económico y social, incluyendo daños directos e indirectos. Tiene entre otras ventajas: determinar la capacidad del gobierno para enfrentar las tareas de reconstrucción, fijar las prioridades y determinar los requerimientos de apoyo y financiamiento, retroalimentar el diagnóstico de riesgos con información de las regiones más vulnerables y de mayor impacto histórico y calcular la relación costo-beneficio de inversión en acciones de mitigación.

GEOLÓGICO - GEOMORFOLÓGICOS

El municipio de Temoaya, Estado de México, presenta un relieve montañoso formado por depósitos vulcanoclásticos poco consolidados, con presencia de fallas, lo que favorece la inestabilidad.

La ocurrencia de deslizamientos de suelo superficiales de tipo traslacional (DSST), en el municipio, está controlada por el carácter de los depósitos vulcanoclásticos, así como por los cambios de uso de suelo, efectuados particularmente en las últimas décadas, así como de la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos de gran intensidad o frecuencia. Las poblaciones están asentadas en laderas con presencia de estos fenómenos. (Flores 2012).

El piedemonte de las Sierras de Las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo en su vertiente occidental, hacia la cuenca de Toluca, ha sido objeto de una fuerte presión antrópica, derivado de las actividades desarrolladas por las poblaciones asentadas. En el caso del municipio de Temoaya, Estado de México, entre las actividades que más han generado cambios se encuentran: la deforestación, la aparición de minas para extracción de materiales para la construcción, la agricultura, la ganadería (en menor proporción), los cortes en las laderas para construir casas de manera desordenada e inadecuada y la construcción de caminos.

Producto de la carencia de planeación y administración en el municipio, se han originado serios problemas ambientales, por ejemplo, procesos erosivos muy intensos, como son la formación de cárcavas, que inclusive han transformado espacios, que contribuyen a la pérdida de suelo y productividad del mismo; o bien, los movimientos de remoción en masa, en particular, deslizamientos y caída de rocas a nivel de cortes de ladera. (Flores 2012)

Los procesos de remoción en masa agrupan a todos aquellos movimientos que involucran la presencia de material que por acción de la gravedad se desplazan cuesta abajo, también se les conoce con otros términos como procesos de ladera o procesos gravitacionales. Penck (1894) denota el término *mass movement*, como el movimiento bajo la influencia de la gravedad y *mass transport*, que implica el movimiento del material por acción de algún fluido (agua, aire o hielo).

Por otra parte, Sharpe (1938) considera que los procesos de remoción en masa son la perceptible caída de una masa relativamente seca de roca, suelo o mezcla de las dos. Varnes (1958) emplea el término *slope movement*, y lo define como el movimiento de suelo o sustrato rocoso que moviliza materiales naturales o artificiales; Brunsden (1979), los considera como aquellos que involucran el movimiento de los materiales que conforman una ladera, bajo la influencia de la gravedad sin la presencia primordial de un agente de transporte. El Grupo Internacional de Trabajo para el Inventario Mundial de Movimientos de Terreno (WP/WLI, 1990) los refiere como un movimiento de masa de roca, tierra o detritos ladera abajo. Alcántara Ayala (2000) los describe como movimientos de masas de suelo, detritos y rocas que ocurren en una ladera como resultado de la influencia directa de la gravedad y que pueden ser desencadenados por factores internos y externos.

Temoaya se encuentra localizado dentro del Valle de Toluca por la parte sur y dentro del sistema montañoso de la Sierra Monte Alto-Las Cruces-Zempoala por la parte norte. Presenta diferentes elevaciones como el anterior sistema cuyo uso predominante es el forestal, también cuenta con planicies que están dedicadas especialmente al cultivo y al pastizal inducido. Otra característica importante dentro de este sistema orográfico, es que se encuentra una porción de áreas erosionadas o en proceso de erosionarse hacia el norte de la cabecera municipal debido a las condiciones hidrometeorológicas.

Las formas de relieve en el municipio de Temoaya son de dos tipos, la primera pertenece al Valle de Toluca y se encuentra en la parte sur del municipio, mientras que la segunda es la que pertenece a la Sierra del Monte Alto-Las Cruces-Zempoala y se ubica por la parte norte del propio municipio. La porción donde se sitúa la cabecera municipal es el parteaguas de estos dos tipos de geomorfología.

Entre las principales elevaciones en el municipio se encuentran El Cerro Gordo, Río Frío, Los Lobos, Negro, Xitoxi, Nepeni, Las Palomas, Catedral, Las Tablas, Cañada Honda y Las Navajas. Estas elevaciones se manifiestan a partir de la cabecera municipal hacia el norte del municipio.
Temoaya así como el Estado de México en general se localiza dentro de la provincia fisiográfica denominada eje neo-volcánico o también llamado cinturón volcánico transmexicano (Mooser 1969, Venegas 1985). Existen variados nombres y clasificaciones de esta zona pero todas ellas concuerdan en que su origen es debido a eventos volcánicos.


La génesis de este municipio no es la excepción, sus edades van desde el terciario al cuaternario; las rocas que predominan en este municipio son las rocas piro-clásticas a las cuales geológicamente se les clasifica como Tobas (T), en ellas se sitúan gran número de comunidades; otro gran afloramiento de rocas son las Andesitas (A), una de las características más significativa de este tipo de rocas, además de su dureza, es su coloración grisácea; éstas rocas abundan en el norte del municipio.

En este tipo de rocas es donde se presenta un mayor número de fracturas, las cuales manifiestan una orientación al noroeste.

El territorio del municipio de Temoaya, Estado de México, se ubica en la vertiente occidental de la Sierra de Las Cruces y parte de la planicie aluvial del Río Lerma. La geología de la Sierra de Las Cruces ha sido estudiada por Ordoñez (1895), Fries (1960), Schlaepfer (1968), Mooser *et al,* (1974), Vázquez-Sánchez y Jaimes-Palomera (1989), De Cserna*,* (1974), Mora Álvarez *et al*. (1991), Delgado y Martin del Pozzo (1992), Osete *et al. (*2000), García-Palomo *et al.* (2008).
La Sierra de Las Cruces es una cadena montañosa con grandes desniveles e influencia de la tectónica y alineación de volcanes N-S y E-W; estas direcciones siguen también los escarpes erosivos (montañosos). Constituye la margen oriental de cuenca de Toluca, separándola de la cuenca de México, conformada por ocho estratovolcanes: Zempoala, La Corona, San Miguel, Salazar, Chimalpa, Iturbide, La Bufa y La Catedral, y otros de menor dimensión como es el volcán Ajusco.

Dicha sierra es producto de la tectónica y alineación de volcanes N-S y E-W, así como de procesos de origen exógeno, principalmente fluviales que han modificado su morfología. La principal actividad volcánica abarca desde el Plioceno tardío hasta el Pleistoceno, se caracteriza por la emisión de derrames de lava, extrusión de domos, emisión de flujos piroclásticos, flujos de detritos y lodos y depósitos de avalancha (García-Palomo *et al*., 2008).

El piedemonte está conformado por depósitos vulcanoclásticos (Mooser *et al*., 1996, lo denominan como formación Tarango) caracterizados por flujos de ceniza, flujos piroclásticos de bloques y cenizas y flujos de pómez. La planicie aluvial, conformada por depósitos aluviales lacustres de edad cuaternaria se localiza principalmente en el suroeste de la región.




Qc: vulcanitas básicas e intermedias (incluye domos, volcanes, caldera, lavas del cuaternario).

T: Formación Tarango (incluye flujos piroclásticos, lahares, tobas, y depósitos fluviales).

Qal: depósitos aluviales del cuaternario.

Qial: depósitos aluviales antiguos

Principales unidades geológicas en el municipio de Temoaya, Estado de México.(Flores 2012)



Geologia del municipio de temoaya, elaboracon propia

La cabecera municipal se asienta sobre Areniscas del Terciario (ar-T), esta roca no es de gran compactación, si presenta características favorables para los asentamientos urbanos de dimensiones regulares.

El Aluvión (al) no aflora en grandes extensiones dentro de este municipio, su extensión se considera como moderada sin dejar de tomar los pequeños afloramientos de Conglomerados y Brechas Volcánicas (cg).

Deslizamientos de Suelo.

En la dinámica de la superficie del planeta los procesos geomorfológicos de transporte se dividen en movimientos gravitacionales de masa (todos aquellos que son inducidos por la aceleración de la gravedad) y en movimientos de transporte de masa (cuando el material es trasportado por agua, hielo o aire), Ortiz, 1998.

Los movimientos gravitacionales de masa se subdividen a su vez en movimientos relacionados con la inestabilidad de las vertientes como son los deslizamientos, flujos de lodo, reptación y la caída de rocas, suelos y detritos, entre otros; y los movimientos referentes a los asentamientos o colapsos y la subsidencia, que no se relacionan propiamente con las vertientes o laderas.

La meteorización y la remoción en masa contribuyen a la nivelación de la superficie terrestre. Estos procesos, con el lavaje en mantos, son importantes en el rebajamiento general del relieve y en la formación de los detalles en la topografía de las áreas interfluviales (Thornbury; 1966, p. 75).

Los procesos de meteorización pueden conducir al debilitamiento, fragmentación, descomposición del substrato en la superficie terrestre. El concepto de meteorización de las rocas, es considerado bajo cuatro títulos, donde el principal, es el de como auxiliar de la remoción en masa y de la erosión, como factor en el rebajamiento general de la superficie terrestre, de la manera como contribuye a la creación y modificación de las formas del relieve, como proceso mayor involucrado en la formación de regolito y de los suelos (íbid; p. 71).

Los factores principales que determinan la remoción en masa se dan de manera natural: el clima, las características geológicas, geomorfológicas, y el tipo de suelo. Este proceso evoluciona a partir de la relación de las características geográficas del lugar, que condicionan el derrumbe. Los desprendimientos, caída o reptación de grandes volúmenes de tierra y rocas representan un fenómeno de la naturaleza que se presenta al paso del tiempo, cuando las condiciones geológicas originales experimentan alteración progresiva, debido a que las formaciones escarpadas del relieve de la superficie de la corteza terrestre se encuentran sujetas a los efectos de las condiciones hidrometeorológicas, climatológicas y de la actividad humana.

Este proceso se inicia cuando se propicia la degradación de las condiciones iniciales de resistencia y deformabilidad de los materiales térreos y rocas, pudiendo degenerar en un desastre que afecta a la población en sus personas y en sus bienes si no se toman en cuenta las medidas preventivas pertinentes (CENAPRED, fasc. 11, 1996, Pág. 3).

La problemática de deslizamiento de suelos en el municipio de Temoaya se clasifica como Remoción en Masa, resultado de una serie de procesos geomorfológicos, siendo el factor fundamental para su desarrollo la aceleración de la gravedad, aunado a cambios de humedad, temperatura, geología de los materiales, pendiente y actividades humanas. La remoción o movimiento de masa se define como el desplazamiento o caída de material debido a procesos gravitacionales. Los materiales generalmente no están consolidados, pueden ser productos superficiales del intemperismo o cuerpos considerables de sedimentos (Lugo; 1989).

La parte norte del territorio municipal presenta una gran cantidad de zonas con esta problemática, muchas de las laderas se encuentran en una condición potencialmente inestable con posibilidad de presentarse movimientos gravitacionales con facilidad. En estas zonas los materiales térreos presentan sistemas de debilidad, principalmente, los materiales se observan ampliamente diaclasados, además estos han sufrido procesos antròpicos como deforestación y modificación dejando cortes verticales y sin protección, estos con exposición a procesos de intemperismo y erosión acelerada, siendo evidente que estas laderas con el tiempo, que puede ser a corto o mediano plazo, presenten movimientos de tierra.


La tipología de los procesos de remoción en masa que se presentan en el municipio, son los de deslizamiento, reptación, flujos y caídos, todos ellos con características y modalidades específicas, en función de los factores que intervienen en la dinámica y desarrollo de los mismos.

Reptación o arrastre.

Una de las características de este tipo de movimiento, es que es un tipo de movimiento sub-superficial, muy lento, casi inapreciable. La reptación es un fenómeno de ladera en muchos casos imperceptible, pero un agente erosivo importante. En la reptación sólo participa la porción más superficial del suelo.

Es la remoción en masa más lenta, se trata de un movimiento heterogéneo de la parte superior del suelo, pendiente abajo. Su naturaleza realmente no se a entendido, pero las variaciones de la temperatura y humedad juegan un papel muy importante en su génesis y desarrollo. Lugo (1989) menciona que en el primer caso, al sufrir dilatación, un plano inclinado entre 10 y 30 grados de pendiente, el suelo se desplaza por la influencia de la gravedad, e igual al sufrir contracción. Como consecuencia, las partículas se desplazan milímetros o fracciones.

Por otro lado, la humedad incrementa la plasticidad del material. Ortiz, 1988.



Esquema que ilustra el proceso de reptación de suelos






Imágenes tomadas en la localidad de San Pedro Arriba, en donde se aprecia la inlcinacion de los arboles, evidenciando la dinámica de la ladera, asimismo la actividad antrópica juega un pale my importante para la generación de procesos gravitacionales

Deslizamiento.

A diferencia de la reptación, este es un movimiento rápido de grandes masa de rocas. En donde existe una superficie de despegue que delimita el material desplazado del inmóvil o subyacente. El inicio de estos desplazamientos se produce en el momento en que el esfuerzo de cizalle (corte) supera el valor del esfuerzo normal en dicha superficie.

Cuanto mayor sea la pendiente, mayor es la componente de cizalle y los deslizamientos serán más frecuentes.

En zonas montañosas y tectónicamente activas es frecuente que el incremento paulatino de las pendientes genere deslizamientos de gran magnitud. El agua actúa en el mismo sentido: es considerado el factor más importante. De esta manera es frecuente que durante lluvias intensas o épocas lluviosas se produzcan estos fenómenos.



Esquema que ilustra el proceso de deslizamiento de suelos





Imagenes de un deslizamiento de suelos ocurrido en la localidad de El Laurel.

Se define como un movimiento rápido de grandes masas de rocas con un pequeño o nulo flujo de materiales, en sus primeras etapas. También es notorio el crecimiento de grietas en la superficie en desplazamiento, estas características los distingue de otros tipos de movimientos. Ahora si este proceso se produce o se adelanta en el tiempo por un sismo, también recibe el nombre de derrumbe. Ortiz, 1998.



Deslizamiento ocurrido en la localidad de Molino Arriba

Flujos.

El flujo es el mecanismo propio de los medios fluidos: agua y flujos de barro, así como de los sólidos plásticos, como el hielo, capaces de experimentar un flujo lento. Los flujos rápidos, en los que el agua tiene una participación importante, pueden producirse sobre pendientes muy bajas, siempre y cuando la granulometría de los materiales sea fina (limos y arcillas). Su puesta en movimiento puede ser producida por una vibración brusca (caída de un gran bloque rocoso, terremoto, etc.).

La velocidad que pueden alcanzar estos flujos es de hasta 100 m/seg, con efectos catastróficos. En estos casos la única salvación posible es la adecuada prevención.



Flujo de lodo en la localidad de San Pedro Arriba 4ta Seccion

De acuerdo con Ortiz, 1998, “Son una de las formas más espectaculares de la remoción en masa, se trata de corrientes similares a las fluviales, pero presentan una alta saturación de material sólido. Son de carácter esporádico y ocurren: a) en los desiertos donde la cobertura vegetal no es suficiente para proteger el sustrato superficial, y las lluvias torrenciales (estaciónales o generadas por el paso de fenómenos meteorológicos), se acumulan mucho más rápido de lo que pueden ser absorbidas por el suelo.

Al descender el agua, por las vertientes se forma el flujo lodoso, que bajo estas condiciones se conoce como colada de barro; b) en las laderas de los volcanes activos, las cenizas y el polvo volcánico recién caído y mezclado con agua de lluvia o del deshielo repentino de una masa glaciar causada por la dinámica eruptiva, puede producirse el fenómeno, en este caso se conoce como lahar; c) cuando se asocia al deshielo estacional o diurno de una masa glaciar de alta montaña, se denomina corriente de derrubios; d) cuando existe una liberación de grandes volúmenes de agua en pocos minutos, por el rompimiento de presas y embalses se denomina corriente de lodo.”

Caídos.

El primer grupo de procesos gravitacionales se clasifica como de Caída, los cuales presentan normalmente una velocidad alta; de la misma manera se considera que la aleatoriedad y la discontinuidad temporal en general tiende a ser de alta a muy alta; por un lado la ocurrencia del fenómeno depende de otras variables que difícilmente pueden ser observadas desde un punto de vista puntual o grupal en un área determinada, toda vez que la localización del mismo tiende a ser difícil a pesar de la posibilidad de zonificación del proceso de caída.

Por otra parte, la discontinuidad temporal, es decir la ocurrencia del fenómeno, también es de difícil predicción, aunque se presupone que el aumento de humedad y los cambios periódicos de temperatura y la ocurrencia de heladas coadyuvan al diaclasamiento y fracturamiento de los escarpes afectados por la remoción, así como la presencia de raíces que generan presión entre los espacios generados entre las rocas.

Caídas libres o casi libres de partículas individuales (bloques). Común en las montañas y en la costa.




Imagen que ilustra el proceso de caidos





Caída de material en la Carretera Temoaya - Centro Ceremonial Otomi

Debido a que el municipio, en la mayor parte de su territorio presenta un relieve montañoso, asi como la presencia de fallas, fracturas, y depósitos vulcanoclasticos poco consolidados, que favorecen la inestabilidad de laderas, la Coordinacion de Proteccion Civil, se propuso realizar un analisis mas a detalle de este tipo de procesos, que sin lugar a dudas han afectado a una parte de la poblacion y otro tanto se encuentra asentada en zonas susceptibles a ello.

Por tal motivo y a traves de trabajo de campo y con el uso de SIG'S, se llevo a cabo un analisis utilizando un método multicriterio para poder estudiar los factores que están favoreciendo los procesos de deslizamiento de suelos superficiales, con el fin de obtener un mapa de susceptibilidad a deslizamientos de suelos.

Flores 2012, asevera: *"En México, además de la sismicidad, la actividad volcánica y las inundaciones, los procesos de remoción en masa son una de las principales amenazas que ha causado considerable impacto en la sociedad en los últimos años. Estos ocurren principalmente en terrenos montañosos, como procesos naturales de degradación, que juegan un papel importante en el modelado del paisaje montañoso (Van Westen, 1994).*

De acuerdo con Alcántara Ayala (2010), durante el periodo 1900-2000, en México y Centroamérica el impacto de los desastres por procesos de remoción en masa fue de 53,771 víctimas y 10 millones de personas afectadas. En México, las lluvias ocasionadas por la depresión tropical número 11, en 1999, originaron procesos gravitacionales en la Sierra Norte de Puebla, lo que provocó la muerte de 250 personas; este evento fue considerado como el mayor desastre de la década de los noventa (Bitrán, 2000, Lugo et al, 2005).

En el Estado de México, en 1912, un sismo de 6.9 en escala de Richter ocasionó el desprendimiento de rocas en el municipio de Acambay, y varias viviendas fueron afectadas, y hubo alrededor de 700 decesos (Gobierno del Estado de México, 1998). En febrero de 2010, las intensas lluvias provocaron procesos de remoción en masa en un tramo de la carretera Toluca-Temascaltepec, en la comunidad de Mesón Viejo, y se generaron daños a 20 automóviles y la muerte de 10 personas (Dávila, 2010).


Conforme a lo anterior, es necesario llevar a cabo un análisis y evaluaciondel riesgo, con el fin de contar con información elemental para mitigar y en su caso eliminar los daños ocasionados por procesos de remosion en masa en el municipio de Temoaya, además de proporcionar una herramienta importante para la toma dedecisiones con respecto del crecimiento poblacional.

De acuerdo a Flores 2012, *"La generación de los deslizamientos depende de variables intrínsecas (la geología, la pendiente, el aspecto de las laderas, la elevación, las propiedades geotécnicas y del material de formación de la ladera, la cubierta vegetal y el patrón de drenaje, entre otros), así como de variables extrínsecas (intensidad de la lluvia, sismos, volcanismo). Su distribución espacial está relacionada en gran medida con las variables intrínsecas. Sin embargo, aunque su probabilidad de ocurrencia obedece a los dos tipos; si las externas varían en un periodo de tiempo muy corto, es más difícil estimar su ocurrencia. Por tanto, la determinación de la probabilidad actual de los deslizamientos requiere del análisis de factores disparadores tales como los sismos, las tormentas o la explicación de modelos complejos, es decir, del entendimiento de esos factores extrínsecos."*

Para obtener el mapa de susceptibilidad a deslizamientos de suelo, se utilizaron las cartas geológicas y topográficas E14A28, E14A27, E14A37 y E14A38, las cuales sirvieron para la elaboración de mapas base, necesarios para el análisis de información:


Mapa de uso de suelo y vegetación: se refiere a las diferentes formas en que se emplea un terreno y su cubierta vegetal, expresa la zonificación de un territorio con base en los distintos tipos de uso, es decir, áreas agrícolas, urbanas, pecuarias y forestales que constituyen las actividades socioeconómicas.

El uso de suelo es considerado uno de los aspectos mas importantes para un análisis de riesgo por deslizamientos, de tal manera que se elaboro un mapa de uso de suelo, se establecieron las categorías respectivas con la finalidad de agrupar rasgos semejantes que identificaran cada uso para realizar la clasificación, obteniendo el siguiente mapa:



Mapa de uso de suelo y vegetación, elaboración propia

Mapa Hipsometrico: Según Espinosa y Arroyo (2011), éste permite conocer los valores de las alturas máxima y mínima en el mapa topográfico, con el fin de que se exprese de manera inmediata y clara el relieve en su totalidad. El mapa terminado permite la identificación de las estructuras mayores, como sierras y cuencas, así como la delimitación de ambientes geomorfológicos por condiciones altitudinales y de exposición además de la identificación de unidades generales, como piedemonte, laderas y cimas, lo que permite una aproximación morfográfica a las condiciones regionales, junto con la identificación por condiciones de textura del relieve y la aproximación geológica.



Mapa hipsométrico, elaboración propia

Mapa de pendientes: Es la transformación de la distancia entre curvas de nivel en valores de pendiente. De acuerdo con Pedraza (2006), las características de los rangos de la tabla de pendientes se ha desarrollado en México, adaptada a las necesidades de los trabajos geomorfológicos.

En ella se puede determinar de manera clara cada elemento genérico del relieve, una división de unidades en función de la pendiente y los procesos que en ella se desarrollan.

La forma de medir la pendiente entre curvas de nivel es una constante, en la que los rangos varían en función específica de la finalidad.


Los valores representados indican la inclinación del terreno con respecto a un plano. Éstos se expresan en grados o porcentajes, su precisión depende de la escala del mapa, la equidistancia de las curvas de nivel y las características de los relieves (montañosos y planos).

La definición de clases o categorías usadas para deslizamientos varían en función de los enfoques de los autores.

Mapa de Pendientes del Terreno, elaboración propia

De manera posterior se elaboró el mapa de unidades geomorfológicas con la finalidad de determinar la heterogeneidad de los materiales y las formas del relieve con la generación de los deslizamientos, así como su relación con otros factores (Lugo et al., 2005).

De acuerdo a la clasificación, cada unidad obtenida representa una zona con características similares y una determinada susceptibilidad a los procesos gravitacionales.



Mapa de unidades geomorfológicas, elaboración propia


Por otro lado se llevo a cabo un análisis morfometrico, obteniendo tres mapas elementales: densidad de disección, energía del relieve y profundidad de disección.

Mapa de Densidad de la Diseccion: "Para Eternod (1991 en Graniel -s/f-) los métodos morfométricos están enfocados a determinar valores sobre la intensidad de procesos y las formas que los originan.

Estos métodos geomorfológicos han derivado de los expuestos por Horton y Strahler, desarrollados con criterios más hidrológicos que geomorfológicos.


Los análisis más comunes del relieve fluvial consisten en medir la longitud de Talwegs, la profundidad del corte de erosión, la distancia horizontal entre Talweg y parteaguas, clasificarlos en órdenes y en función de estos, determinar los parámetros antes mencionados, o bien cuantificar la variación de la amplitud de la llanura de inundación.(Espinosa y Arroyo 2011)

Es equivalente a la densidad de corriente fluviales, pero se diferenció de ésta, por su objetivo, no son las corrientes en sí, sino el resultado de su acción para lo cual se utilizó el drenaje. Los Talwegs son líneas originadas por erosión fluvial.



Mapa de Densidad de la Diseccion, elaboración propia


Energía del relieve: En esta carta se expresó la intensidad relativa de la actividad endógena en relación con la exógena, con el fin de obtener la mayor acción tectónica de la zona.Iindica la relación entre la actividad endógena y la exógena. Los valores (en metros) altos muestran zonas de mayor actividad tectónica y los valores bajos, zonas estables.



Mapa de Energía del Relieve, elaboración propia

Mapa de Profundidad de la Diseccion: La elaboración de esta carta de carácter morfográfico requiere que por unidad definida se mida la diferencia entre la altura del Talweg al parteaguas, se obtiene las mediciones y se determinan rangos, los colores utilizados son de los cálidos a los fríos. La interpretación de esta carta sirve para determinar zonas con influencia del tectonismo, o movimientos regionales, así como para identificar las zonas propensas a la erosión y el grado en que ésta se puede generar.

Es la altura vertical entre el Talweg y la divisoria; se trata de la distancia transversal al Talweg y el valor se obtiene por la diferencia entre curvas de nivel.




Mapa de Profundidad de la Diseccion, elaboracion propia

Los procesos de remoción en masa observados en campo se ubican principalmente en el piedemonte, y algunos en lo que corresponde a la montaña; se tiene un registro de 46 sitios, de los cuales en su mayoría corresponden a deslizamientos de suelo superficiales de tipo traslacional (DSST), caída de roca, el impacto que han tenido es principalmente sobre vías de comunicación, casas habitacionales y áreas de cultivo.

Las localidades en donde se han identificado son: Barrio de Pothe, San Pedro Arriba en todas sus secciones, Tlaltenango Arriba, Tlalteango Abajo, San Pedro Abajo 1era y 2da Seccion, Enthavi 1era y 2da Seccion, Jiquipilco el Viejo, Centro Ceremonial Otomi y el Laurel principalmente,

Los factores principales que intervienen para la generación de estos procesos son; la pendiente del terreno, cantidad de lluvia, litología y principalmente el uso de suelo y los factores antropicos, ya que en su mayoría estos sitios han sido modificados en su paisaje y modificado la pendiente del terreno, rompiendo el angulo de reposo de los materiales, dichas modificaciones principalmente se han dado para la construccion de viviendas o para el trazo de calles y caminos.



Mapa de susceptibilidad a deslizamientos de suelo, elboracion propia

De acuerdo a la informacion obtenida, mas del 50% del territorio del municipio presenta media y alta susceptibilidad a deslizamientos superficiales de suelo de tipo traslacional (DSST). Los sitios verificados en campo corresponden a laderas con pendientes entre 15 y 30 grados, se ubican en el pie de monte alto, sobre laderas de barrancos, en localidades como Jiquipilco el Viejo, Colonia Centro Ceremonial Otomi, San Pedro Arriba, El Laurel y Enthavi principalmente, en las partes mas altas en el cerro la Catedral, los procesos se ven disminuidos debido a la cobertura vegetal, yque corresponde a una zona boscosa.

MEDIDAS ANTE INESTABILIDAD DE LADERAS

Considerando que la mayor parte del territorio municipal es vulnerable a problemas ocasionados por deslzamiento de suelo, es necesario; mejorar los conocimientos sobre la dinámica de los procesos que se generan en zonas especificas con la finalidad de dar a conocer a la población las condiciones del lugar donde habitan, asimismo, llevar acabo estudios a detalle sobre la dinámica y evolución de los sitios identificados, para obtener un diagnostico – pronostico y con ello determinar si es necesaria la reubicación de edificaciones o en su caso realizar obras o acciones de protección para mitigar los efectos de estos procesos.

Con la información obtenida, un elemento clave es la restricción de construcciones y el crecimiento de la mancha urbana en los sitios con alta vulnerabilidad a deslizamientos de suelo, esto desde luego llevado a cabo por las instancias gubernamentales correspondientes como son: Proteccion Civil, Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Catastro.

Las tendencias del crecimiento urbano hacen evidente la necesidad de ordenar y reglamentar las nuevas construcciones, para ello es importante la generación y aplicación de un reglamento de construcciones en el municipio.


Es necesario también, que se contemplen franjas de restricción para realizar construcciones, en las partes altas y bajas de las laderas con pendientes pronunciadas o mayores a 20 grados, asi como evitar los asentamientos en estas sitios y en zonas próximas a cauces,

La Coordinacion de Proteccion Civil, asi como las unidades administrativas correspondientes deberán llevar a cabo un programa de monitoreo constante, en los 46 sitios ya identificados, en dicho monitoreo es fundamental vigilar la aparcicion de grietas o deformaciones en la superficie y la tendencia de crecimiento de estas, en su caso llevar a cabo mediciones directas del impacto de la presión del agua subterránea a través de instruments especializados, asi como evitar que se lleven a cabo trabajos de excavaciones de laderas sin autorización.


Fallas y Agrietamientos

De acuerdo a Flores 2012, en el municipio de Temoaya, Estado de México, se distingue la falla conocida como falla Otomí de tipo normal y de dirección este-oeste, con un desplazamiento vertical mínimo estimado de 100 metros; presenta un arreglo en *echelón* de fallas normales con buzamiento hacia el sur y bascula depósitos vulcanoclásticos (García-Palomo *et al*., 2008).

Sin embargo Mooser *et al*. (1996) reconocen tres fallas normales, de las cuales dos coinciden con los valles fluviales de los ríos Miranda y Agua Apestosa, con dirección suroeste-noreste y la tercera corresponde a la falla Otomí, la cual en esta zona se identifica por escarpes y valles fluviales profundos (hasta 100 metros) y laderas rectas y bloques escalonados. La influencia de las fallas es clara en la topografía de la zona, el control estructural en los arroyos es evidente, ya que estos los de mayor longitud están asociados a fallas (García-Palomo *et al.,* 2008).



Mapa de fallas basado en Mooser et al., 1996 y García-Palomo et al., 2008.extraido de Flores 2012.



Mooser, Modelo tridimensional del arreglo morfoestructural de la Sierra de Las Cruces y distribución de bloques.en cada uno de ellos se identifica el tipo de bloque, su limite estructural (tipo de falla), volcanes y estilo estructural (las líneas puntedas verticales indican el limite entre bloques).

En la parte sur del municipio, en las comunidades de Llano de la “Y” y Ejido de Trojes, históricamente han aparecido grietas que se acentúan en la temporada de lluvias, estas por lo general se ubicaban en terrenos de cultivo y no representaban riesgo a la población, sin embargo en la actualidad algunas viviendas se encuentran construidas cerca o en algunos casos por encima.






Grietas ubicadas en la localidad de ejido de Mimbres





Imágenes de agrietamientos ubicados en la localidad de Ejido de Mimbres

A través de recorrido de campo se identificaron 7 sitios en los que se ubican agrietamientos en el terreno, los cuales se ubican en la planicie baja del municipio, en las localifades de Ejido de Trojes y el Llano de la Y, en suelos aluviales y areniscas, cercanas al Rio Lerma, tienen orientaciones y longitudes variables.



Fallas y fracturas en el Municipio de Temoaya, elaboración propia

El mapa de fallas nos muestra que las zonas mas vulnerables por presencia de fallas se ubican en la parte norte del municipio y los agrietamientos en la parte sur, aunque no se cuenta con evidencia de daños ocurridos en construcciones, la presencia de fallas representa la existencia de zonas de peligro debido a la activación de las mismas en caso de sismo, ya que estos sitios representan una zona de debilidad y por consiguiente donde se tendrán mas daños, por lo tanto son consideradas de alta vulnerabilidad.

En el caso de los agrietamientos de la parte sur del municipio, en la localidad de Ejido de Mimbres se observa la afectación a infraestructura y la vialidad Amomoulco-Ixtlahuaca.

MEDIDAS ANTE FALLAS Y AGRIETAMIENTOS

Es necesario que se lleven a cabo estudios geológicos a detalle con el fin de caracterizar las fallas cercanas a centros de población, tal es el caso de la localidad de jiquipilco el Viejo,

Tomando en cuenta estudios relaizados en municipios con problemáticas similares, para este caso se determinó una franja de restriccion de 400 metros hacia cada lado de las líneas de falla, con el fin de restringir el crecimiento poblacional. Previo estudio, se podrá determinar si es necesaria la reubicación de la población asentada en estas zonas.

Realizar un programa de información a la población y de monitoreo de la zona, poniendo especial énfasis en la evaluación de las estructuras publicas, asi como de las viviendas, para determinar en su caso el reforzamiento o demolición.

Mediante las instancias municipales correspondientes, realizar una supervision de las construcciones nuevas, con el fin de que cumplan con las normas de construcción y de ser necesario mejorar la resistencia de dichas edificaciones.

En las zonas donde se concentran los agrietamientos, es necesario limitar el crecimiento urbano y establecer una franja de seguridad, en este caso se consideran 25 metros hacia cada lado de la grieta, sin embargo se requiere un estudio para determinar si la franja de seguridad se modifica o en su caso se llevan a cabo trabajos de reparación, asi mismo debe realizarse un monitoreo constante de la zona y un estudio especifico para determinar la dinámica del lugar.

HIDRO-METEOROLÓGICOS

Los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que están relacionados principalmente con las condiciones climáticas, es decir, con cada uno de los procesos de acondicionamiento que se llevan a cabo en o a través de la capa gaseosa que envuelve a la tierra, denominada atmósfera. La atmósfera no es homogénea en su composición, sino que está constituida por capas que tienen diferentes funciones y espesores. De esta manera, la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra se denomina Troposfera (significa esfera de cambios) y un espesor que va de 10 a 20 kms., aproximadamente.

La importancia de la Troposfera radica en que en ella se llevan a cabo casi todos los fenómenos de carácter *hidrometeorológico*, es decir aquellos que tiene que ver con las condiciones climáticas de un área determinada, y están caracterizadas por la temperatura del aire, la presión atmosférica, los vientos dominantes, la humedad y las lluvias o precipitaciones. De manera general los fenómenos hidrometeorológicos poseen cualidades positivas para el medio ambiente. Sin embargo, muchas veces este tipo de fenómenos se manifiestan de manera extraordinaria (de acuerdo a la percepción del hombre) en donde no es posible absorber sus efectos o manifestaciones territoriales generando disturbios en la organización de la sociedad. (Guerra, 2004.).

Inundaciones.


De acuerdo con el Boletín informativo del CENAPRED, se entiende por Inundación: aquel evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. Las partes bajas del territorio municipal se localizan dentro del Curso Alto de la Cuenca del Río Lerma, zona con una gran problemática de inundaciones, comunidades como San José Buenavista el Grande y Llano de la “Y” son susceptibles a inundaciones, estas, causadas por el incremento en el nivel de la corriente del Río Lerma en la temporada de lluvias, siendo imposible que los drenes principales de estas comunidades, que desembocan al Lerma, lo hagan adecuadamente, regresando sus aguas hacia las comunidades mencionadas, además de que estos lugares son zonas de origen aluvial con problemática de inundaciones.

El municipio forma parte de la Región Hidrológica RH 12 Lerma-Chapala-Santiago que cubre la parte centro oeste y a su vez conforma la cuenca Lerma-Toluca (12 A) y abarca una superficie de 5,548.5 km2.

Clasificación de la hidrología superficial según Región Hidrológica


REGION HIDROLOGICA	CUENCA	SUBCUENCA	SUBCUENCA TRIBUTARIA	SUBCUENCA ESPECIFICA
LERMA-CHAPALA-SANTIAGO	Alto Río Lerma	Curso Alto del Río Lerma	Río Mayorazgo-Temoaya	Río Zolotepec Río Mayorazgo Río la Concepción Río Los Ajolotes Río Temoaya.
			P. Antonio Alzate	P. Antonio Alzate.

Fuente: Atlas General del Estado de México.



Mapa de Cuencas Hidrografcas, elaboración propia

La mayoría de los manantiales se encuentran en la parte norte del municipio y entre ellos destacan el Capulín, Caballero, Santiago, Tres Ojuelos, Agua Blanca y La Pila; cabe resaltar que a partir de éstos nacen los ríos como el Miranda, Caballero, Agua Blanca y Temoaya. Entre otros de los ríos que sobresalen se encuentran el Nepeni, Los Quemados, Agua Apestosa, Joya de San Juan, Tres Ojuelos, El Rincón, Barranca Honda, San Lucas, Nopales, El Temporal, La Visita, Cuxtó, Cordero, Las Pilas, El Gallo, Naguadi, Llanito y La Loma. Los bordos en su mayoría son utilizados para el riego entre los que se encuentran Las Cuatas, Maruca, Los Arbolitos, San Agustín, Portezuelo, San Juan, La Huerta, Santa Juana, La Cruz, Las Presitas, El Huerto, San Antonio y Presa Vieja.




Hidrologia del Municipio de Temoaya, elaboración propia


En la parte sur y en los límites del municipio atraviesa de este a oeste el Río Lerma alimentando a la presa José Antonio Alzate con capacidad de almacenamiento de alrededor de 32 millones de metros cúbicos que por sus condiciones físico-químicas, no es aprovechada para uso alguno.

La calidad del agua que se obtiene a través de pozos y manantiales es buena, ya que se extrae del subsuelo y en algunos casos emana hacia la superficie, su utilización es doméstica mientras que la extraída del sistema Lerma; además de uso habitacional, también se utiliza para el riego.

La disponibilidad de agua varía de acuerdo a la zona que se trate.


R. LERMA - TOLUCA
R. MOCTEZUMA
R. LERMA - TOLUCA
R. LERMA - TOLUCA
Santiago
Ocoyoacac
Ocoyoacac
Ocoyoacac

En la localidad de Llano de la Y, existe la problemática del desbordamiento de un ramal del Rio Verdiguel, el cual desmboca al cauce del Rio Lerma en esta localidad, cuando el nivel del Rio Lerma incrementa, las aguas provenientes del municipio de Toluca se desbordan en este punto, causando afectaciones a viviendas, calles y terrenos de cultivo.



Polígonos de afectación en la localidad de Lano de la Y



Zona de cultivo, afectada en Llano de la Y

Una problemática similar sucede en la localidad de San Jose Buenavista el Grande, sitio en donde confluyen las aguas del Rio San Lorenzo, asi como un canal principal que desaloja las aguas de esta localidad y una población vecina perteneciente al municipio de Otzolotepec, denominada La Purisima, ante la ocurrencia de lluvias intensas en la parte norte del municipio, el nivel de ambos cauces se incrementa, aunado al incremento del nivel del Rio Lerma, lo que imposibilita la salida de aguas, teniendo un retroceso del caudal hacia la localidad en mención.



Polígono de afectación en San Jose Buenavista el Grande





Aafectaciones por inundación en San Jose Buenavista el Grande



Desbordamiento de rio en la localidad de San Jose Pathe

En las zonas cercanas al río Lerma es necesario, para mitigar los efectos de las inundaciones, establecer una compuerta en el dren principal que capta las aguas de la zona y que desemboca al Lerma, cerrándola cuando el nivel del río se eleve, lo que no permitiría el ingreso de las aguas del Lerma y de igual forma establecer una planta de rebombeo automática, para que esta saque las aguas del dren de la comunidad hacia el Río.

Localidades como; San Jose Comalco, San Jose Pathe y llanos de la Y, presenta la problemática de desborde de cauces principales y ríos, que se saturan en una lluvia torrencial, afectando zonas de cultivo y en algunos casos a viviendas asentadas en las áreas cercanas.

Cada año, la autoridad municipal, en coordinación con las autoridades estatales, realiza convenios a fin de desarrollar un programa de trabajos de dezasolve de los principales ríos y drenes dentro del municipio, ya que muchos de ellos se encuentran azolvados y con basura, lo que provoca que su capacidad se vea disminuida considerablemente aumentando las condiciones de Riesgo de inundación en el municipio.

Se han desarrollado también campañas permanentes de limpieza de basura en zanjas y caminos, contribuyendo con esto a reducir la cantidad de basura que afecta a los drenes, drenajes y ríos en las comunidades del municipio.

Nevadas, heladas y granizadas.

En el norte y centro de la República Mexicana, durante los meses fríos del año (noviembre-febrero), se presentan temperaturas menores de 0° centígrados. Debido al ingreso de aire polar continental, generalmente seco, proveniente de Estados Unidos.

Las heladas, nevadas y granizadas más intensas están asociadas al desplazamiento de las grandes masas polares que desde finales del otoño, se desplazan de norte a sur sobre el país.

La parte Norte del territorio del municipio de Temoaya se encuentra ubicada dentro del sistema montañoso de la Sierra Monte Alto-Las Cruces-Zempoala, localizándose comunidades como; San Pedro Arriba con sus seis secciones, Colonia Centro Ceremonial Otomí, Colonia Adolfo López Mateos, Jiquipilco el Viejo, Enthavi con sus tres secciones, Colosio, El Laurel con sus dos secciones, Solalpan, Zanja Vieja, etc., sitios donde se han presentado problemáticas derivadas de la ocurrencia de nevadas y aguanieve, las cuales se han presentado casi cada año en últimas fechas con mayor incidencia en la comunidad de la Colonia Centro Ceremonial Otomí y Adolfo López Mateos, de igual forma, en estas comunidades es característico que se tengan bajas temperaturas con problemáticas en la temporada invernal, la presencia de granizadas también es importante en la zona, teniendo esta afectaciones a cultivos, casas-habitación y sobre todo a los invernaderos que son característicos de las partes altas.

De forma atípica se han presentado granizadas de gran intensidad en las partes bajas, donde se ha visto afectación a comunidades como Buenavista el Grande y Llano de la Y. Una medida para prevenir los daños ocasionados por este tipo de procesos naturales, es la de gestionar e implementar programas de construcción y mejoramiento a las viviendas, con el fin de que estas se encuentren en condiciones adecuadas de construcción y se minimicen los daños ocasionados por estos procesos que son imposibles de evitar.



En coordinación con las autoridades estatales como la Dirección General de Protección Civil del Estado de México y algunas otras dependencias estatales, se han desarrollado censos en las comunidades más vulnerables, con la finalidad de identificar a las familias con escasos recursos para apoyarles con cobijas, colchonetas, laminas y despensas, a fin de aminorar los efectos de las bajas temperaturas.

Por otro lado, dependencias municipales, llevan a cabo acciones de promoción de viviendas y apoyos con programas de pisos firmes, pies de casa, entrega de láminas, con la finalidad de que la población más vulnerable tenga mejores condiciones de vivienda.

Lluvias Torrenciales.

Este proceso se presenta en la temporada de lluvias, intensificándose en los meses de Julio, Agosto y parte de Septiembre causando inundaciones en las partes bajas del municipio, ya que los drenes se llenan a su máxima capacidad arrastrando el azolve y la basura contenida en estos, de igual forma la humedad en el terreno y la capacidad de absorción rebasada, causa procesos de remosión en masa como; deslizamientos de suelo en laderas con cortes rectos sobre todo en carreteras y caminos, afectando principalmente a vías de comunicación.

Es necesario mencionar que se han presentado también problemas derivados de la presencia de lo que llamamos colas de agua, que derivaron en afectaciones a la comunidad de San Diego Alcala, ya que se generaron fuertes lluvias y vientos capaces de afectar a las viviendas.

FACTORES QUÍMICOS

Químicos.

Se ha tornado común la ocurrencia de incendios forestales dentro de la zona boscosa del municipio ubicada al norte del municipio, la mayoría de las veces ocasionados por los pobladores del municipio al realizar la práctica de la quema en sus parcelas, la afectación ha sido muy grande alcanzando una gran cantidad de hectáreas quemadas.

Por otro lado se han presentado también incendios de casa-habitación los cuales se han incrementado en la actualidad y que han cobrado la vida de personas, estos, son causados principalmente por descuidos ya que comúnmente se acostumbra el uso de velas y veladoras así como la incorrecta instalación del sistema eléctrico en las viviendas, además de que los materiales de las construcciones son inadecuados y sirven de fácil combustible.

Con el fin de establecer estrategias de prevención, se realizan campañas de difusión y de capacitación en materia de prevención de incendios, así como manejo de extintores, para que la población se encuentre preparada y sepa cómo actuar en caso de un conato de incendio en su domicilio o en sus lugares de trabajo, por otro lado se realizan inspecciones a comercios fijos y semi-fijos, así como locales, establecimientos y sitios que reciban y concentren población, de igual forma se hace necesario implementar y divulgar el Plan Familiar de Protección Civil, ya que este se circunscribe al ámbito de una vivienda y establece las acciones a efectuar en una familia, divulgando de igual forma una cultura de autoprotección en la población.

En cuanto al uso de artículos pirotécnicos, dentro del municipio existe únicamente un polvorín, el cual cuenta con los permisos y características necesarias para su funcionamiento, sin embargo a lo largo del año en Temoaya existen un gran número de festividades en las cuales en su mayoría se hace uso de juguetería pirotécnica siendo esta una tradición de las comunidades, estas quemas en menor grado afectan a la población con quemaduras hacia los espectadores, sin embargo se realizan las verificaciones necesarias a fin de cumplimentar con las medidas de seguridad a fin de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, estas acciones son realizadas en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

Asimismo se solicita la participación del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, a fin de realizar cursos de capacitación e información sobre el uso, manejo, fabricación, transporte y quema de materiales pirotécnicos, dichos cursos se han desarrollado con las autoridades delegacionales y mayordomos de las comunidades principalmente.

En coordinación con la Protectora de Bosques, (PROBOSQUE), se ha realizado cursos de prevención y control de incendios forestales, toda vez que una gran parte del territorio municipal es de uso forestal, estos cursos son dirigidos a autoridades delegacionales, comunales y ejidales del municipio.

Contar con el personal y la infraestructura adecuada para la atención de incendios, es un elemento fundamental dentro del desarrollo municipal, por ello se puede mencionar la creación del H. Cuerpo de Bomberos, con la consecuente construcción de la Estación de Bomberos del municipio, como un organismo municipal especializado en la atención de emergencias relacionadas con el fuego esta infraestructura en breves días brindara servicios a la comunidad.

Es necesario que se sigan llevando a cabo acciones con instancias de los tres niveles de gobierno a fin de atender de manera coordinada la problemática de contaminación en la cuenca del Río Lerma para así darle soluciones a corto plazo con el fin de beneficiar a la población aledaña a estos lugares, actualmente se realizan campañas de vacunación, limpieza de lirio y trabajos de fumigación en el municipio y municipios aledaños.

FACTORES SANITARIOS

Contaminación y plagas.

La parte sur del municipio corresponde a las partes bajas, donde encontramos localidades como; Ejido de Taborda, Ejido de Allende, San José Buenavista el Grande, San José Buenavista el Chico, Llanos de la ”Y”, San José Pathe, San Mateo Alcalá y San Antonio del Puente principalmente, las cuales tienen afectaciones por la presencia de la Presa José Antonio Ignacio, la cual concentra una gran cantidad de aguas negras, además de la presencia del Río Lerma el cual transporta aguas contaminadas que generan contaminación en la zona, aunado a la presencia de plagas de mosco que son muy comunes en la zona. Por otro lado se ha detectado el vertimiento de sustancias toxicas en las aguas de algunas corrientes del municipio lo que genera contaminación, malos olores y detrimento visual del entorno.

RESUMEN DEL CENSO POR LOCALIDAD DE REGISTROS DEL SUBSISTEMA PERTURBADOR, DEL AFECTABLE Y DEL REGULADOR

LOCALIDAD	PERTURBADOR															AFECTABLE							REGULADOR				TOTAL
	Asentamientos en Cavidades en el Subsuelo y en Minas a Cielo Abierto	Asentamientos en Cauces y en Zonas Adyacentes con Problemas de Remoción o Erosión	Deslizamientos de Tierra	Fallas, Fracturas, Agrietamientos y Hundimientos	Reporte de Eventos Hidrometeorológicos	Actividad Comercial	Estaciones de Servicio Expendios Clandestinos	Gaseras y Expendios Clandestinos	Industrias	Reporte de Eventos Químicos	Reporte de Incendios Forestales	Tiraderos de Basura y Rellenos Sanitarios	Asentamientos sobre Derechos de Vía	Reporte de Festividades	Reporte de Delitos	Centros Culturales	Centros Recreativos	Hospedaje	Instituciones Educativas y de Rehabilitación	Mercados Tianguis y Centrales de Abasto	Restaurantes	Templos	Centros de Respuesta Inmediata y Auxilio	Infraestructura Básica y Servicios Vitales	Instituciones de Salud y Laboratorios Clínicos	Refugios temporales	
1.																											
2.																											
3.																											
4.																											
5.																											
6.																											
7.																											
8.																											
9.																											
10.																											
11.																											
12.																											
13.																											

REPORTE DE ACTUALIZACIÓN

SUBSISTEMA	NO.	CEDULAS Y REPORTES	REGISTROS ATLAS 2008	REGISTROS ATLAS 2016-2018
PERTURBADOR	1	Asentamientos en Cavidades en el Subsuelo y en Minas a Cielo Abierto	S/P	S/P
	2	Asentamientos en Pendientes y en Zonas Adyacentes con Problemas de Remoción o Erosión	2	3
	3	Deslizamientos de Tierra	S/P	S/P
	4	Fallas, Fracturas, Agrietamientos y Hundimientos	2	2
	5	Zonas Susceptibles de Inundación	10	3
	6	Actividad Comercial	8	12
	7	Estaciones de Servicio	S/P	S/P
	8	Gaseras y Estaciones de Carburación	S/P	S/P
	9	Industrias	5	2
	10	Polvorines	S/P	S/P
	11	Tiraderos de Basura y Rellenos Sanitarios	1	1
	12	Asentamientos sobre Derechos de Vía	0	3
AFECTABLE	13	Centros Culturales	3	2
	14	Centros Recreativos	4	6
	15	Hospedaje	0	1
	16	Instituciones Educativas y de Rehabilitación	12	14
	17	Mercados Tianguis y Centrales de Abasto	3	2
	18	Restaurantes; Bares y Centros Nocturnos	0	1
	19	Templos	4	8
	20	Tiendas de Autoservicio y Departamentales		2
REGULADOR	21	Centros de Respuesta Inmediata y Auxilio	2	2
	22	Infraestructura Básica y Servicios Vitales	18	22
	23	Instituciones de Salud y Laboratorios Clínicos	1	1
	24	Medios de Comunicación	S/P	S/P
	25	Refugios temporales	0	1
REPORTES	26	Reporte de Sismos	0	5
	27	Reporte de Eventos Hidrometeorológicos	S/P	S/P
	28	Reporte de Eventos Químicos	0	1
	29	Reporte de Incendios Forestales	0	3
	30	Reporte de Festividades	22	22
	31	Reporte de Accidentes Carreteros con Daños y Perdidas	S/P	S/P
	32	Reporte de Accidentes Ferroviarios con Daños y Perdidas	S/P	S/P
	33	Reporte de Delitos	S/P	S/P
TEORIA	34	Marco teorico	18	16
	35	Mapas generales	13	11
	36	Planos de Referencia	2	22

SECCIÓN VI
SUBSISTEMA AFECTABLE

VI.- SUBSISTEMA AFECTABLE

Se trata de un sistema compuesto por el hombre y su entorno físico, incluye a la población, los elementos básicos de subsistencia; los bienes materiales y la naturaleza, donde pueden materializarse los desastres al presentarse un agente perturbador. Es decir, un sistema afectable puede ser cualquier comunidad o asentamiento, área productiva o ambiente humano; el impacto es cualquier incidencia de un agente o suceso perturbador sobre el sistema afectable, produciendo efectos indeseables o daños de diversos tipos: Humanos, materiales, productivos, ecológicos y sociales.

Para identificar los sistemas de subsistencia deben considerarse las necesidades y los satisfactores básicos de los individuos, de los grupos y de la comunidad, tales como alimentación, abrigo, seguridad etc.

Se distinguen tres tipos de interrelación que permiten comprender el funcionamiento y desarrollo del asentamiento humano en condiciones normales ante las calamidades.

A).- Por dependencia: surge cuando un sistema de subsistencia es capaz de dislocar el funcionamiento normal de otro, lo que ocasiona una calamidad.

En el caso de la dependencia de la industria respecto del suministro de energía eléctrica, cuando ésta falla el sistema productivo se paraliza.

B)- Por efectos negativos: En este es necesario determinar y localizar los efectos negativos de los sistemas de subsistencia, es vital para impedir que se conviertan en desastre y para disminuir su capacidad de aumentar los efectos de otros desastres. Ejemplo de esto es el hundimiento del Centro histórico de la Ciudad de México por la sobre explotación de los mantos acuíferos.

C)- Por peligrosidad: Se presenta cuando algunos de los sistemas de subsistencia incluyen materiales o equipo que puedan provocar un desastre en caso de accidente.

Es necesario mencionar en este apartado la importancia del término VULNERABILIDAD que es la susceptibilidad de un agente afectable a ser alterado o de cambiar su estado normal ante el impacto de un agente perturbador.

REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA AFECTABLE

Centros Culturales

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

CENTROS CULTURALES *(12 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-01 (identificador en el plano)**	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Antonio del Puente. **021** (Clave Localidad) **Sublocalidad:** San Antonio del Puente**.** **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación**.** **Dirección:** Domicilio conocido, s/n, frente al centro de salud **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre:** Sor Juana Inés de la Cruz **Responsable:** C. Fidelina Alvarez Morales **Capacidad:** 50 personas. **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-02 (identificador en el plano)**	PL5-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Diego Alcalá 1era y 2da**.** **022** (Clave Localidad) **Sublocalidad:** Lázaro Cárdenas. **002** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegacion **Dirección:** Calle sin nombre, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre:** Tierra y Libertad **Responsable:** C. Viridiana Martinez Vera **Capacidad:** 30 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-03 (identificador en el plano)**	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Diego Alcalá 1era y 2da**.** **022** (Clave Localidad) **Sublocalidad:** San Diego Alcala 1era y 2da. **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro:** Biblioteca **Nombre:** Silverio Galicia Garcia **Responsable:** C. Elvia Flores Velazquez **Capacidad:** 30 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-04 (identificador en el plano)**	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación **Dirección:** Carr. Principal, junto al Kiosco**.** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro: Biblioteca** **Nombre:** Lic. Adolfo López Mateos**.** **Responsable:** C. Sara Quiroz Becerril **Capacidad:** 20 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hs.	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-05 (identificador en el plano)**	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** Temoaya**.** **033** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Temoaya. **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Cabecera Municipal. **Dirección:** Calle Vicente Guerrero, s/n . **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre:** Temoayan **Responsable:** C. Teresa Juana Fabela Ballesteros **Capacidad:** 50 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-06 (identificador en el plano)**	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** Temoaya**.** **033** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Temoaya. **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Cabecera Municipal. **Dirección:** Calle Vicente Guerrero, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro:** Casa de Cultura **Nombre:** 2 de Marzo **Responsable:** Lic. Armando Morales Zapata **Capacidad:** 100 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-07 (identificador en el plano)**	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** Temoaya**.** **033** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Temoaya. **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Cabecera Municipal. **Dirección:** Guadalupe Guadarrama, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro:** Auditorio **Nombre:** Auditorio Municipal **Responsable:** COPACI Temoaya **Capacidad:** 500 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-08 (identificador en el plano)**	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** Temoaya 033 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Tlatenango Arriba 004 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación **Dirección:** Calzada del Panteon, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro: Teatro** **Nombre:** Teatro Municipal **Responsable:** AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA **Capacidad:** 300 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hs.	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-09 (identificador en el plano)**	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Pedro Abajo 1era. Sección. **033** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Pedro Abajo 2da. Sección. **001** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegacion. **Dirección:** Calle principal, s/n . **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre:** Ignacio Pichardo Pagaza **Responsable:** C. Elsa Medina Rivera. **Capacidad:** 50 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-11 (identificador en el plano)**	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Pedro Arriba 1era. Sección **031** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Pedro Arriba 1era Sección **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación**.** **Dirección:** Domicilio conocido, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre:** Lic. Luis Rivera Montes de Oca **Responsable:** C.Diana Karen Cbrera Jimenez **Capacidad:** 20 personas. **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-10 (identificador en el plano)**	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** Solalpan 020 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Solalpan 2da sección 001 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación **Dirección:** Carr. Principal**.** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Centro: Biblioteca** **Nombre:** N Deje**.** **Responsable:** C. Guadalupe Gonzalez Rodriguez **Capacidad:** 20 personas **Horario:** 09:00 a 18:00hs.	

Municipio: **TEMOAYA** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo CC-12 (identificador en el plano)**	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 2 de Septiembre de 2019 **Localidad:** San Jose Buenavista el Grande **024** (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Jose Buenavista el Grande **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación**.** **Dirección: Av Rinconada del Valle,** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Tipo de Establecimiento:** Biblioteca **Nombre: Tlilcuetzpalin** **Responsable:** C. Aricena Flores Romero **Capacidad:** 100 personas. **Horario:** 09:00 a 18:00hrs	

Centros Recreativos

**FACTORES
SOCIO-ORGANIZATIVOS**

CENTROS RECREATIVOS *(1 Registro)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo R-01 (identificador en el plano)**	PL12-2D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 14 de Junio de 2019

Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005
Clave Localidad

Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000
Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carr. Centro Ceremonial, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Centro Ceremonial Otomí"

Tipo: Zona Arqueológica

Responsable: Mtra. Romo Ortega Ana Margarita

Capacidad: 50, 000 personas

Días Laborables: Lunes a Domingo**.**

Horario: 08:00 a 16:00hrs

Temporada de mayor afluencia: Marzo, Abril, Junio, Julio, Septiembre, Octubre.

Instalaciones con las que cuenta:

Tipo	Capacidad
Museo	300
Auditorio	150
Mercado artesanal	150
Explanada p/eventos	20, 000

Combustibles

Nombre: Tanques	-------	
Capacidad: Total (lts):	----------	

Hospedaje

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

HOSPEDAJE *(8 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-01 (identificador en el plano)**	PL7-1B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: San Antonio del Puente.** **021** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Antonio del Puente.** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Carr. Toluca – Temoaya, s/n.** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel San Antonio"** **Categoría: Clase Económica.** **Responsable:** **No. De habitaciones: 29** **Temporada de mayor afluencia**: Abril, Julio, Diciembre. **Instalaciones con las que cuenta**: Recepción, Estacionamiento. **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **500**	
	Total (lts): **500**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-02 (identificador en el plano)**	PL1O-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: La Magdalena Tenexpan.** **016** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Molino Arriba** **003** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Carr. Al Centro Ceremonial Otomí, s/n.** **Teléfonos: 01719 2 65 0359** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Casa Grande"** **Categoría: Tres Estrellas.** **Responsable: Lic. Alcántara De Jesús Reginaldo** **No. De habitaciones: 20** **Temporada de mayor afluencia**: Julio, Diciembre. **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Salón, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **500**	
	Total (lts): **500**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-03 (identificador en el plano)**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: Temoaya.** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Abajo.** **003** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Carr. Al Centro Ceremonial Otomí, S/n** **Teléfonos: 01719 2 65 21 66** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Paraíso"** **Categoría: Clase Económica.** **Responsable: De la Cruz Hernández Marcos** **No. De habitaciones: 24** **Temporada de mayor afluencia**: Abril, Julio **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **250**	
	Total (lts): **250**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-04 (identificador en el plano)**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: La Magdalena Tenexpan.** **016** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Molino Arriba** **003** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Aquiles Serdan, s/n** **Teléfonos: 719 2 65 15 64** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Bendición de Dios"** **Categoría: Tres Estrellas.** **Responsable: Gutiérrez Xicohtencalt Armando.** **No. De habitaciones: 24** **Temporada de mayor afluencia**: Julio, Noviembre y Diciembre. **Instalaciones con las que cuenta**: Recepción, Estacionamiento. **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **2**	
	Capacidad: **900 y 300**	
	Total (lts): **1200**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-05 (identificador en el plano)**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: Temoaya.** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Temoaya.** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Cabecera Municipal.** **Dirección: Aquiles Serdan #110** **Teléfonos: 01719 2 65 01 14** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Emperador"** **Categoría: Posada Familiar.** **Responsable: González Flores Margarita** **No. De habitaciones: 07** **Temporada de mayor afluencia**: Julio, Diciembre **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **300**	
	Total (lts): **300**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-07 (identificador en el plano)**	PL11-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.** **031** **Clave Localidad** **Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da Sección** **001** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección:** **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Real de San Pedro"** **Categoría: Clase Económica.** **Responsable: C. Mayolo** **No. De habitaciones: 24** **Temporada de mayor afluencia**: Abril, Mayo, Julio **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **300**	
	Total (lts): **300**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-06 (identificador en el plano)**	PL10-1B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: Temoaya.** **033** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Tlaltenango Arriba** **004** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Camino al Panteón, s/n** **Teléfonos: ---** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Vistahermosa"** **Categoría: Clase Económica.** **Responsable: Ugalde castillo Domingo** **No. De habitaciones: 05** **Temporada de mayor afluencia**: Julio. **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **100**	
	Total (lts): **100**	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo HL-08 (identificador en el plano)**	PL7-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Septiembre de 2019. **Localidad: Llano de la Y** **015** **Clave Localidad** **Sublocalidad: Llano de la Y** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa: Delegación.** **Dirección: Carretera Toluca Temoaya, s/n** **Teléfonos: ---** **CP:***50850*	**Nombre: "Hotel Temoayan"** **Categoría: Clase Económica.** **Responsable: Ing. Juan Carmona Vilchis** **No. De habitaciones: 08** **Temporada de mayor afluencia**: . **Instalaciones con las que cuenta**: Estacionamiento, Recepción **Combustibles**	
	Nombre: **Gas L. P.**	
	Tanques **1**	
	Capacidad: **300**	
	Total (lts): **300**	

Instituciones Educativas y de Rehabilitación

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE REHABILITACIÓN *(195 Registros)*

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-01 (identificador en el plano)	PL1-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Taborda. 032 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Taborda. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Sócrates” Responsable: Profa. Cintia Ariadna Garduño Castañeda. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 138 Docentes: 5 Otros: 9	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-03 (identificador en el plano)	PL1-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Taborda. 032 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Taborda. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos:5530617959 CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #452 “Tierra y Libertad”. Responsable: Profra. Guerra Martínez Ma. Del Socorro. Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 186 Docentes: 12 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-02 (identificador en el plano)	PL1-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Taborda. 032 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Taborda. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Sócrates” Responsable: Profra. Luna Neri Liliana Elizabeth Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 15 Alumnos: 428 Docentes: 15 Otros: 19	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-04 (identificador en el plano)	PL2-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Independencia #1 Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #236 “Miguel Hidalgo y Costilla. Responsable: Profr. Yaneth Zepeda Colin Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 3 Alumnos: 95 Docentes: 5 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-05 (identificador en el plano)	PL2-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Alejandro Casona” Responsable: Profra. Enrique Sabino Alva Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30 Grupos: 4 Alumnos: 61 Docentes: 3 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-06 (identificador en el plano)	PL2-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ignacio Allende” Responsable: Profr. Guadarrama Domínguez Francisco. Turno: Matutino Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 255 Docentes: 9 Otros: 14	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-07 (identificador en el plano)	PL2-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, km. 11. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #174 “Cristóbal Colon” Responsable: Profra. Cárdenas Hernández Catalina. Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 184 Docentes: 12 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-08 (identificador en el plano)	PL2-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, esq, Amomolulco-ixtlahuaca, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: Preparatoria Oficial, No. 230 Responsable: Profr. Angelica Maria Bustos Mejia Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 10 Alumnos: 290 Docentes: 22 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-09 (identificador en el plano)	PL3-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información:3 de Junio 2019 Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “José Antonio Alzate” Responsable: Lic. Ana Karen Garcia Lopez. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 39 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-11 (identificador en el plano)	PL3-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 Localidad: San José de las Lomas. 026 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José de las Lomas. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Sin nombre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Miguel Hidalgo” Responsable: Profr. Dotor Hidalgo Arturo Saul Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 270 Docentes: 9 Otros: 13	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-10 (identificador en el plano)	PL3-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 . Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “José María Morelos y Pavón” Responsable: Profr. Nancy Calderon Martinez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 152 Docentes: 6 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-12 (identificador en el plano)	PL3-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José de las Lomas. 026 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José de las Lomas. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Ramón López Velarde” Responsable: Profra. Guadalupe Lopez Gonzalez. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 44 Docentes: 3 Otros: 6	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-13 (identificador en el plano)	PL5-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Ejido de San Mateo Alcalá. 029 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de San Mateo Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica Escuela: Primaria “Benito Juárez” Responsable: Profr. Yesenia Cristina Macedo Santos. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 7 Alumnos: 104 Docentes: 6 Otros: 9	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-15 (identificador en el plano)	PL5-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Ignacio Ramírez” Responsable: Profr. Oscar Rojas Becerril Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 95 Docentes: 4 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-14 (identificador en el plano)	PL5-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 Localidad: Ejido de San Mateo Alcalá. 029 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de San Mateo Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Preescolar “Elena Díaz de Lombardo de Baz” Responsable: Profra. Domínguez Quiroz Sandra Alicia. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 38 Docentes: 2 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-15 (identificador en el plano)	PL5-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #690 “Niños Héroes” Responsable: Profra. Huerta Arzate Irma Delia Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 3 Alumnos: 105 Docentes: 6 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-17 (identificador en el plano)	PL5-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Priv. Sin nombre, s/n. Teléfonos: 7226149548 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica Escuela: Educación Inicial “Sor Juana Inés de la Cruz” Responsable: Profra. Elvia Alonso Porfirio Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 19 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-18 (identificador en el plano)	PL5-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Niños Héroes #2. Teléfonos: 7222912125 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Niños Héroes” Responsable: Profr. Ramos Cortes Matilde. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 320 Docentes: 12 Otros: 16	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-19 (identificador en el plano)	PL6-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: San Diego Alcalá, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Superior. Tipo: Publica. Escuela: Unidad de Estudios Superiores Temoaya Responsable: Lic. Bernal Martínez Mónica Inés. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 478 Docentes: 30 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-20 (identificador en el plano)	PL6-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019 Localidad: San José Pathé. 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial 0737“Justo Sierra Méndez” Responsable: Profr. Jorge Sanchez Gonzalez Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 3 Alumnos: 105 Docentes: 6 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-21 (identificador en el plano)	PL6-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información:3 de Junio 2019. Localidad: San José Pathé. 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ignacio Zaragoza” Responsable: Profra. Olga Alonso Muñoz. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 167 Docentes: 6 Otros: 12	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-23 (identificador en el plano)	PL6-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Progreso. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Ignacio López Rayón” Responsable: Profra. Yolanda Martinez Retana Turno: Matutino. Horário: 09:00 a13:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 17 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-22 (identificador en el plano)	PL6-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José Pathé. 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Alfredo Binet” Responsable: Profra. Velásquez Jiménez Petra. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 52 Docentes: 3 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-24 (identificador en el plano)	PL6-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Progreso. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin Nombre, s/n. Teléfonos: 7221545909 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Nicolás Izquierdo” Responsable: Profra. Manjarrez Zetina Nancy. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 46 Docentes: 2 Otros: 4	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-25 (identificador en el plano)	PL6-4A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Chico. 023 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Chico. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ángel Rubio García” Responsable: Profra. Gloria Delgado Martinez. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 42 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-27 (identificador en el plano)	PL14-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Horacio Zúñiga” Responsable: Profra. Jeovana Severo Carlo Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 12:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 39 Docentes: 2 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-26 (identificador en el plano)	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente 3era. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfono: 719 2 65 50 65 CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: Preparatoria No. 180. Responsable: Miguel Ramirez Valdez Turno: Matutino. Horario: 07:30 a14:30hrs. Grupos: 9 Alumnos: 42 Docentes: 29 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-28 (identificador en el plano)	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente 3era. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera Temoaya-Toluca, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Escuela Secundaria Técnica No. 69, “Ricardo Flores Magón” Responsable: Profr. Maria del Rosario Segura Orozco Turno: Matutino. Horario: 07:30 a14:30hrs. Grupos: 13 Alumnos: 662 Docentes: 21 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-29 (identificador en el plano)	PL7-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente 3era. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera Temoaya-Toluca, Km. 13.5 Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Benito Juárez” Responsable: Profra. Maricela.Gomez Aguilar Turno: Matutino. Horario: 09:0 a 14:00hrs. Grupos: 18 Alumnos: 495 Docentes: 15 Otros: 21	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-31 (identificador en el plano)	PL7-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Llano de la “Y”. 015 (Clave Localidad) Sublocalidad: Llano de la “Y”. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Jesús Reyes Heroles” Responsable: Profra. Hugo de la Cruz Velazquez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 15 Alumnos: 319 Docentes: 12 Otros: 16	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-30 (identificador en el plano)	PL7-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 3 de Junio 2019. Localidad: Llano de la “Y”. 015 (Clave Localidad) Sublocalidad: Llano de la “Y”. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Gustavo Baz Díaz Lombardo” Responsable: Profra. Castro Gómez Rosalía Susana. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 8 Alumnos: 163 Docentes: 7 Otros: 11	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-32 (identificador en el plano)	PL7-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: El Huerto, s/n, Manzana 4, Hacienda Trojes Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Carmen Serdán” Responsable: Profra. Carmona Ramón Diana Biosoti Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 12:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 86 Docentes: 2 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-33 (identificador en el plano)	PL7-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019 Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Tejado y Potrero, Manzana 1, lote 1. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Juan José Arreola” Responsable: Prof. Marcelino Sol Rojas Turno: Matutino. Horario: 09:0 a 14:00hrs. Grupos: 18 Alumnos: 413 Docentes: 12 Otros: 15	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-34 (identificador en el plano)	PL8-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera principal de Buenavista Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Josué Mirlo” Responsable: Profra. Rojas Castillo Dulce Sarai. Turno: Matutino. Horario: 08:30 a12:30hrs. Grupos: 4 Alumnos: 69 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-35 (identificador en el plano)	PL8-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Av. Buenavista, esq. Calle del llano, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” Responsable: Profr. Daniel Garcia Carnalla Turno: Matutino. Horario: 07:30 a 15:30hrs. Grupos: 6 Alumnos: 213 Docentes: 6 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-36 (identificador en el plano)	PL8-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Técnica No. 216 “José María Velasco” Responsable: Prof. Rivera Corvera Marcos Javier Turno: Matutino. Horario: 07:30 a 15:30hrs. Grupos: 9 Alumnos: 331 Docentes: 12 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-37 (identificador en el plano)	PL8-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Leona Vicario” Responsable: Profra. Petra Leidi Amateco Flores. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 12 Alumnos: 116 Docentes: 4 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-38 (identificador en el plano)	PL8-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Hacienda de Echegaray, esq Hacienda de Bonastey Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: CBT TEMOAYA” Responsable: Profra. Pérez Gutiérrez Rosa María Turno: Matutino. Horario: 07:30 a 15:30hrs. Grupos: 8 Alumnos: 146 Docentes: 13 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-39 (identificador en el plano)	PL8-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica Escuela: Primaria “Héroes de la Independencia” Responsable: Prof. Oscar Gil Sanchez Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 19 Alumnos: 568 Docentes: 18 Otros: 21	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-40 (identificador en el plano)	PL8-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfonos: 7224435297 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Ovidio Decroly” Responsable: Profra. Mateos Nava Rita. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 150 Docentes: 5 Otros: 9	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-41 (identificador en el plano)	PL8-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal a Buenavista, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica Escuela: Primaria “Patria” Responsable: Profr. Christian Felix Escobar Galvan Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 15 Alumnos: 430 Docentes: 13 Otros: 17	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-42 (identificador en el plano)	PL6-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Carmen G. Basurto” Responsable: Profra. Karina Rodriguez Garcia Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 30 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-43 (identificador en el plano)	PL6-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Dolores. 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños, “Estefanía Castañeda” Responsable: Profra. Gutiérrez Rodríguez María del Pilar. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 12:45hrs. Grupos: 6 Alumnos: 91 Docentes: 5 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-44 (identificador en el plano)	PL6-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Dolores. 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera Toluca-Temoaya, km 14.5. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Venustiano Carranza” Responsable: Profra. Martínez Colín Rosenda. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 387 Docentes: 12 Otros: 17	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-45 (identificador en el plano)	PL6-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Dolores. 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: 7224714240 CP:*50850*	Nivel: Educación inicial. Tipo: Publica Escuela: Educación Inicial “Octavio Paz” Responsable: Profra. Maria Isabel Garcia Martinez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-47 (identificador en el plano)	PL6-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Colonia Morelos. 018 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Morelos. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7225948394 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria, “José María Morelos y Pavón” Responsable: Profr. Teodulo Hernandez Olivares. Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 145 Docentes: 5 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-46 (identificador en el plano)	PL5-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Colonia Morelos. 018 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Morelos. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Nicolás Bravo” Responsable: Profra. Rosa Josahani Lopez Asoños. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 12:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 25 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-48 (identificador en el plano)	PL6-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera Toluca-Temoaya, km. 15. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Emiliano Zapata” Responsable: Profr. Jose Mejia Martinez. Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 11 Alumnos: 233 Docentes: 11 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-49 (identificador en el plano)	PL6-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Toluca-Temoaya, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Emiliano Zapata” Responsable: Profra. Ana Laura Hernandez Reyes. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 12:45hrs. Grupos: 5 Alumnos: 136 Docentes: 5 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-51 (identificador en el plano)	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Mimbres. 017 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Mimbres. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Emiliano Zapata” Responsable: Profra. Maria Dolores Espiridion Hernandez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 25 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-50 (identificador en el plano)	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Mimbres. 017 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Mimbres. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Himno Nacional” Responsable: Profr. Blanca Estrella Santin Patoni. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 139 Docentes: 6 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-52 (identificador en el plano)	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: Ejido de Mimbres. 017 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Mimbres. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7226198276 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial, “Josefa Ortiz de Domínguez” Responsable: Profra. Patricia Ortiz Alvarez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 25 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-53 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información:4 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Arboleda, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Gustavo Baz Prada” Responsable: Profra. Nelly Alejandra Garcia Alvarez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 7 Alumnos: 99 Docentes: 4 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-55 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n, junto a la Iglesia. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: COBAEM, Plantel No. 60 Responsable: MVZ Jorge E,iliano Gutierrez Legorreta. Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 173 Docentes: 6 Otros: 0 Internos: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-54 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria No. 166 “Gabino Barreda” Responsable: Profr. Alberto Cano Flores. Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 14:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 329 Docentes: 14 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-56 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 4 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n, junto a la Iglesia. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria, “Hermenegildo Galeana” Responsable: Prof. Amado González Armando. Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 23 Alumnos: 416 Docentes: 12 Otros: 15 Internos: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-57 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “José Clemente Orozco” Responsable: Prof. Nolasco Quintana Jesus. Turno: Vespertino. Horário: 14:00 a 18:30hrs. Grupos: 8 Alumnos: 172 Docentes: 8 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-59 (identificador en el plano)	PL9-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan 1era. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #978 “Adolfo Ruiz Cortínez” Responsable: Profra. Granados Guerrero Luz Maria Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:30hrs. Grupos: 6 Alumnos: 268 Docentes: 10 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-58 (identificador en el plano)	PL9-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica Escuela: Jardín de Niños “Melchor Ocampo” Responsable: Profra. Apolônio Díaz Silvia. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 7 Alumnos: 178 Docentes: 7 Otros: 12	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-60 (identificador en el plano)	PL9-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan, 1era. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños, “Sor Juana Inés de la Cruz” Responsable: Profra. Maribel Ortega Gonzalez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 12:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 66 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-61 (identificador en el plano)	PL9-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan, 1era. 016 (Clave Localidad) ublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Pablo González Casanova” Responsable: Profra. Gabriela Rosa Sanchez Velazquez. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 28 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-63 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Priv. Sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Tenoch” Responsable: Profra. Maribel Ortega Gonzalez Turno: Matutino. Horário: 08:30 a 13:30hrs. Grupos: 4 Alumnos: 83 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-62 (identificador en el plano)	PL9-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan, 1era. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” Responsable: Profra. Sarvia Luz Ortiz Murga Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 80 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-64 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Toluca - Temoaya, km. 17. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria, “José María Morelos y Pavón” Responsable: Profra. Lazaro Rangel Castillo Turno: Matutino. Horario: 07:30 a 13:40hrs. Grupos: 10 Alumnos: 318 Docentes: 10 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-65 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Toluca - Temoaya, Km. 18. Teléfonos: 719 2 65 0142 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “José María Morelos” Responsable: Profr. Ricardo Pacheco Ramirez Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 22 Alumnos: 377 Docentes: 12 Otros: 15	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-66 (identificador en el plano)	PL9-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Toluca - Temoaya, s/n. Teléfonos: 7225324071 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Moctecuzoma Xocoyotzin” Responsable: Profra. Enedina Valente Angeles Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 25 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-67 (identificador en el plano)	PL5-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. . Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: Lázaro Cárdenas. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7221294115 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial, “Cuauhtémoc” Responsable: Profra. Ofelia Refugio Laureano Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 25 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-68 (identificador en el plano)	PL5-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: Lázaro Cárdenas. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle principal (conocido), s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #378, “José Vasconcelos” Responsable: Profr. Herbert Moreno Carreon. Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 244 Docentes: 11 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-69 (identificador en el plano)	PL5-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: Lázaro Cárdenas. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Preescolar “Lázaro Cárdenas” Responsable: Profra. Yolanda Sanchez Miranda. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 7 Alumnos: 134 Docentes: 6 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-70 (identificador en el plano)	PL5-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: Lázaro Cárdenas. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Cuauhtemoc, #2. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Cuauhtémoc” Responsable: Profr. Maria Refugio Santiago Garcia. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 416 Docentes: 12 Otros: 17	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-71 (identificador en el plano)	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños, “Servicios Coordinados Alcalá” Responsable: Profra. Celina Esquivel Esquila Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 23 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-72 (identificador en el plano)	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Alfredo del Mazo Vélez” Responsable: Profra. Nancy Martinez Galvan. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 59 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-73 (identificador en el plano)	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Redención Campesina” Responsable: Profr. Graciela Flores Pichardo Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 206 Docentes: 6 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-75 (identificador en el plano)	PL9-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Campamento Km. 48. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Tepochcalli” Responsable: Profra. Irene Gil Romero Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 13:30hrs. Grupos: 1 Alumnos: 7 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-74 (identificador en el plano)	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Av. Eje Central, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Telesecundaria “Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes” Responsable: Guillermina Quiroz Bastida Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos: 93 Docentes: 4 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-76 (identificador en el plano)	PL10-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Campamento Km. 48. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, Campamento km 48 s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Tierra y Libertad” Responsable: Profr. Rosario Sanchez Perez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 20 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-77 (identificador en el plano)	PL10-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Campamento Km. 48. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, Campamento km 48 s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Niños Héroes” Responsable: Profr. Alvaro Garcia Fernandez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 127 Docentes: 6 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-78 (identificador en el plano)	PL10-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: : 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Carmen Báez” Responsable: Profra. Viridiana Nava Ambrosio Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 43 Docentes: 2 Otros: 4	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-79 (identificador en el plano)	PL10-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: : 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: 5510067416 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Venustiano Carranza” Responsable: Profra. Maria del Carmen Perez Flores Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-80 (identificador en el plano)	PL10-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: : 5 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan.. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: 7225880245 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Profr. Isaías Q. Domínguez” Responsable: Profr. Federico Reyes Gonzaga Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 235 Docentes: 9 Otros: 11	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-81 (identificador en el plano)	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Particular. Escuela: Colegio “Ana Sullivan” Responsable: Becerril Becerril Ana Alicia Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs Grupos: 4 Alumnos: 70 Docentes: 3 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-83 (identificador en el plano)	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Particular. Escuela: “Ana Sullivan” Responsable: Lic. Elsa Gonzalez Antolin Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 83 Docentes: 9 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-82 (identificador en el plano)	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Particular. Escuela: “Ana Sullivan” Responsable: Lic. Elena Gonzalez Legorreta Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 14:30hrs. Grupos: 10 Alumnos: 214 Docentes: 7 Otros: 13	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo NS-84 (identificador en el plano)	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 5 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Av Mexico, seq. Camino a san Lorenzo Oyamel, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Superior. Tipo: Particular. Escuela: “Superior de Temoaya S. C.” Responsable: Lic. Israel Bermudez Medina Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 15:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 134 Docentes: 21 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-85 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019. Localidad: Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Reforma, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Guardería. Tipo: Publica. Escuela: Guardería “Papalote” Responsable: Lic. Anabel Flores Casasola Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 16:0hrs. Grupos: 3 Alumnos: 23 Docentes: 3 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-87 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: “CAM #5 Doctor J. de Jesús González” Responsable: Profra. Olmos Martínez Marisol. Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 56 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-86 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: CAM #5 “Doctor J. de Jesús González” Responsable: Lic. Olmos Martínez Marisol. Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 23 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-88 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Reforma # 116. Teléfonos: 01719 2 65 10 64 CP:*50850*	Nivel: Capacitación para el Trabajo.. Tipo: Particular. Escuela: “Instituto Visión XXI” Responsable: I. S. C. Amaro Sánchez Eladio Turno: Matutino-vespertino. Horario: 09:00 a 20:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 150 Docentes: 3 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-89 (identificador en el plano)	PL10-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Pothé. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Rehabilitación Integral. Tipo: Publica. Escuela: Centro de Rehabilitación Integral, “ ” Responsable: Lic. Maribel Ramirez Torrez Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 16:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 23 Docentes: 2 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-91 (identificador en el plano)	PL10-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Pothé. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. a Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Profr. Mariano Cuevas Izquierdo” Responsable: Profra. Xochitl Arzate Gomez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos: 153 Docentes: 6 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-90 (identificador en el plano)	PL10-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Pothé. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Priv. Sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Guardería. Tipo: Publica. Escuela: Guardería “BÄTSI - NATHO” Responsable: C. Araceli Reyes Fernandez. Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 16:0hrs. Grupos: 3 Alumnos: 23 Docentes: 3 Otros: 6	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-92 (identificador en el plano)	PL10-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Pothé. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Pedro de San Buenaventura” Responsable: Profra. Gutiérrez Arzate Elisa. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 82 Docentes: 3 Otros: 4	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-93 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Capacitación para el Trabajo. Tipo: Publica. Escuela: Capacitación para el Trabajo “Escuela de Artes y Oficios” Responsable: Lic. Odilon Ruiz Reyes Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 17:00hrs. Grupos: 7 Alumnos: 530 Docentes: 7 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-94 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Venustiano Carranza, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 19 41 CP:*50850*	Nivel: Preparatoria. Tipo: Publica. Escuela: “Preparatoria Oficial # 44” Responsable: Profr. Ruiz Estrada Roberto. Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 14:00hrs. Grupos: 20 Alumnos: 557 Docentes: 44 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-95 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Venustiano Carranza, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 19 41 CP:*50850*	Nivel: Preparatoria. Tipo: Publica. Escuela: “Preparatoria Oficial # 44” Responsable: Profr. Ruiz Estrada Roberto. Turno: Vespertino. Horario: 13:00 a 20:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 518 Docentes: 25 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-96 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Parque Anahuac, # 3. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Gabriela Mistral” Responsable: Profra. Carolina Mendoza Ramirez. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 11 Alumnos: 103 Docentes: 11 Otros: 18	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-97 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Parque Anahuac, # 1. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Melchor Ocampo” Responsable: Profra. Pérez Valenzuela María Dolores. Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 27 Alumnos: 928 Docentes: 27 Otros: 36	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-99 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calzada Del Panteón, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 15 16 CP:*50850*	Nivel: Preparatoria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #030 “Melchor Ocampo” Responsable: Profra. Rosalba Sanchez Gomez Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 12 Alumnos: 551 Docentes: 22 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-98 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Parque Anahuac, # 1. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Melchor Ocampo ” Responsable: Profra. Olmos Arroyo Elia Cecilia. Turno: Vespertino. Horario: 07:00 a 14:00hrs. Grupos: 27 Alumnos: 260 Docentes: 11 Otros: 16	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-100 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calzada del Panteón, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #030 “Melchor Ocampo” Responsable: Prof. Campiran Pérez Efraín Turno: Vespertino. Horario: 13:20 a 19:30hrs. Grupos: 15 Alumnos: 381 Docentes: 41 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-101 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Guadalupe Guadarrama, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Guardería. Tipo: Publica. Escuela: Guardería “Dulces Sueños ” Responsable: Lic. Rosalba Saldaña Guevara Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 16:0hrs. Grupos: 3 Alumnos: 28 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-103 (identificador en el plano)	PL10-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. al Centro Ceremonial Otomí, km #1 Teléfonos: 01719 2 65 02 59 y 2 65 02 29 CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: CONALEP Plantel Temoaya. Responsable: Mtro. Jose Luis Romero Morales Turno: Vespertino. Horario: 15:00 a 20:00hrs. Grupos: 16 Alumnos: 870 Docentes: 16 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-102 (identificador en el plano)	PL10-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. al Centro Ceremonial Otomí, km #1 Teléfonos: 01719 2 65 02 59 y 2 65 02 29 CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: CONALEP Plantel Temoaya. Responsable: Mtro. Jose Luis Romero Morales Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 14:00hrs. Grupos: 16 Alumnos: 1720 Docentes: 16 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-104 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 6 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Camino Real, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Símbolos Patrios” Responsable: Profra. Casasola Peñaloza Ma. De la Luz. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 35 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-105 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Melchor Ocampo”. Responsable: Profra. Teodocio Tomas Lídia. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-106 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Preescolar comunitario “Niños Héroes” Responsable: Profra. Olga Lilia Cuero Colin. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:30hrs. Grupos: 1 Alumnos: 16 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-107 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Guillermo Marconi” Responsable: Profra. Bernal Santamaría Rocio. Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 6 Alumnos: 194 Docentes: 6 Otros: 11	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-108 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Miguel Hidalgo” Responsable: Profra. Misael Flores Mateo. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 29 Alumnos 797 Docentes: 29 Otros: 36	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-109	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Sor Juana Inés De la Cruz” Responsable: Profr. Archundia Castillo Martin Turno: Matutino. Horário: 08:30 a 12:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 46 Docentes: 2 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-111	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #0265 “José María Rayon ” Responsable: Profra. Maria Guadalupe Rivas Jimenez Turno: Vespertino. Horário: 14:00 a 18:00hrs. Grupos: 14 Alumnos: 134 Docentes: 14 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-110	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #0265 “José María Rayón”. Responsable: Profr. Raymundo Donaciano Gutierrez Sanchez Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 12 Alumnos: 406 Docentes: 21 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-112	PL11-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Preescolar Indígena “Himno Nacional” Responsable: Profra. Yanet Diaz Valdez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos 55 Docentes: 2 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-113 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #864 “Benito Juárez García” Responsable: Profra. Maria Guadalupe Rivas Jimenez. Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 9 Alumnos 323 Docentes: 13 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-114 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Lázaro Cárdenas y Lerdo de Tejada, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Sebastián Lerdo de Tejada” Responsable: Profr. Becerril Becerril Jesus. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 17 Alumnos: 494 Docentes: 17 Otros: 22	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-115 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Jaime Torres Bodet” Responsable: Profra. Jazmin Citlali Alvarez Garcia Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 12:45hrs. Grupos: 4 Alumnos: 45 Docentes: 2 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-116 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “El niño Artillero” Responsable: ProfrAbigail Chavez Martinez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 78 Docentes: 4 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-117 (identificador en el plano)	PL10-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Loma Alta. 011 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma Alta. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carretera a Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Revolución” Responsable: Profra. González Valencia Gloria. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 23 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-118 (identificador en el plano)	PL10-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Loma Alta. 011 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma Alta. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Revolución” Responsable: Prof. Becerril Bustamante Marcos. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 72 Docentes: 6 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-119 (identificador en el plano)	PL4-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019. Localidad: Calle Real. 003 (Clave Localidad) Sublocalidad: Calle Real. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: 712280643 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Ignacio Zaragoza” Responsable: Profra. Virginia Ruiz Sanchez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-120 (identificador en el plano)	PL4-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Calle Real. 003 (Clave Localidad) Sublocalidad: Calle Real. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Juan de la Barrera”. Responsable: Profra. Rocio Berenice Arriaga Rodriguez. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 12:45hrs. Grupos: 4 Alumnos: 40 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-121 (identificador en el plano)	PL4-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Calle Real. 003 (Clave Localidad) Sublocalidad: Calle Real. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ignacio Allende” Responsable: Profr. Domínguez Arzate José Concepción Martin. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos 168 Docentes: 6 Otros: 12	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-122 (identificador en el plano)	PL4-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Calle Real. 003 (Clave Localidad) Sublocalidad: Calle Real. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: 20 de Noviembre # 2. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Telesecundaria #007 “Lic. Alfredo del Mazo González” Responsable: Profra. Medina Mercado Bertha Margarita Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 14:00hrs. Grupos: 11 Alumnos: 105 Docentes: 6 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-123 (identificador en el plano)	PL4-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Cerrito del Panal. 006 (Clave Localidad) Sublocalidad: Cerrito del Panal. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Miguel Buendía”. Responsable: Profra. Gutiérrez García María Del Carmen Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 12:45hrs. Grupos: 3 Alumnos: 46 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-124 (identificador en el plano)	PL4-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 7 de Junio 2019 Localidad: Cerrito del Panal. 006 (Clave Localidad) Sublocalidad: Cerrito del Panal. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Aquiles Serdan” Responsable: Profra. Vera Alonso Blanca Patricia Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos 129 Docentes: 6 Otros: 9	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-125 (identificador en el plano)	PL4-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Cerrito del Panal. 006 (Clave Localidad) Sublocalidad: Cerrito del Panal. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n Teléfonos: 7121785819 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial Indígena “Axayacatl” Responsable: Profra. Ana Laura Cayetano Sanchez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 12:30hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-127 (identificador en el plano)	PL11-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: La Cañada. 004 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Cañada. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya – Jiquipilco el Viejo. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Emiliano Zapata” Responsable: Profra. Fidel Bermudez Bermudez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos: 195 Docentes: 10 Otros: 14	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-126 (identificador en el plano)	PL4-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Cerrito del Panal. 006 (Clave Localidad) Sublocalidad: Cerrito del Panal. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria “Frida Kahlo” Responsable: Profra. Lilibeth Cervantes Arellano. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 12:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 46 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-128 (identificador en el plano)	PL11-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: La Cañada. 004 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Cañada. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria # 983 “Nezahualcoyotl”. Responsable: Profra. Martínez Flores Concepción Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 103 Docentes: 6 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-129 (identificador en el plano)	PL11-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: La Cañada. 004 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Cañada. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Emiliano Zapata” Responsable: Profr. Jonathan Jaimes Plata Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 4 Alumnos 43 Docentes: 3 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-131 (identificador en el plano)	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Ignácio Zaragoza, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Lic. Adolfo López Mateos” Responsable: Profr. Israel Miramda Morales Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 14 Alumnos: 384 Docentes: 13 Otros: 17	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-130 (identificador en el plano)	PL11-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: La Cañada. 004 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Cañada. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Sor Juana Inés de la Cruz” Responsable: Profra. Alejandrina Onofre Villagomez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-132 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Conocido, s/n. Teléfonos: 7224296034 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Lic. Adolfo López Mateos” Responsable: Profra. Jenny Anahi Benitez Martinez Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 129 Docentes: 5 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-133 (identificador en el plano)	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Jorge Jiménez Cantú, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #689 “Lic. Adolfo López Mateos” Responsable: Profra. Gomez Millán Estela Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 10 Alumnos 247 Docentes: 10 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-135 (identificador en el plano)	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 4ta. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Mariano Abasolo”. Responsable: Profra. Martinez Gonzalez Celia Flora. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 20 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-134 (identificador en el plano)	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Solalpan Barrio. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Profr. Ildefonso Velásquez” Responsable: Profr. Eliel Muzquiz Chavez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 92 Docentes: 5 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-136 (identificador en el plano)	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 4ta. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Ignacio Zaragoza, #12. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Niños Héroes” Responsable: Profr. Pavón Ballesteros Juan Carlos. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 66 Docentes: 3 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-137 (identificador en el plano)	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Barrio Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Barrio Loma del Laurel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: 7222393137 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Niños Héroes” Responsable: Profra. Olalde Peña Violeta. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 2 Alumnos 58 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-139 (identificador en el plano)	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 5516378382 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Narciso Mendoza” Responsable: Profra. Rocio De la Cruz Sanchez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 21 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-138 (identificador en el plano)	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Av. Independencia, # 501. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “16 de Septiembre” Responsable: Profra. Serrano Sanchez Longina Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 17 Alumnos: 249 Docentes: 11 Otros: 17	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-140 (identificador en el plano)	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Juan Escutia” Responsable: Profra. Beatriz Delgado Morales Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 80 Docentes: 2 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-141	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 01719 265 58 71 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Miguel Hidalgo”. Responsable: Profr. Jorge Hernandez Sanchez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 237 Docentes: 8 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-142	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Laurel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Constitución” Responsable: Profr.Alma Delia Salgado Ocampo Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 18 Alumnos: 376 Docentes: 14 Otros: 19	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-143	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Solalpan Barrio. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Profr. Ildefonso Velásquez” Responsable: Profr. Fidel Bermudez Bermudez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos: 244 Docentes: 10 Otros: 13	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) ES-144	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Solalpan Barrio. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Ildefonso Velazquez”. Responsable: Profra. López Hernández Rosa Isela. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 12:45hrs. Grupos: 4 Alumnos: 73 Docentes: 4 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-145 (identificador en el plano)	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: Zanja Vieja. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n. Teléfonos: 7224146174 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez” Responsable: Profra. Gómez Gómez Esperanza. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 12:45hrs. Grupos: 3 Alumnos: 26 Docentes: 1 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-147 (identificador en el plano)	PL11-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Jiquipilco el Viejo, 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 3era. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Sor Juan Inés de la Cruz” Responsable: Profr. Maria Elena Colin Mejia Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 11 Alumnos: 159 Docentes: 6 Otros: 9	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-146 (identificador en el plano)	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: San Pedro Abajo 1era. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: Zanja Vieja. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Lic. Benito Juárez” Responsable: Profr. Vicencio Patricio Francisco. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 10 Alumnos: 137 Docentes: 6 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-148 (identificador en el plano)	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Tlaltenanguito Barrio. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenanguito Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Higinio de Chávez”. Responsable: Profra. Regil García Jaquelina. Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 13:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 48 Docentes: 2 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-149 (identificador en el plano)	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Tlaltenanguito Barrio. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenanguito Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Vicente Guerrero, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Vicente Guerrero” Responsable: Profra. Enriqueta Maria de los Angeles Garcia Villa. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 14 Alumnos: 206 Docentes: 12 Otros: 16	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-150 (identificador en el plano)	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Tlaltenanguito Barrio. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenanguito Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Vicente Guerrero, s/n. Teléfonos: 7121921664 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Nezahualcoyotl” Responsable: Profra. Irene Marquez Benitez. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-151 (identificador en el plano)	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Tlaltenanguito Barrio. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenanguito Barrio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Federalizada #205 “Leona Vicario” Responsable: Profr.Tomas Mendez Meza Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 14:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 162 Docentes: 9 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-152 (identificador en el plano)	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Luis Donaldo Colosio. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Luis Donaldo Colosio. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Lic. Luis Donaldo Colosio”. Responsable: Profra. Miriam Sanchez Palacios Turno: Matutino. Horario: 08:45 a 12:45hrs. Grupos: 2 Alumnos: 20 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo ES-153 (identificador en el plano)	PL11-2B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Luis Donaldo Colosio. 034 Clave Localidad Sublocalidad: Luis Donaldo Colosio. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ricardo Flores Magon” Responsable: Profr. Damaso Lopez Hernandez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 11 Alumnos: 102 Docentes: 6 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo ES-154 (identificador en el plano)	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Enthavi 1era. 008 Clave Localidad Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Conocido, Enthavi 1era. Seccion Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: COBAEM EMSAD. Responsable: Lic. Jose Juan Garcia Nava Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 17:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 207 Docentes: 11 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo ES-155 (identificador en el plano)	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Enthavi 1era. 008 Clave Localidad Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Nezahualcoyotl” Responsable: Profra. Rufina Palacios Rivera Turno: Matutino. Horário: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 136 Docentes: 7 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo ES-156 (identificador en el plano)	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 10 de Junio 2019 Localidad: Enthavi 1era. 008 Clave Localidad Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Nezahualcoyotl” Responsable: Profr. Margarita Bautista de la Cruz Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 16 Alumnos: 83 Docentes: 6 Otros: 7	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-157 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Técnica # 173 “Octavio Paz” Responsable: Profra. Esmeralda Martinez Rodriguez Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 14:10hrs. Grupos: 9 Alumnos: 218 Docentes: 10 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-158 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Josefa Ortiz de Domínguez” Responsable: Profr. Refugio Laureano Jose. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 81 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-159 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7221282982 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Cuitlahuac” Responsable: Profra. Catalina Juarez Ocampo Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 19 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-160 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Solalpan Barrio. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7226432783 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Lázaro Cárdenas”. Responsable: Profra. Silvia Hernandez Jimenez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-161 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Laurel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Estatal #784 “Sor Juana Inés de la Cruz”. Responsable: Profra. Jeanine Zimbron Romero Turno: Matutino. Horario: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 6 Alumnos: 140 Docentes: 10 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-162 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Laurel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Privada sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Cuitlahuac” Responsable: Profra. Perez Mucio Paula. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 95 Docentes: 4 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-163 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 3ra. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Privada sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” Responsable: Profra. Solís Pérez Norma Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 77 Docentes: 2 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-164 (identificador en el plano)	PL11-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7228445569 CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Carlos González Peña” Responsable: Profra. Cecilia Chavez Palomares Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 78 Docentes: 4 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-165 (identificador en el plano)	PL11-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Priv. Sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #982 “Lázaro Cárdenas del Río” Responsable: Profr. Ortiz Ramírez Jorge Armando Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 9 Alumnos: 278 Docentes: 11 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-167 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Solalpan 1era. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: 7223984188 CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Emiliano Zapata”. Responsable: Profr. Norma Angelica Contreras Serrano Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 8 Alumnos: 109 Docentes: 5 Otros: 5	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-166 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 3era. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ignacio Zaragoza” Responsable: Profr. Gabino Escobar Ignacio Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 274 Docentes: 12 Otros: 13	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-168 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Solalpan 1era. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Constitución de 1924” Responsable: Profra. Kahena Palacios Juarez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 26 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-169 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ojo de Agua. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Francisco Villa” Responsable: Profra. Martínez Manuel Felisa. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 25 Docentes:1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-171 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 3era. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Francisco I. Madero” Responsable: Profra. Mayolo Garcia Flores Turno: Matutino. Horario: 08:00 a 13:00hrs. Grupos: 7 Alumnos: 90 Docentes: 6 Otros: 6	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-170 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ojo de Agua. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos:7228422037 CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Octavio Paz” Responsable: Profra. Yahve Emmanuel Lopez Flores Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 18 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-172 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Ignacio Allende, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Ignacio José de Allende” Responsable: Profra. Misael Mendoza de la Cruz. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 12 Alumnos: 228 Docentes: 12 Otros: 16	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-173 (identificador en el plano)	PL11-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Ignacio José de Allende” Responsable: Profra. Dulce Maria Guadarrama Godinez Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 1 Alumnos: 20 Docentes:1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-175 (identificador en el plano)	PL11-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Preescolar “Movimiento Juventud” Responsable: Profra. Ventura Bermúdez Alicia. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 4 Alumnos: 75 Docentes: 3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-174 (identificador en el plano)	PL11-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Técnica No. 219 Responsable: Profra. Georgina Montes de Oca Martinez Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 236 Docentes:3 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-176 (identificador en el plano)	PL11-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Enthavi 1era. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Amado Nervo” Responsable: Profra. Gabriela Flores Alcantara. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 26 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-177 (identificador en el plano)	PL11-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Gabino Barreda” Responsable: Profra. Denise Palacios Juarez Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 21 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-178 (identificador en el plano)	PL11-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 2da. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Jiquipilco el Viejo, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Tlicuezpalin” Responsable: Profr. Mariano Dionisio Miguel de Jesus Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 8 Alumnos: 121 Docentes: 6 Otros: 8	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-179 (identificador en el plano)	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo, 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo, 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Juan de la Cruz, s/n Teléfonos: 01719 2 65 81 13 CP:*50850*	Nivel: Preparatoria. Tipo: Publica. Escuela: Preparatoria Oficial No. 172. Responsable: Prof. Veronica Olea Hernandez Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 291 Docentes: 30 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-180 (identificador en el plano)	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo, 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Benito Juarez, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria Oficial #605 “José Vasconcelos” Responsable: Profra. Farfan Tenanguillo Inês Rita Turno: Matutino. Horário: 07:00 a 13:10hrs. Grupos: 11 Alumnos: 326 Docentes: 20 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-181 (identificador en el plano)	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 11 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Benito Juarez, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Lic. Benito Juarez” Responsable: Profr. Tomas Abelino Gomez. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 22 Alumnos: 554 Docentes: 22 Otros: 28	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-183 (identificador en el plano)	PL12-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Adolfo López Mateos. 001 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Adolfo López Mateos. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Isidro Fabela” Responsable: Profra. Betzabet Morales Vazquez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 2 Alumnos: 16 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-182 (identificador en el plano)	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 1era. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Rafael Aldivar” Responsable: Profra. Veronica Nicolas Cienega Turno: Matutino. Horário: 08:45 a 13:30hrs. Grupos: 5 Alumnos: 129 Docentes: 5 Otros: 10	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-184 (identificador en el plano)	PL12-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Adolfo López Mateos. 001 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Adolfo López Mateos. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Venustiano Carranza” Responsable: Profra. Rivas Martínez Rosa. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 20 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-185 (identificador en el plano)	PL12-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Adolfo López Mateos. 001 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Adolfo López Mateos. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Miguel Hidalgo” Responsable: Profr. Isidro Juan Arias Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 6 Alumnos: 57 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-186 (identificador en el plano)	PL12-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 3era. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Al Centro Ceremonial Otomí, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Medio Superior. Tipo: Publica. Escuela: Preparatoria Oficial No. 292. “Benito Juárez” Responsable: Profr. Daniel Everardo Villegas Vazquez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 333 Docentes: 35 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-187 (identificador en el plano)	PL12-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 6ta. 005 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Vicente Guerrero” Responsable: Profr. Diego Alberto Villa Gutierrez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:30hrs. Grupos: 3 Alumnos: 53 Docentes: 2 Otros: 2	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-188 (identificador en el plano)	PL12-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. 001 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 6ta. 005 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardín de Niños “Niños Héroes” Responsable: Profra. Rosas Arzate Xiomara. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 13:30hrs. Grupos: 1 Alumnos: 17 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-189 (identificador en el plano)	PL12-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Centro Ceremonial Otomí. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Educación Inicial. Tipo: Publica. Escuela: Educación Inicial “Lic. Benito Juarez. Responsable: Profra. Ciro Valente Maribel. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 1 Alumnos: 9 Docentes: 1 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-191 (identificador en el plano)	PL12-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Centro Ceremonial Otomi000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Temoaya-Centro Ceremonial Otomi, km 12. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Himno Nacional” Responsable: Profra. Moran Gamboa Rosa Elia. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 73 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-190 (identificador en el plano)	PL12-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Centro Ceremonial Otomi000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Joi Yo Batsi” Responsable: Profr. Mercado Sánchez Camilo. Turno: Matutino. Horario: 09:00 a 13:30hrs. Grupos: 2 Alumnos: 22 Docentes: 1 Otros: 1	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-192 (identificador en el plano)	PL7-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Fraccionamiento Buenaventura, Avenida Zcatecas Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: Jardin de Niños “Federico Froebel” Responsable: Profra. Dorotea Guadalupe.Contreras Gutierrez. Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 4 Alumnos: 75 Docentes: 3 Otros: 3	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-193 (identificador en el plano)	PL7-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: San Antonio del Puente 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Fraccionamiento Buenaventura, Avenida Zacatecas Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Secundaria. Tipo: Publica. Escuela: Secundaria “Octavio Paz Lozano” Responsable: Profra. Maria de la Luz Carcaro Cardoso Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 9 Alumnos: 161 Docentes: 5 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-195 (identificador en el plano)	PL11-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo 1era 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo 1era 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Preescolar. Tipo: Publica. Escuela: EMILIANO ZAPATA” Responsable: Karina Palacios Juarez Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 3 Alumnos: 77 Docentes: 2 Otros: 0	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo ES-194 (identificador en el plano)	PL GRAL (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 12 de Junio 2019. Localidad: Colonia Loma Vista Hermosa 013 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Loma Vista hermosa 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido Teléfonos: CP:*50850*	Nivel: Primaria. Tipo: Publica. Escuela: Primaria “Rodolfo Sanchez Garcia” Responsable: Profr. Angel Julio Zaragoza Rivera Turno: Matutino. Horário: 09:00 a 14:00hrs. Grupos: 5 Alumnos: 29 Docentes: 2 Otros: 3	

Mercados, Tianguis
y Centrales de Abasto

FACTORES
SOCIO-ORGANIZATIVOS

MERCADOS, TIANGUIS Y CENTRALES DE ABASTO *(3 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **MT-01** | PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Agosto de 2019

Localidad: La Magdalena Tenexpan. **016** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Molino Arriba. **003** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Carretera al Centro Ceremonial Otomi, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: Mercado Otomí

Responsable: C. Marco Antonio Garcia Garduño

Tipo y superficie del establecimiento

	TIPO	SUPERFICIE
Mercado cubierto	**X**	**1, 950 M2**
Tianguis	**----------**	**----------**
Central de abasto	**----------**	**----------**

Numero aprox. De establecimientos: 10

Horario: 08:00 a 20:00hrs

Días Laborables: Lunes a domingo.

Venta Principal de: Artesanías, ropa, comida.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **MT-03** | PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Agosto de 2019

Localidad: Temoaya. **033** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Temoaya. **000** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Cabecera Municipal.

Dirección: Portal Ayuntamiento

Teléfonos: 7227184011 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: Union de Tianguistas de Temoaya

Responsable: Raul Marcial Pablo

Tipo y superficie del establecimiento

	TIPO	SUPERFICIE
Mercado cubierto	**----------**	**----------**
Tianguis	**X**	**1, 300M2**
Central de abasto	**----------**	**----------**

Numero aprox. De establecimientos: 70

Horario: 08:00 a 18:00hrs

Días Laborables: Domingo.

Venta Principal de: Artesanías, ropa, comida, electrónicos, plantas, zapatos, frutas y verduras, diversos.

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio

Numero Consecutivo (identificador en el plano) **MT-02** | PL10-3B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 9 de Agosto de 2019

Localidad: La Magdalena Tenexpan. **016** **Clave Localidad**

Sublocalidad: Molino Arriba. **003** Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Calle Reforma

Teléfonos: 7291679052 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: Unidos por el comercio en calle Reforma

Responsable: Felipe Rubio Ramos

Tipo y superficie del establecimiento

	TIPO	SUPERFICIE
Mercado cubierto	**----------**	**----------**
Tianguis	**X**	**1, 000M2**
Central de abasto	**----------**	**----------**

Numero aprox. De establecimientos: 30

Horario: 08:00 a 18:00hrs

Días Laborables: Domingo.

Venta Principal de: Artesanías, ropa, comida, electrónicos, plantas, zapatos, frutas y verduras, diversos.

Bares, Restaurantes y Centros Nocturnos

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

BARES, RESTAURANTES Y CENTROS NOCTURNOS *(22 Registros)*

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-01 (identificador en el plano)	PL6-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019.	Nombre: Huaraches “La Cabañita”	
Localidad: Ejido De Dolores. 007 (Clave Localidad)	Responsable: C. Guzmán Ramírez Guadalupe.	
Sublocalidad: Ejido de Dolores. 000 (Clave Sublocalidad)	Capacidad: 200 Personas Días Laborables: Martes a Sábado. Horario: 09:00 a 21:00hrs. Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carr, Toluca – Temoaya, km. 15.	Nombre: Gas LP / Tanques 1	
Teléfonos: CP:*50850*	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 20kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-02 (identificador en el plano)	PL6-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Cocina Económica “Un Nuevo Amanecer”	
Localidad: E. Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad)	Responsable: C. González De la Cruz Laura.	
Sublocalidad: E. Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad)	Capacidad: 30 Personas. Días Laborables: Lunes a Sábado. Horario: 09:00 a 18:00hrs. Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, s/n.	Nombre: Gas LP / Tanques 2	
Teléfonos: CP:*50850*	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 40kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-03 (identificador en el plano)	PL6-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Cocina Económica “Mejia”	
Localidad: E. Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad)	Responsable: C. Plata Cuadros Roberto.	
Sublocalidad: E. Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad)	Capacidad: 20 Personas. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 08:00 a 18:00hrs. Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, s/n.	Nombre: Gas LP / Tanques 1	
Teléfonos: 7221395980 y 7221993379 CP:*50850*	Capacidad: 20 kg.	
	Total (lts): 20kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-04 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Restaurante “Mi Cocina”	
Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad)	Responsable: C. Palacios Salome Josefina.	
Sublocalidad: Molino Abajo. 002 (Clave Sublocalidad)	Capacidad: 25 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 20:00hrs. Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carr. Toluca – Temoaya, Km. 17.	Nombre: Gas LP / Tanques 2	
Teléfonos: CP:*50850*	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 40kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-05 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Lázaro Cárdenas, #. 29 Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Cocina Económica “San Juan” Responsable: C. Victoria Delgado María. Capacidad: 25 Personas Días Laborables: Lunes a Sábado. Horario: 08:00 a 18:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	

Nombre:	Gas LP	
Tanques	1	
Capacidad:	1000lts.	
Total (lts):	1000lts.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-07 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Cabecera Municipal. Dirección: Constitución, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Cocina Económica “Sin Nombre “ Responsable: S/D Capacidad: 25 Personas. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 08:00 a 19:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	

Nombre:	Gas LP	
Tanques	1	
Capacidad:	20 kg.	
Total (lts):	20kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-06 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Valentín Gómez Farías, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Cocina Económica “Los Cedros” Responsable: C. Lázaro Victoria Felicitas. Capacidad: 25 Personas. Días Laborables: Lunes a Sábado. Horario: 08:00 a 18:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	

Nombre:	Gas LP	
Tanques	1	
Capacidad:	300lts.	
Total (lts):	300lts..	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-08 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad:Temoaya 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Valentin Gomez Farias, esq. Aquiles Serdan, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Restaurante “Los Tres Hermanos” Responsable: Quiroz Ruiz Capacidad: 100 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horário: 08:00 a 20:00hrs. Giro: Restaurante-Bar. Combustibles	

Nombre:	Gas LP	
Tanques	1	
Capacidad:	250kg.	
Total (lts):	250kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-09 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Cabecera Municipal. Dirección: Reforma # 100. Teléfonos: 7221396067 CP:*50850*	Nombre: Betos´ Bar. Responsable: C. González García German. Capacidad: 50 Personas Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 09:00 a 20:00hrs., fines de semana 23:00hrs. Giro: Bar. Combustibles	
	Nombre: Tanques	
	Capacidad:	
	Total (lts):	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-11 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Cabecera Municipal. Dirección: Constitución, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Bar “La Herradura“ Responsable: C. De la Cruz Mendoza Librado Capacidad: 50 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horário: 10:00 a 21:00hrs. Giro: Bar.. Combustibles	
	Nombre: Tanques	
	Capacidad:	
	Total (lts):	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-10 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Cabecera Municipal. Dirección: Reforma # 103. Teléfonos: 01719 2655061 CP:*50850*	Nombre: Restaurante- Bar “Nochebuena” Responsable: C. Quiroz Jiménez Anastacia. Capacidad: 50 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horário: 08:00 a 17:00hrs. Giro: Restaurante- Bar. Combustibles	
	Nombre: Tanques: Gas LP 1	
	Capacidad: 300lts.	
	Total (lts): 300lts..	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-12 (identificador en el plano)	PL11-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: San Pedro Arriba 1era. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Camino a san Lorencito. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: Restaurante “venta de truchas” Responsable: S/D Capacidad: 100 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horário: 08:00 a 20:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Tanques: Gas LP 3	
	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 60kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-13 (identificador en el plano)	PL11-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Truchas San Lorencito.	
Localidad: San Pedro Arriba 1era 031 (Clave Localidad)	Responsable: S/D	
	Capacidad: 150 Personas	
Sublocalidad: San Pedro Arriba 5ta. 004 (Clave Sublocalidad)	Días Laborables: Lunes a Domingo.	
	Horario: 09:00 a 20:00hrs.	
	Giro: Bar.	
Categoría Administrativa: Delegacion.	Combustibles	
Dirección Camino a San Lorencito.	Nombre: Tanques: 3	
Teléfono: CP:*50850*	Capacidad: 20	
	Total (lts): 60	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-15 (identificador en el plano)	PL11-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Cocina Económica.	
Localidad: San Pedro Aarriba 1era 031 (Clave Localidad)	Responsable: C. Victoria Delgado María.	
	Capacidad: 20 Personas.	
Sublocalidad: San Pedro Arriba 3era 002 (Clave Sublocalidad)	Días Laborables: Lunes a Viernes.	
	Horario: 08:00 a 17:30hrs.	
	Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Priv. sin nombre a un costado de la Terminal de autotransportes Temoaya, s/n	Nombre: Tanques: Gas LP. 1	
Teléfonos: CP:*50850*	Capacidad: 20lts.	
	Total (lts): 20lts.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-14 (identificador en el plano)	PL11-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019.	Nombre: Cocina Económica ”Otomí”	
Localidad: San Pedro Arriba 1era 031 (Clave Localidad)	Responsable: C. Herrera de Balbuena Magdalena.	
	Capacidad: 20 Personas.	
Sublocalidad: San Pedro Arriba 3era 002 (Clave Sublocalidad)	Días Laborables: Lunes a Domingo.	
	Horario: 09:00 a 18:00hrs.	
	Giro: Restaurante.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carretera al Centro Ceremonial Otomi	Nombre: Tanques: Gas LP 1	
Teléfonos: CP:*50850*	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 20kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-16 (identificador en el plano)	PL12-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019	Nombre: Restaurante Bar “Finca La Venturosa”	
Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad)	Responsable: C. P. Colín Gutiérrez Crisóforo	
	Capacidad: 100 Personas.	
Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000 (Clave Sublocalidad)	Días Laborables: Lunes a Domingo.	
	Horário: 10:00 a 20:00hrs.	
	Giro: Restaurante-Bar.	
Categoría Administrativa: Delegación.	Combustibles	
Dirección: Carr. al Centro Ceremonial Otomi, Km. 10.5	Nombre: Tanques: Gas LP 2 / Gas LP 1	
Teléfonos: 7223143232, 7222911495 y 015555799392	Capacidad: 300lts. Y 500lts. / 2000lts.	
CP:*50850*	Total (lts): 800lts / 2000lts.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-17 (identificador en el plano)	PL12-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad) Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr, al Centro Ceremonial Otomí, s/n. Teléfonos: 7221462203 CP:*50850*	Nombre: Restaurante “Todo en Cristo” Responsable: C. García Alcántara Víctor Sócrates. Capacidad: 60 Personas Días Laborables: Lunes a Domingo. Horário: 10:00 a 18:00hrs. Giro: Bar. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 2	
	Capacidad: 20kg	
	Total (lts): 40kg	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-18 (identificador en el plano)	PL12-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005 (Clave Localidad) Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Priv. Sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: ”Truchas Botzanga” Responsable: C. Librado Bermúdez Venustiano. Capacidad: 100 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 19:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 4	
	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 80kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-19 (identificador en el plano)	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: calle Luis Donaldo Colosio, Manzana 2 Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: ”Mariscos Reyes” Responsable: C. Diana Citlalli Reyes Palma Capacidad: 100 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 19:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 4	
	Capacidad: 20kg.	
	Total (lts): 80kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo RT-20 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Temoaya – Toluca, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: ”Mariscos El Rey del Mar ” Responsable: s/d Capacidad: 150 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 19:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 1	
	Capacidad: 200kg.	
	Total (lts): 200kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) RT-21	PL9-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019 Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Temoaya – Toluca, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: ”Mariscos El Zarandeado al Sazon de Sinaloa” Responsable: C.Jacinto German Morales Castillo Capacidad: 50 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 19:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 1	
	Capacidad: 200kg.	
	Total (lts): 200kg.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) RT-22	PL9-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Febrero 2019. Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Temoaya – Toluca, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: ”Restaurant Temo” Responsable: C.Artemio Alcantara de Jesus Capacidad: 30 Personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 08:00 a 22:00hrs. Giro: Restaurante. Combustibles	
	Nombre: Gas LP Tanques 1	
	Capacidad: 200kg.	
	Total (lts): 200kg.	

T e m p l o s

FACTORES
SOCIO-ORGANIZATIVOS

TEMPLOS *(57 Registros)*

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-01	PL1-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Taborda. 032 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Taborda. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio Conocido, s/n Teléfonos:7221227294 CP:*50850*	Nombre del Templo: "Templo Parroquial de Santa María de Guadalupe". Responsable: Pbro. Villanueva Martínez Gelasio Religión: Católica Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-03	PL2-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Santa María de Guadalupe" Responsable: Pbro. Villanueva Martínez Gelasio Religión: Católica Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-02	PL2-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Salón del Reino de los Testigos de Jehová" Responsable: s/d Religión: Evangélica. Capacidad: 100 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-04	PL3-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "La Divina Providencia" Responsable: Pbro. Villanueva Martínez Gelasio Religión: Católica. Capacidad: 600 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-05	PL3-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San José de las Lomas. 026 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José de las Lomas. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Lucas”. Responsable: Pbro. Villanueva Martínez Gelasio Religión: Católica Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-07	PL6-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de San José Pathé 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Interdedominacional El Camino y la Verdad” Responsable: Arzate Huerta Carmen Religión: cristiana. Capacidad: 100 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-06	PL5-1C
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Niños Héroes, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Jose” Responsable: Pbro. Anaya Fuentes Esteban. Religión: Católica. Capacidad: 150 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-08	PL6-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de San José Pathé. 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “La Divina Providencia” Responsable: Pbro. Villanueva Martínez Gelasio Religión: Católica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-09	PL6-4A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San José Buenavista el Chico 023 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Chico 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Conocido, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Antonio”. Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica Capacidad: 150 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-11	PL7-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Llano de la “Y” . 015 (Clave Localidad) Sublocalidad: Llano de la “Y” . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Santa Cruz” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 100 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-12	PL7-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Llano de la ”Y” 015 (Clave Localidad) Sublocalidad: Llano de la “Y” . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Privada sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “BETHEL” Responsable: Religión: Evangélica Capacidad: 500 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-10	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: 13 de Junio, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Antonio”. Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica Capacidad: 150 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-13	PL8-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nomre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San José” Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-15	PL6-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Av. Principal Trojes, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ICIRMAR Divino Redentor” Responsable: Pastor Ramírez Cruz Moisés. Religión: Evangélica Capacidad: 400 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-14	PL6-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: Trojes . 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Antonio de Padua”. Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-16	PL6-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Dolores. 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Privada sin Nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Virgen de Dolores” Responsable: Pbro. Anaya Fuentes Esteban. Religión: Católica. Capacidad: 120 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-17 (identificador en el plano)	PL6-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Colonia Morelos. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Colonia Morelos. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ ” Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica. Capacidad: 150 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-19 (identificador en el plano)	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Mimbres. . 017 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Mimbres. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Antonio” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 120 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-18 (identificador en el plano)	PL6-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Dolores . 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Camino Viejo a la Magdalena Tenexpan, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Templo de Paz y Luz, Unión y de Buena Voluntad”. Responsable: C. Blas De Jesús Pablo Religión: Espiritualista y Trinitarios Mariano. Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-20 (identificador en el plano)	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “” Responsable: Religión: Evangélica Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-21	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “” Responsable: Religión: Evangélica Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-23	PL9-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Domicilio conocido, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Iglesia Evangélica Pentecostés MARANATHA”. Responsable: Pastor González Galicia Esteban. Religión: Evangélica. Capacidad: 15 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-22	PL9-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Domicilio conocido, centro, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Lorenzo” Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-24	PL6-2E,PL9-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. . 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magd. Tenexpan 4ta. Sección 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ S/D” Responsable: S/D . Religión: Evangelica Capacidad: 300 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-25 (identificador en el plano)	PL6-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Ejido de Dolores 007 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Dolores 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Toluca - Temoaya, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Iglesia Nacional Presbiteriana FILADELFIA” Responsable: Religión: Evangélica Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-27 (identificador en el plano)	PL6-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, km 3 Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Iglesia Guadalupana”. Responsable: Pbro. Anaya Fuentes Esteban. Religión: Católica. Capacidad: 50 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-26 (identificador en el plano)	PL6-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Loma de San Nicolás. 012 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma de San Nicolás. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ ” Responsable: Religión: Evangélica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-28 (identificador en el plano)	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Toluca – Temoaya, Km., 18 Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Isidro” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 150 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-29 (identificador en el plano)	PL5-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Diego Alcalá. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Eje Central, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Parroquia de San Diego" Responsable: Pbro. Anaya Fuentes Esteban. Religión: Católica. Capacidad: 500 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-30 (identificador en el plano)	PL9-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Campamento Km. 48. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: " Iglesia de la Virgen de Guadalupe " Responsable: Pbro. García Arana Miguel Ángel Religión: Católica. Capacidad: 50 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-31 (identificador en el plano)	PL10-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magdalena Tenexpan. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre (centro), s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Santa María Magdalena". Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-32 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Fray Pedro de Gante, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 00 63 CP:*50850*	Nombre del Templo: "Santuario del Sr. Santiago" Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 500 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-33 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calzad del Panteón, s7n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “CNPC Monte de los Olivos” Responsable: Joel David Puc Canul Religión: Evangélica Capacidad: 500 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-35 (identificador en el plano)	PL10-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “San Mateo ”. Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-34 (identificador en el plano)	PL10-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera al centro Ceremonial Otomí s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Salón del Reino de los testigos de Jehová” Responsable: Religión: Evangélica. Capacidad: 50 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo TM-36 (identificador en el plano)	PL10-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Emiliano Zapata Sur, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Iglesia Nacional Presbiteriana EBEN EZER” Responsable: Liberio Sevilla Griego. Religión: Evangélica Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-37	PL10-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Fray Pedro de Gante, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 00 63 CP:*50850*	Nombre del Templo: "Santuario de la Virgen de Guadalupe" Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 500 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-39	PL10-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle si nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "BETHESDA" Responsable: Alejo Gutiérrez Victoriano Religión: Iglesia Nacional Presbiteriana Conservadora Capacidad: 50 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-38	PL10-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Templo Evangélico La Hermosa" Responsable: Pastor Marco Antonio Montoya Carmona. Religión: Evangélica. Capacidad: 100 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-40	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. Sección 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre (centro), s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: "Santa María Magdalena". Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-41	PL11-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 4ta. Sección. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Templo el Buen Pastor” Responsable: Ministro de Culto Camarillo Mercado Francisco Javier. Religión: Cristiano-Evangélica. Capacidad: 500 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-43	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Solalpan Barrio. 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan Barrio . 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. Santiago Apóstol”. Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-42	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da. Sección. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Luís Donaldo Colósio, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Pedro” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 500 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-44	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Enthavi 1era. Sección. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “El Divino Redentor”. Responsable: . Religión: Evangelica. Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-45	PL11-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: Zanja Vieja. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. De Los Milagros” Responsable: García Arana Miguel Ángel. Religión: Católica. Capacidad: 250 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-47	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 3era. Sección. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Pedrito” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-46	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Loma del Laurel, 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Privada sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Lucas” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-48	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Enthavi 1era. Sección. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Felipe Apóstol”. Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-49	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Tlaltenanguito. 034 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenanguito 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr, principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. Santiago Apóstol” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-51	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Tierra Blanca 0 (Clave Localidad) Sublocalidad: 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. a Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Lucas” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 200 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-50	PL4-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Cerrito del Panal. 006 (Clave Localidad) Sublocalidad: Cerrito del Panal. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. a Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ ” Responsable: Pbro. Anaya Fuentes Esteban. Religión: Católica. Capacidad: 250 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) TM-52	PL11-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Enthavi 1era. Sección. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 2da. Sección. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Felipe Apóstol”. Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TM-53 (identificador en el plano)	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Enthavi 1era. Sección. 008 Clave Localidad Sublocalidad: Ojo de Agua. 002 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Santísima Trinidad” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 80 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TM-54 (identificador en el plano)	PL12-3A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Jiquipilco el Viejo. 009 Clave Localidad Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo, 1era, Sección. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. principal a Jiquipilco el Viejo, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ Santiago Apóstol” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TM-55 (identificador en el plano)	PL12-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Adolfo López Mateos. 001 Clave Localidad Sublocalidad: Col. Adolfo López Mateos. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación. Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Sr. San Mateo”. Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 300 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TM-56 (identificador en el plano)	PL12-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005 Clave Localidad Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr, al centro Ceremonial Otomí, s/n. eléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “ Los Lirios ” Responsable:s/d Religión: Evangélica. Capacidad: 200 personas.	

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TM-57 (identificador en el plano)	PL12-3E Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	2.- Datos Específicos	
Fecha de la Información: 15 de Mayo de 2019. Localidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 005 Clave Localidad Sublocalidad: Col. Centro Ceremonial Otomí. 000 Clave Sublocalidad Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr, centro Ceremonial Otomí – Nicolás Romero, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre del Templo: “Las Tablitas ” Responsable: Pbro. Javier Ceron Ceron Religión: Católica. Capacidad: 200 personas.	

Tiendas de Autoservicio y Departamentales

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES *(3 Registros)*

Municipio: TEMOAYA.	Numero Consecutivo TD-01 (identificador en el plano)	PL10-3B
104 Clave Municipio		Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019.

Localidad: Temoaya 033 Clave Localidad

Sublocalidad: Temoaya 000 Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa:.Cabecera Municipal

Dirección:Reforma s/n

Teléfonos: 7223512054 CP:*50850*

2.- Datos Específicos

Nombre del Establecimiento: “ Plaza Comercial las Fuentes ”

Responsable: Julio Tadeo Vivas Gonzalez
Tipo de Establecimiento: Plaza Comercial
Horario: 08:00 a 21:00hrs
Días laborables: Todos los días.
Locales comerciales con los que cuenta:

Regalos	Internet
Escuela	Mercería
Telefonía	Tienda
Papelería	Financiera
Ropa	

COMBUSTIBLES	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO		
Gas natural	**TANQUE 1**	**TANQUE 2**	**TOTAL**
Gas L. P.			
Diesel			
Gasolina			
Combustóleo			
Otros			

Municipio: TEMOAYA.	Numero Consecutivo TD-02 (identificador en el plano)	PL10-3B
104 Clave Municipio		Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019.

Localidad: Temoaya 033 Clave Localidad

Sublocalidad: Temoaya 000 Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa:Cabecera Municipal

Dirección:Reforma s/n

Teléfonos: CP:*50850*

2.- Datos Específicos

Nombre del Establecimiento: “Plaza Comercial Reforma ”

Responsable: MVZ. Jesus Arzate Becerril
Tipo de Establecimiento: Plaza Comercial
Horario: 09:00 a 21:00hrs
Días laborables: Todos los dias
Locales comerciales con los que cuenta:

Gimnasio	Regalos
Telefonía	Tienda
Ropa	Naturistas
Internet	

COMBUSTIBLES	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO		
Gas natural	**TANQUE 1**	**TANQUE 2**	**TOTAL**
Gas L. P.			
Diesel			
Gasolina			
Combustóleo			
Otros			

Municipio: TEMOAYA. 104 Clave Municipio	Numero Consecutivo TD-03 (identificador en el plano)	PL10-2B Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019.

Localidad: Temoaya 033 Clave Localidad

Sublocalidad: Temoaya 000 Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa:.Cabecera Municipal

Dirección: Belizario Dominguez s/n

Teléfonos: 5566505748 CP:*50850*

2.- Datos Específicos

Nombre del Establecimiento: “ Bodega Aurrera ”

Responsable: Alejandro Rodriguez Vargas

Tipo de Establecimiento: Centro Comercial

Horario: 08:00 a 21:00hrs

Días laborables: Todos los días.

Locales comerciales con los que cuenta:

Regalos	Internet
Productos varios	Mercería
Telefonía	Abarrotes
Papelería	Cajas
Ropa	

COMBUSTIBLES	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO		
Gas natural	**TANQUE 1**	**TANQUE 2**	**TOTAL**
Gas L. P.	2,200lts		
Diesel	1,122lts		
Gasolina			
Combustóleo			
Otros			

SECCIÓN VII
SUBSISTEMA REGULADOR

VII.- SUBSISTEMA REGULADOR

Está constituido por la organización de instituciones, acciones, normas, programas y obras destinadas a proteger a los agentes afectables, a prevenir y controlar los efectos destructivos de los fenómenos o agentes perturbadores, para propiciar de manera eficaz la vuelta a la normalidad después de un desastre o catástrofe.

Los programas de Protección Civil se implementan en diferentes niveles de acción:

- Federal
- Estatal
- Municipal
- Interno
- Específico y
- Especial

La organización del sistema descansa en tres estructuras fundamentales:

Consultiva: integrada por los consejos nacional, estatal y municipal, con funciones de coordinación, consulta y toma de decisiones.

Ejecutiva: integrada por el presidente de la República y el Secretario de Gobernación (sus similares a nivel estatal y municipal), las unidades estatales y municipales; y las unidades internas de los organismos de la administración pública. La elaboración, integración, coordinación y operación de los diferentes programas a los distintos niveles son sus funciones principales.

Participativa: integrada por grupos voluntarios y población en general, quienes con su participación social complementan el esquema de la estructura organizacional de la Protección Civil.

La determinación del sistema afectable está en función del diagnóstico de riesgos; como resultado de la identificación de los agentes perturbadores a los que está expuesto la población, sus bienes y el entorno en general.

El conocimiento de aquellas entidades que pueden ser afectadas por una calamidad es prioritario en la planeación de todos los programas en favor de la protección civil, para tal fin se requiere de información específica, como es: el número de personas que ocupan el inmueble, el lugar donde se encuentra ubicado, el equipo de seguridad con el que cuenta, etc. Variables que aportan el grado de vulnerabilidad al que está expuesto dicha entidad.

En la etapa de determinación de sistemas afectables se considera la mayor incidencia de los fenómenos perturbadores en la zona donde se encuentra ubicada la instalación a proteger, la determinación de los riesgos internos y externos, así como su probabilidad de ocurrencia, el análisis de los dispositivos de control y medidas de emergencia con los que cuenta para enfrentarlos.

Conjuntada la información se diseñan escenarios donde se pueden incluir los fenómenos perturbadores y la afectabilidad, de forma que se logre la construcción de modelos, bajo los cuales se involucran las condiciones a efectuarse y se determinan las acciones a emprender; de tal manera que la integración de programas y planes de prevención, atención y ejecución de acciones materiales a fin de prevenir, mitigar, atender y abatir las consecuencias destructivas de desastres, son las principales acciones del subsistema regulador.

REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL SUBSISTEMA REGULADOR

Centros de Respuesta Inmediata y Auxilio

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

CENTROS DE RESPUESTA INMEDIATA Y AUXILIO *(9 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PT-01	PL11-2C, PL12-4C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.

Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección.. 031 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: San Pedro Arriba 3ra. Sección. 005 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

Dirección: Av. Centro Ceremonial Otomí, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: " Modulo #01 de Seguridad Publica "

Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada.

Recursos Humanos.	**Recursos Materiales.**
Médicos: 0	Ambulancias: 0
Enfermeras: 0	Helicópteros: 0
Rescatistas: 0	Maquinaria Pesada: 0
Bomberos: 0	Equipo contra Incendio: 0
Policías: 2	Equipo Acuático: 0
Militares: 0	Equipo de Comunicación: 1
Patrullas: 1	Perros Guía: 0
Otros: 0	

Brigadas:

Contra Incendio: 0	Búsqueda y Rescate: 0
Acuática: 0	Alta Montaña: 0

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PT-03	PL10-3B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.

Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación

Dirección: Reforma, esq. San Juan, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Segundo Agrupamiento, Dependiente del 27 Sector"

Responsable: Subinspector Jose Garcia Alvarez

Recursos Humanos.	**Recursos Materiales.**
Médicos: 0	Ambulancias: 0
Enfermeras: 0	Helicópteros: 0
Rescatistas: 0	Maquinaria Pesada: 0
Bomberos: 0	Equipo contra Incendio: 0
Policías: 28	Equipo Acuático: 0
Militares: 0	Equipo de Comunicación: 9
Patrullas: 3	Perros Guía: 0
Otros: 0	

Brigadas:

Contra Incendio:	Búsqueda y Rescate:
Acuática:	Alta Montaña:

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PT-02	PL10-3B (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.

Localidad: Temoaya. 033 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Cabecera Municipal.

Dirección: Portal Ayuntamiento, #103.

Teléfonos: 01719 2 65 22 30 **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Area del radio-operador"

Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada

Recursos Humanos.	**Recursos Materiales.**
Médicos: 0	Ambulancias: 0
Enfermeras: 0	Helicópteros: 0
Rescatistas: 0	Maquinaria Pesada: 0
Bomberos: 0	Equipo contra Incendio: 5
Policías: 2	Equipo Acuático: 0
Militares: 0	Equipo de Comunicación: 1
Patrullas: 1	Perros Guía: 0
Otros:	

Brigadas:

Contra Incendio: 0	Búsqueda y Rescate: 0
Acuática: 0	Alta Montaña: 0

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PT-04	PL9-4C (Plano/Cuadrante)

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.

Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (**Clave Localidad**)

Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad)

Categoría Administrativa: Delegación.

Dirección: Calle sin nombre, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "Modulo #02 de Seguridad Publica "

Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada

Recursos Humanos.	**Recursos Materiales.**
Médicos: 0	Ambulancias: 0
Enfermeras: 0	Helicópteros: 0
Rescatistas: 0	Maquinaria Pesada: 0
Bomberos: 0	Equipo contra Incendio: 0
Policías: 2	Equipo Acuático: 0
Militares: 0	Equipo de Comunicación: 1
Patrullas: 1	Perros Guía: 0
Otros: 0	

Brigadas:

Contra Incendio: 0	Búsqueda y Rescate: 0
Acuática: 0	Alta Montaña: 0

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo PT-05** **(identificador en el plano)**	PL7-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.	**Nombre:** "Modulo #03 de Seguridad Publica"	
Localidad: Llano de la "Y". 015 (**Clave Localidad**)	**Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada**	
Sublocalidad: Llano de la "Y". 000 (Clave Sublocalidad)	**Recursos Humanos.** / **Recursos Materiales.**	
Categoría Administrativa: Delegación	Médicos: 0 / Ambulancias: 0	
Dirección: Calle Sin nombre, s/n.	Enfermeras: 0 / Helicópteros: 0	
Teléfonos: **CP:***50850*	Rescatistas: 0 / Maquinaria Pesada: 0	
	Bomberos: 0 / Equipo contra Incendio: 0	
	Policías: 2 / Equipo Acuático: 0	
	Militares: 0 / Equipo de Comunicación: 1	
	Patrullas: 1 / Perros Guía: 0	
	Otros: 0	
	Brigadas:	
	Contra Incendio: 0 / Búsqueda y Rescate: 0	
	Acuática: 0 / Alta Montaña: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo PT-07** **(identificador en el plano)**	PL8-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.	**Nombre:** "Modulo #05 de Seguridad Publica"	
Localidad: San Jose Buenavista el Grande. 024 (**Clave Localidad**)	**Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada**	
Sublocalidad: San Jose Buenavista el Grande 000 (Clave Sublocalidad)	**Recursos Humanos.** / **Recursos Materiales.**	
Categoría Administrativa: Delegación	Médicos: 0 / Ambulancias: 0	
Dirección:	Enfermeras: 0 / Helicópteros: 0	
Teléfonos: **CP:***50850*	Rescatistas: 0 / Maquinaria Pesada: 0	
	Bomberos: 0 / Equipo contra Incendio: 0	
	Policías: 2 / Equipo Acuático: 0	
	Militares: 0 / Equipo de Comunicación: 1	
	Patrullas: 1 / Perros Guía: 0	
	Otros: 0	
	Brigadas:	
	Contra Incendio: 0 / Búsqueda y Rescate: 0	
	Acuática: 0 / Alta Montaña: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo PT-06** **(identificador en el plano)**	PL13-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.	**Nombre:** "Modulo #04 de Seguridad Publica"	
Localidad: San José Las Lomas. 026 (**Clave Localidad**)	**Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada**	
Sublocalidad: San José Las Lomas. 000 (Clave Sublocalidad)	**Recursos Humanos.** / **Recursos Materiales.**	
Categoría Administrativa: Delegación	Médicos: 0 / Ambulancias: 0	
Dirección: Carr, Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n.	Enfermeras: 0 / Helicópteros: 0	
Teléfonos: **CP:***50850*	Rescatistas: 0 / Maquinaria Pesada: 0	
	Bomberos: 0 / Equipo contra Incendio: 0	
	Policías: 2 / Equipo Acuático: 0	
	Militares: 0 / Equipo de Comunicación: 1	
	Patrullas: 1 / Perros Guía: 0	
	Otros: 0	
	Brigadas:	
	Contra Incendio: 0 / Búsqueda y Rescate: 0	
	Acuática: 0 / Alta Montaña: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo PC-01** **(identificador en el plano)**	PL5-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.	**Nombre:** "Protección Civil y Bomberos"	
Localidad: San Diego Alcalá. 022 (**Clave Localidad**)	**Responsable: TSUSP Jose Luis Contreras Zarate.**	
Sublocalidad: Lázaro Cárdenas.. 002 (Clave Sublocalidad)	**Recursos Humanos.** / **Recursos Materiales.**	
Categoría Administrativa: Delegación	Médicos: 1 / Ambulancias: 3	
Dirección: Carr, Amomolulco Ixtlahuaca, s/n.	Enfermeras: 0 / Helicópteros: 0	
Teléfonos: **CP:***50850*	Rescatistas: 0 / Maquinaria Pesada: 0	
	Bomberos: 6 / Equipo contra Incendio: 6	
	Policías: 0 / Equipo Acuático: 0	
	Militares: 0 / Equipo de Comunicación: 20	
	Patrullas: 0 / Perros Guía: 4	
	Otros: 10	
	Brigadas:	
	Contra Incendio: 1 / Búsqueda y Rescate: 1	
	Acuática: 0 / Alta Montaña: 0	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PT-08**	PL6-3D Plano/Cuadrante

1.- Datos Generales

Fecha de la Información: 24 de Septiembre 2019.

Localidad: Ejido de Dolores 007 **Clave Localidad**

Sublocalidad: Ejido de Dolores 000 Clave Sublocalidad

Categoría Administrativa: Delegación

Dirección: Carr, Toluca Temoaya, s/n.

Teléfonos: **CP:***50850*

2.- Datos Específicos

Nombre: "C2"

Responsable: Mtro Aurelio Islas Estrada.

Recursos Humanos.

Médicos: 0
Enfermeras: 0
Rescatistas: 0
Bomberos: 0
Policías: 60
Militares: 0
Patrullas: 15
Otros: 0

Recursos Materiales.

Ambulancias: 0
Helicópteros: 0
Maquinaria Pesada: 0
Equipo contra Incendio: 5
Equipo Acuático: 0
Equipo de Comunicación: 2
Perros Guía: 0

Brigadas:

Contra Incendio: 0
Búsqueda y Rescate: 0
Acuática: 0
Alta Montaña: 0

Infraestructura Básica y Servicios Vitales

FACTORES SOCIO-ORGANIZATIVOS

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIO VITALES *(70 Registros)*

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** CA-01	PL9-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Lorenzo Oyamel. 028 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel.** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. San Lorenzo – Temoaya, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Central de autobuses Transportes Crucero " **Responsable:** **Infraestructura: Central de Autobuses.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 06:00 a 21:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** CA-03	PL11-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Pedro Arriba 1era Sección 028 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Pedro Arriba 6ta. Sección **000** (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Centro Ceremonial Otomí, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Central de autobuses Transportes Toreo Cuatro Caminos " **Responsable:** **Infraestructura: Central de Autobuses.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 06:00 a 21:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** CA-02	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019 **Localidad:** Temoaya. . 033 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Tlaltenango Abajo**.** 003 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Valentín Gómez Farías, No. 35. **Teléfonos: 01719 2 65 02 21 y 2 65 06 75** **CP:***50850*	**Nombre:** "Central de autobuses Transportes Temoayenses " **Responsable:** C. Martínez Rodríguez Fructuoso **Infraestructura:** Central de Autobuses**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 06:00 a 21:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** SE-01	PL5-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 8 de Mayo de 2019 **Localidad:** San José Comalco. 025 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: San José Comalco.** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Subestación Eléctrica " **Responsable:** Comisión Federal de Electricidad **Infraestructura:** Infraestructura Eléctrica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 06:00 a 21:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-01**	PL1-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Taborda. 032 **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ejido de Taborda** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Riego No. 29 ” **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-03**	PL1-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Taborda. 032 **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ejido de Taborda** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Agua Potable No. 31 ” **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-02**	PL1-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Taborda. 032 **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ejido de Taborda** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Riego No. 28 ” **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-04**	PL1-2A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Taborda. 032 **Clave Localidad** **Sublocalidad: Ejido de Taborda** **000** Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 69 ” **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-05	PL1-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Taborda. 032 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad: Ejido de Taborda** 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 68 " **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-07	PL2-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 80 " **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-06	PL2-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 67 " **Responsable: Ing. Emiliano Vara López** **Infraestructura: Infraestructura Hidráulica.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-08	PL2-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio conocido, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 34 " **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-09	PL2-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio conocido, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Riego No. 33 ” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica. Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-11	PL3-4A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 30 ” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-10	PL2-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco-Ixtlahuaca, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 66 ” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica. Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-12	PL2-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Allende. 002 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Allende 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 65 ” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-13	PL2-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** La loma. 014 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** La loma 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 64" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-15	PL3-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 32" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-14	PL13-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 63" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-16	PL3-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 62" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-17**	PL3-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** La Loma 014 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** La Loma 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 61" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-19**	PL4-1A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 31" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-18**	PL3-1E Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 60" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-20**	PL4-1A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Las Lomas 026 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San José Las Lomas 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable No. 28" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-21	PL4-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Comalco 025 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Comalco 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Riego No. 26” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-22	PL5-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Mateo Alcalá 029 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Mateo Alcalá 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 54” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-23	PL6-1A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Pathe 027 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Pathe 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Riego No. 22” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-24	PL6-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Pathe 027 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Pathe 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Pozo de Acueducto No. 50” **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-25**	PL6-2A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Pathe 027 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San José Pathe 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 49" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-26**	PL14-2A Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Buenavista el Chico 023 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San José Buenavista el Chico 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable No. 26" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-27**	PL6-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Antonio del Puente 021 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Antonio del Puente 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 43-B" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-28**	PL6-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Antonio del Puente 021 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Antonio del Puente 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 43" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-29	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Antonio del Puente 021 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Antonio del Puente 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 42" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-31	PL7-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Mimbres 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Mimbres 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 38" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-30	PL7-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Mimbres 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Mimbres 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 37" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-32	PL7-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Mimbres 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Mimbres 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 39" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-33	PL8-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Buenavista el Grande 024 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Buenavista el Grande 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Calle principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable" **Responsable: Conjunto Habitacional Rinconada del Valle** **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-35	PL9-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Lorenzo Oyamel 028 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino al Km 48, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 34" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-34	PL9-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Lorenzo Oyamel 028 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino al arenal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 35" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-36	PL9-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Mimbres 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Mimbres 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco Ixtlahuaca, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 40" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-37	PL9-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Mimbres 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Mimbres 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco Ixtlahuaca, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 41" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-38	PL6-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Dolores 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Dolores 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Toluca - Temoaya, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 44" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-39	PL6-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Ejido de Dolores 017 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Ejido de Dolores 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Toluca - Temoaya, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 45" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-40	PL6-2E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** L Magdalena Tenexpan 016 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** La magdalena Tenexpan 4ta. (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Toluca - Temoaya, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Rebombeo Temoaya" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-41**	PL9-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** La Magdalena Tenexpan 016 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** la Magdalena Tenexpan 4ta Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. A La Magdalena Tenexpan, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto s/n" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-43**	PL9-2D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Lorenzo Oyamel 028 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio Conocido, s/n camino al km 48 **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 33" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-42**	PL9-3C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Lorenzo Oyamel 028 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio Conocido, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 15" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-44**	PL9-1D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** La Magdalena Tenexpan 016 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Campamento Km 48. 001 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio Conocido, s/n camino al km 48 **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No. 32" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-45	PL9-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** La Magdalena Tenexpan 016 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Campamento Km 48. 001 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Domicilio Conocido, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 16" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 2 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-47	PL6-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Loma de San Nicolas 012 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Loma de San Nicolas 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco - Ixtlahuaca, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.46" Partida Militar **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-46	PL9-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Temoaya 033 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Toluca - Temoaya, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No. 19" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-48	PL6-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Colonia Morelos 018 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Colonia Morelos 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Principal, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No.20" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-49	PL5-4E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Temoaya 033 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Molino Abajo 002 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, km 25. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.47" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-51	PL5-4C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Diego Alcalá 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Diego Alcalá 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Principal, s/n. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.51" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-50	PL5-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Diego Alcalá 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Diego Alcalá 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, km 26.5. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.448" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-52	PL5-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Diego Alcalá 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Emiliano Zapata 001 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, km 27 **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.52" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-53	PL5-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Diego Alcalá 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** Lázaro Cárdenas 3ra y 4ta 002 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carr. Amomolulco – Ixtlahuaca, km 28 **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Acueducto No.53" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 personas. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-55	PL5-1E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Diego Alcalá 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Diego Alcalá 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable No.27" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-54	PL5-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San José Comalco 025 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San José Comalco 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Riego No.25" **Responsable:** Ing. Emiliano Vara López **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** 104 (Clave Municipio)	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** PZ-56	PL11-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Pedro Arriba 1era. Sección 022 (**Clave Localidad**) **Sublocalidad:** San Pedro Arriba 5ta. Sección 000 (Clave Sublocalidad) **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable sin número" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-57**	PL11-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** Enthavi 008 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Enthavi 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino sin nombre, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable sin número" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-01**	PL1-2C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** Ejido de Taborda 032 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Ejido de Taborda 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Delegacion Municipal" **Responsable:** Pedro Galvan Morales **Infraestructura:** Oficinas dmnistrativas**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **PZ-58**	PL11-2B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 10 de Mayo de 2019. **Localidad:** San Pedro Abajo 1era 030 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Zanja Vieja 002 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino a Luis Donaldo Colosio, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Pozo de Agua Potable sin número" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Infraestructura Hidráulica**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 24hrs No. de Oficinas administrativas: 0 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-02**	PL3-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Jose las Lomas 026 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Jose las Lomas 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Oficialia 3 del registro civil" **Responsable:** Lic. Rosa Lopez Escalona **Infraestructura:** Oficinas administrativas**.** **Personal que labora (cantidad):** 1 persona. **Días Laborables**: Lunes a viernes. Horario: 09:00 a 18:00 No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo EP-03 (identificador en el plano)**	PL8-2B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Jose Buenavista el Grande 024 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Jose Buenavista el Grande 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Casa Ejidal" **Responsable:** Comisariado Ejidal de Buenavista el Grande **Infraestructura:** Edificio Publico**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a viernes Horario: 09:00 a 18:00 No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo EP-04 (identificador en el plano)**	PL9-4C Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Lorenzo Oyamel 026 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Lorenzo Oyamel 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Delegacion Municipal" **Responsable:** C. Leon Ramirez Esquila. **Infraestructura:** Edificio Publico. **Personal que labora (cantidad)**: 1 persona. Días Laborables: Lunes a Domingo. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo EP-05 (identificador en el plano)**	PL6-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** Ejido de Dolores 007 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Ejido de Dolores 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carretera Toluca Temoaya, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "CRECES" **Responsable:** H. Ayuntamiento de Temoaya **Infraestructura:** Edificio Publico **Personal que labora (cantidad):** 15 personas Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo EP-06 (identificador en el plano)**	PL6-3D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** Ejido de Dolores 007 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** Ejido de Dolores 002 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carretera Toluca Temoaya, s/n **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** "Delegacion Municipal" **Responsable:** C. Virgilio Jeronimo Crillades **Infraestructura:** Edificio Publico**.** Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-07**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** La Magdalena Tenexpan **Sublocalidad:** Molino Arriba **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Carretera al Centro Ceremonial Otomi, s/n **Teléfonos:** 01719 2 65 02 06	016 **Clave Localidad** 003 Clave Sublocalidad **CP:***50850*	**Nombre:** “Agencia del Ministerio Publico Temoaya” **Responsable:** Lic. Enrique Manuel Fabela **Infraestructura:** Edificio Publico**.** Personal que labora (cantidad): 5 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 1	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-09**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** Temoaya **Sublocalidad:** Temoaya **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Portal Ayuntamiento 101 **Teléfonos:** 719 2 65 03 85	033 **Clave Localidad** 000 Clave Sublocalidad **CP:***50850*	**Nombre:** “Palacio Municipal” **Responsable:** Lic. Nelly Brigida Rivera Sanchez **Infraestructura:** Edificio Publico Personal que labora (cantidad): 400 personas. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 35 Niveles de la construcción: 3	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-08**	PL10-3B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** Temoaya **Sublocalidad:** Temoaya **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Portal Ayuntamiento 103 **Teléfonos:** 01719 2 65 19 01	033 **Clave Localidad** 000 Clave Sublocalidad **CP:***50850*	**Nombre:** “DIF Municipal” **Responsable:** L. D. Bernardo Rivera Sanchez **Infraestructura:** Edificio Publico Personal que labora (cantidad): 50 personas Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 17:0hrs No. de Oficinas administrativas: 10 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.**	**104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-10**	PL11-4B Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales		**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San pedro abajo 1era **Sublocalidad:** San Pedro Abajo 2da **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal s/n **Teléfonos:**	030 **Clave Localidad** 001 Clave Sublocalidad **CP:***50850*	**Nombre:** “Delegacion Municipal” **Responsable:** C**.** Gumercindo Bacilio Bermudez. **Infraestructura:** Edificio Publico Personal que labora (cantidad): 2 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 2 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-11**	PL11-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Pedro Arriba 1era 031 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Pedro Arriba 1era 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, junto a la iglesia. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Delegacion Municipal” **Responsable:** C. Santiago Benito Miranda. **Infraestructura:** Edificio Publico Personal que labora (cantidad): 1 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Municipio: **TEMOAYA.** **104** Clave Municipio	**Numero Consecutivo (identificador en el plano)** **EP-12**	PL11-4D Plano/Cuadrante
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 13 de Mayo de 2019 **Localidad:** San Pedro Arriba 1era 031 **Clave Localidad** **Sublocalidad:** San Pedro Arriba 1era 000 Clave Sublocalidad **Categoría Administrativa:** Delegación. **Dirección:** Camino principal, junto a la iglesia. **Teléfonos:** **CP:***50850*	**Nombre:** “Oficialia del egistro Civil No. 2” **Responsable:** Lic. Veronica Juanita Sanchez Sanchez. **Infraestructura:** Edificio Publico Personal que labora (cantidad): 2 persona. Días Laborables: Lunes a Viernes. Horario: 09:00 a 18:00hrs No. de Oficinas administrativas: 1 Niveles de la construcción: 2	

Instituciones de Salud, Laboratorios Clínicos y Consultorios Médicos

INSTITUCIONES DE SALUD Y CONSULTORIOS MÉDICOS *(42 Registros)*

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-01	PL1-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: Ejido de Taborda. 032 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Taborda. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre, s/n, junto a la iglesia. Teléfonos: s/n. CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Taborda" Responsable: Dr. Carlos Moreno Mlanche Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 1 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [ ] — Enfermeras: 1 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO — Cantidad: ---------- — Aplicación: ----------	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-03	PL3-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Loma. 014 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Loma. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Ranchería de Lomas" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 0 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [X] — Enfermeras: 0 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO — Cantidad: ---------- — Aplicación: ----------	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-02	PL2-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: Ejido de Allende. 002 (Clave Localidad) Sublocalidad: Ejido de Allende. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Allende" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 1 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [ ] — Enfermeras: 1 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-04	PL3-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San José de las Lomas. 026 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José de las Lomas. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San José Las Lomas" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 0 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [ ] — Enfermeras: 0 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-05	PL5-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San José Comalco. 025 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Comalco. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Comalco" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 0; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-07	PL7-1B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019.. Localidad: San Antonio del Puente. 021 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Antonio del Puente. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: 16 de Septiembre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San Antonio del Puente" Responsable: Dra. Blanca Salazar García. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias X; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 3; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-06	PL6-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San José Pathé. 027 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Pathé. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Priv. Sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San José Pathé" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización X; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 2; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-08	PL8-1C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San José Buenavista el Grande. 024 (Clave Localidad) Sublocalidad: San José Buenavista el Grande. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San José Buenavista el Grande" Responsable: Dr. Miguel Dario Hernandez Arzate. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-09	PL9-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San Lorenzo Oyamel. 028 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Lorenzo Oyamel. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso Oyamel” Responsable: Dr. Maximiliano Romero Ortega. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 0 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [X] — Enfermeras: 0 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [X] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-11	PL10-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: Pothe. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothe. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera Temoaya-Jiquipilco, km 1.5. Teléfonos: 01719 2 65 20 65 y 2 65 20 68 CP:*50850*	Nombre: “Hospital General de Temoaya” Responsable: Dr. Edgar Luna Martínez Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 18 Quirófano [X] — Médicos: 35 Urgencias [X] — Enfermeras: 59 Crematorio [ ] — Ambulancias: 2 Hospitalización [X] Laboratorio [X]	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-10	PL5-3D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: San Diego Alcalá. 022 (Clave Localidad) Sublocalidad: Lázaro Cárdenas. 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle Vicente Guerrero, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso San Diego Alcalá” Responsable: Dr. Cralos Moreno Malanche Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 1 Quirófano [ ] — Médicos: 2 Urgencias [X] — Enfermeras: 4 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-12	PL10-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Reforma Sur, #218. Teléfonos: 01719 2 65 02 03 CP:*50850*	Nombre: “Sanatorio San Francisco” Responsable: Dr. Gelasio Estrada Cándido. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 5 Quirófano [X] — Médicos: 1 Urgencias [X] — Enfermeras: 2 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [X] Laboratorio [ ]	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-13	PL10-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Magdalena Tenexpan 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Av. Camino al panteón, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural La Magdalena Tenexpan" Responsable: Dra. Ada Esmeralda Meza Hernández. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 1 Quirófano [ ] — Médicos: 1 Urgencias [ ] — Enfermeras: 1 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [ ] Laboratorio [ ] Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-15	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera al Centro Ceremonial, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 07 30 CP:*50850*	Nombre: "Laboratorio Xonacatlán" Responsable: Biol. José Arturo Zamora Angmiranda Tipo: Laboratorio. Institución: Privado. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [ ] — Camas: Quirófano [ ] — Médicos: Urgencias [ ] — Enfermeras: Crematorio [ ] — Ambulancias: Hospitalización [ ] Laboratorio [X] Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-14	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera al Centro Ceremonial Otomí, s/n. Teléfonos: 01719 265 02 86 CP:*50850*	Nombre: "Clínica Médica Temoaya" Responsable: Dr. Mendoza Bermúdez Ricardo. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 6 Quirófano [X] — Médicos: 3 Urgencias [ ] — Enfermeras: 4 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [X] Laboratorio [X] Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-16	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera al Centro Ceremonial, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 01 13 CP:*50850*	Nombre: "Sanatorio San José" Responsable: Dr. José Natividad Medina Sánchez. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado Servicios que Ofrece / Recursos Consulta [X] — Camas: 12 Quirófano [X] — Médicos: 5 Urgencias [X] — Enfermeras: 3 Crematorio [ ] — Ambulancias: 0 Hospitalización [X] Laboratorio [X] Material Radioactivo: NO — Cantidad: — Aplicación:	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-17	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Centro Ceremonial, km 1. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Consultorio Farmacias G. I.” Responsable: Dr. Gabriel Jiménez Camacho Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-19	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Reforma No. 31. Teléfonos: 01719 2 65 00 29 y 2 65 03 83 CP:*50850*	Nombre: “Centro Medico Temoaya” Responsable: Dr. Jorge Macario Téllez Arce Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano X; Urgencias X; Crematorio; Hospitalización X; Laboratorio X Recursos: Camas: 20; Médicos: 12; Enfermeras: 10; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-18	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (lave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carretera al Centro Ceremonial Otomí, s/n. Teléfonos: 01719 2 65 07 89 CP:*50850*	Nombre: “Consultorio farmacias similares, fundación best” Responsable: C. P. Jaime Esquivel García. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-20	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 26 de Julio de 2019. Localidad: La Magdalena Tenexpan. 016 (Clave Localidad) Sublocalidad: Molino Arriba. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Valentín Gómez Farías No. 47-B. Teléfonos: 01719 2 65 18 48 CP:*50850*	Nombre: “Laboratorio Nassol” Responsable: Q.F.B. Horacio Solache Ramos Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado Servicios que Ofrece: Consulta; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio X Recursos: Camas: 0; Médicos: 0; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-21 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Melchor Ocampo No. 102 Teléfonos: 01719 2 65 00 72 CP:*50850*	Nombre: “Sanatorio Santiago.” Responsable: Dr. Víctor Alfredo Caballero Becerril. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano X; Urgencias X; Crematorio; Hospitalización X; Laboratorio X Recursos: Camas: 8; Médicos: 5; Enfermeras: 3; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-23 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Belisario Domínguez, s/n Teléfonos: 01719 2 65 02 13 CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Concentrado de Temoaya” Responsable: Dr. Leon Becerril Alonso Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 2; Médicos: 7; Enfermeras: 4; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-22 (identificador en el plano)	PL10-3B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Temoaya. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Portal Madero, No. 100. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Consultorio farmacias similares, fundación best” Responsable: Jorge Ignacio Lomelin Freyre. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-24 (identificador en el plano)	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Belisario Domínguez No. 3. Teléfonos: 01719 2 65 02 88 CP:*50850*	Nombre: “Sanatorio San Angel” Responsable: DR. Cándido Gelasio Estrada Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano X; Urgencias X; Crematorio; Hospitalización X; Laboratorio Recursos: Camas: 4; Médicos: 3; Enfermeras: 2; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-25	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Valentín Gómez Farías No. 3 Teléfonos: 01719 2 65 10 19 CP:*50850*	Nombre: “Laboratorios GARU.” Responsable: Q.F.B. María Isaías Pineda Villanueva Tipo: Laboratorio. . Institución: Privado. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [ ], Quirófano [ ], Urgencias [ ], Crematorio [ ], Hospitalización [ ], Laboratorio [X] Recursos: Camas: 0; Médicos: 0; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-27	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Belisario Domínguez, No. 107 Teléfonos: 01719 2 65 02 13 CP:*50850*	Nombre: “Clínica Materno – Infantil San Pedro” Responsable: Dr. Alfonso Ortega Alvarez. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [X], Urgencias [X], Crematorio [ ], Hospitalización [X], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 4; Médicos: 3; Enfermeras: 2; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-26	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Abajo. 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Belisario Domínguez s/n. Teléfonos: 01719 2 65 03 35 CP:*50850*	Nombre: “Clínica Materno – Infantil San Diego” Responsable: Dr. Zenón Constantino Becerril Flores. Tipo: Centro de Salud. Institución: Privado. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [X], Urgencias [X], Crematorio [ ], Hospitalización [X], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 7; Médicos: 4; Enfermeras: 2; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-28	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya. 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba. 004 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calzada del Panteón No. 218 Teléfonos: 01719 2 65 00 62 CP:*50850*	Nombre: “U. M. E., 227 IMSS”. Responsable: DR. Adriana Díaz Medina Tipo: Centro de Salud. Institución: IMSS Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [ ], Urgencias [ ], Crematorio [ ], Hospitalización [ ], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 1; Médicos: 4; Enfermeras: 6; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-29	PL10-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Temoaya 033 (Clave Localidad) Sublocalidad: Tlaltenango Arriba 003 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Venustiano Carranza No. 105 Teléfonos: 01719 2 65 03 81 CP:*50850*	Nombre: "Clínica Santa Cecilia." Responsable: Dr. Serafín Arroyo Rubio Tipo: Centro de Salud. . Institución: Privado. Nivel: 2do. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [X], Urgencias [X], Crematorio [ ], Hospitalización [X], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 4; Médicos: 2; Enfermeras: 2; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-31	PL10-1D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 1era Sección 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle principal s/n. Teléfonos: 01719 2 65 02 13 CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San Pedro Abajo 1era. Sección" Responsable: Dra. Reyna Cruz Martínez. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [ ], Urgencias [ ], Crematorio [ ], Hospitalización [ ], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-30	PL10-2A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Pothe. 019 (Clave Localidad) Sublocalidad: Pothe. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Priv. Sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Pothe" Responsable: Dr. Dayli Garcia Portillo. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [ ], Urgencias [ ], Crematorio [ ], Hospitalización [ ], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-32	PL11-4B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era. Sección. 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Abajo 2da. Sección. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle principal s/n Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San Pedro Abajo 2da. Sección". Responsable: Dra. Patricia Ramirez Rodriguez Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta [X], Quirófano [ ], Urgencias [ ], Crematorio [ ], Hospitalización [ ], Laboratorio [ ] Recursos: Camas: 1; Médicos: 4; Enfermeras: 6; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-33 (identificador en el plano)	PL11-4D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Emiliano Zapata, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso San Pedro Arriba 1era Sección." Responsable: Dr. María del Rosario Pérez López Tipo: entro de Salud. . Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0 Material Radioactivo: NO; Cantidad; Aplicación	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-35 (identificador en el plano)	PL11-3C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Bo. Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Bo. Loma del Laurel 2da Seccion 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle sin nombre. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Loma del Laurel" Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0 Material Radioactivo: NO; Cantidad; Aplicación	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-34 (identificador en el plano)	PL11-3E (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Solalpan 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: calle sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Solalpan" Responsable: Dr. Julio Cesar Palma Ventura. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0 Material Radioactivo: NO; Cantidad; Aplicación	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-36 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Bo. Loma del Laurel. 010 (Clave Localidad) Sublocalidad: Bo. Loma del Laurel 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Calle principal s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: "Centro de Salud Rural Disperso Loma del Laurel" Responsable: Dr. Araceli Aguilar Niño. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0 Material Radioactivo: NO; Cantidad; Aplicación	

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-37 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: San Pedro Arriba 1era. Sección. 031 (Clave Localidad) Sublocalidad: San Pedro Arriba 2da. Sección. 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: calle Tierra Blanca, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso San Pedro Arriba 2da. Sección”. Responsable: Dr. Roxana Bernal Alva Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 4; Enfermeras: 6; Ambulancias: 0	
Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-39 (identificador en el plano)	PL12-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Jiquipilco El Viejo. 009 (Clave Localidad) Sublocalidad: Jiquipilco el Viejo. 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso Jiquipilco el Viejo”. Responsable: Dr. José Acevedo Millán. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 4; Enfermeras: 6; Ambulancias: 0	
Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-38 (identificador en el plano)	PL11-2D (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Enthavi 1era Sección. 008 (Clave Localidad) Sublocalidad: Enthavi 1era. Sección 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: priv. sin nombre, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso Enthavi” Responsable: Dr. Oliver Ramón Domínguez Ferrusca. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM. Nivel: 1er. Nivel. Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 1; Ambulancias: 0	
Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo HS-40 (identificador en el plano)	PL11-2C (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: Solalpan 1era . 020 (Clave Localidad) Sublocalidad: Solalpan 2da 001 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso Solalpan 2da”. Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
Material Radioactivo: NO	Cantidad:	Aplicación:

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-41	PL11-3A (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: La Cañada Barrio 004 (Clave Localidad) Sublocalidad: La Cañada Barrio 000 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Dispers La Cañada”. Responsable: Dra. Shaola Angelica Gonzalez Flores Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Municipio: TEMOAYA. 104 (Clave Municipio)	Numero Consecutivo (identificador en el plano) HS-42	PL11-2B (Plano/Cuadrante)
1.- Datos Generales	**2.- Datos Específicos**	
Fecha de la Información: 29 de Julio de 2019. Localidad: San Pedro Abajo 1era Seccion 030 (Clave Localidad) Sublocalidad: Zanja Vieja 002 (Clave Sublocalidad) Categoría Administrativa: Delegación Dirección: Carr. Principal, s/n. Teléfonos: CP:*50850*	Nombre: “Centro de Salud Rural Disperso Zanja Vieja”. Responsable: Dr. Carlos Moreno Malanche. Tipo: Centro de Salud. Institución: ISEM Nivel: 1er. Nivel Servicios que Ofrece: Consulta X; Quirófano; Urgencias; Crematorio; Hospitalización; Laboratorio Recursos: Camas: 1; Médicos: 1; Enfermeras: 0; Ambulancias: 0	
	Material Radioactivo: NO	Cantidad	Aplicación

Inventario de Recursos
y teléfonos de Emergencia

FACTORES
SOCIO-ORGANIZATIVOS

INVENTARIO DE RECURSOS

La población municipal en caso de alguna eventualidad cuenta con el gran apoyo del Ayuntamiento, así como de todas las instancias de seguridad y auxilio, mismas que ponen a su disposición los recursos tanto humanos como materiales, convencidos que trabajando de manera conjunta se logrará brindar más seguridad y apoyo a la población.

DEPENDENCIA	RESPONSABLE	TELEFONO	RECURSOS
Unidad de Protección Civil y Bomberos	TSUSP JOSE LUIS CONTRERAS ZARATE	01(719) 2 65 03 84 2 65 67 39	1 Responsable 6 paramédicos 7 Bomberos 2 administrativos 1 Radio-operador 2 Ambulancias Equipo de zapa 1 Unidad Ligera 1 autotanque
Regidor de Obras Públicas	c. Marco Antonio Garcia Garduño	01 (719) 2 65 03 85 2 65 00 67	3 Retroexcavadora 1 Motoconformadora 4 Camiones de volteo
Direccion de Agua Potable	c. Marco Antonio Garcia Garduño	01 (719) 2 65 03 85 2 65 00 67	2 Pipas de 10, 000 litros
Dirección General de Seguridad Pública	Mtro Aurelio Islas Estrada	01(719) 2 65 22 30	60 Policías 10 Equipo de comunicación 15 radiopatrullas
SSC, Agrupamiento Temoaya, dependiente de la XXVII Región.	Subinspector Jose Garcia Alvarez	72 21 82 31 43	5 Policías 1 Equipo de comunicación 2 Patrullas

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Para dar respuesta inmediata a todas aquellas situaciones de desorden ante la presencia de los agentes perturbadores es necesario contar con directorios de todas aquellas instancias de prevención y auxilio, en esta sección se cuenta con directorios en los niveles municipal y estatal.

CENTROS REGIONALES DE OPERACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO DE MÉXICO	NUMERO TELEFÓNICO
Amecameca	01 (597) 9-78-28-23
Nezahualcóyotl	01 (55) 57-97-77-30
Naucalpan	01 (55) 53-58-13-78 01 (55) 53-58-21-36
Toluca	01 (722) 2-15-01-15 01 (722) 2-13-41-47 01-800-713-41-47
Tultepec	01 (55) 58-92-56-53

TELÉFONOS DE EMERGENCIA			
EMERGENCIAS	**CENTROS DE ATENCIÓN**	**DENUNCIAS Y DELITOS**	**TURISMO**
040 **Información**	**070** **01 800 696 9696** Centro de Atención Telefónica)	**01 800 712 6927** Denuncias Telefónicas (Procuraduría General de Justicia del Estado de México)	**01 800 903 9200** Seguridad Turística
060 **Centro de Emergencias Toluca**	**01 800 720 0202** Quejas y Sugerencias (SAMTEL)	**01 800 710 2498** Denuncias Actos contra Infantes ¡Denuncia la Prostitución Infantil y el Tráfico de Infantes!	**01 800 987 8224** Infotur (Secretaría de Turismo)
066 **Coordinación de Servicios de Llamadas de Emergencia**	**01 800 221 3109** NIÑO EL (DIFEM)	**01 800 10 84 053** Línea sin Violencia (CEMYBS)	**078** Ángeles Verdes (Jefatura de Servicios de Auxilio Turístico)
065 **Cruz Roja**	**01 800 710 2496** **01 800 710 2502** De Joven a Joven (DIFEM)	**01 800 911 2511** Vida sin Violencia (INMUJERES)	
01 800 713 4147 **LOCATEL**	**01 800 712 0886** Tel-SIDA	**01 800 018 7878** Teléfono verde (Restauración y Fomento Forestal)	
01 800 590 1700 **Incendios Forestales**	**01 800 111 6000** Chambatel	**01 800 232 0835** ECOTEL	
071 **Comisión de Electricidad**			

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
911

DIRECTORIO ESTATAL DE ATENCIÓN CIUDADANA	
DEPENDENCIA	**NUMERO TELEFÓNICO**
Policía Federal de Caminos	01(722) 2-70-30-10 01(722) 2-70-30-09
Policía Estatal	066 01(722) 2-79-62-00 01(722) 2-79-62-50
Junta de Caminos	01(722) 3-84-20-00
Locatel Estado de México	01(722) 2-14-24-25
Bomberos Toluca	066 01(722) 2-17-58-88
CAEM	01(722)2-26-29-12

DIRECTORIO ESTATAL DE SERVICIOS DE SALUD	
DEPENDENCIA	**NUMERO TELEFÓNICO**
Hospital Adolfo López Mateos	01(722) 2-17-35-45 01(722) 2-17-35-25
Hospital Nicolás San Juan	01(722) 2-73-03-41 01(722) 2-72-03-42
Hospital del Niño DIF	01(722) 2-17-40-44 01(722) 2-17-40-43
Clínica ISSSTE	01(722) 2-17-45-04 01(722) 2-17-45-68 01(722) 2-17-14-71
Hospital de la Mujer DIF	01(722) 2-17-28-11 01(722) 2-17-29-22
Centro Médico de Toluca	01(722) 2-32-22-22
Clínica 220 IMSS	01(722) 2-17-07-33 01(722) 2-19-63-65 01(722) 2-17-35-25
Clínica 222 IMSS Gineco-Obstetricia	01(722) 2-14-01-11
ISSEMYM Centro Médico	01(722) 2-75-63-17 01(722) 2-75-63-00
ISSEMyM Trauma (Alameda)	01(722) 2-14-97-77
ISSEMyM Materno Infantil	01(722) 2-71-61-68 01(722) 2-72-61-89
IMSS N-11	01(722) 2-11-60-87
Cruz Roja Toluca	065 01(722) 2-17-33-33 01(722) 2-17-25-40
Bomberos Toluca	066 01(722) 2-17-58-88
Servicio de Urgencias del Estado de México	066 01(722) 2-72-01-22 01(722) 2-72-01-35 01(722) 2-72-01-25
CAEM	01(722)2-26-29-12

SECCIÓN VIII
MAPAS DE REFERENCIA GEOGRÁFICA

VIII.- MAPAS DE REFERENCIA GEOGRÁFICA

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 1

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019. Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 2

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 3

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019. Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 4

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019.
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 5

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019.
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 6

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019. Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS

- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 7

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019.
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS

- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 8

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 9

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019.
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

SIMBOLOGIA

SUBSISTEMA PERTURBADOR
FENOMENOS GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICOS

- AGRIETAMIENTO
- DESLIZAMIENTO DE SUELO
- ASENTAMIENTO EN PENDIENTE

FENOMENOS HIDROMETEREOLOGICOS

- ZONAS DE INUNDACION

FACTORES QUIMICOS

- ESTACIONES DE SERVICIO
- GASERAS
- INDUSTRIA
- ACTIVIDAD COMERCIAL
- POLVORIN

FACTORES SANITARIOS

- TIRADERO DE BASURA

SUBSISTEMA AFECTABLE
FACTORES SOCIO – ORGANIZATIVOS


- BIBLIOTECA
- TEATRO
- CASA DE CULTURA
- AUDITORIO
- CENTROS RECREATIVOS
- HOSPEDAJE
- INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- MERCADOS
- TIANGUIS
- RESTAURANTE
- BAR
- TEMPLOS
- TIENDAS DE AUTOSERVICIO
- ASENTAMIENTO SOBRE DERECHO DE VIA

INFRAESTRUCTURA BASICA Y SERVICIOS VITALES

- CENTRAL DE AUTOBUSES
- EDIFICIO PÚBLICO
- SUBESTACION ELECTRICA
- POZO DE AGUA
- ALBERGUE-REFUGIO TEMPORAL

SUBSISTEMA REGULADOR
CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA Y DE AUXILIO

- CLINICA
- HOSPITAL
- LABORATORIO CLINICO
- PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
- SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
ATLAS DE RIESGO MUNICIPIO DE TEMOAYA

PLANO NO. 10

Fuente: Coordinación General de Protección Civil 2019.
Protección Civil Municipal 2019 – 2021

Fecha: Noviembre de 2019

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

ALBERGUE O REFUGIO.- Lugar o sitio destinado para prestar asilo y resguardo a la población evacuada y/o damnificada ante la amenaza u ocurrencia de un fenómeno perturbador.

AMENAZA DE PELIGRO.- Probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un período de tiempo en un sitio determinado.

ATLAS DE RIESGOS.- Conjunto de riesgos localizados geográficamente y representados en cartografía, así como las normas, medidas, disposiciones jurídicas y recomendaciones aplicables, para reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de los mismos, indicando en cada caso los tiempos, la responsabilidad y participación de las dependencias públicas, de la iniciativa privada y del sector social.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS.- Es el conjunto de pares coordenados que indican la posición de los elementos o rasgos que se hallan sobre la superficie terrestre. Se determinan con base en la distancia que guarda cada elemento respecto a las líneas imaginarias de referencia llamadas paralelos y meridianos, conformando una cuadrícula, para ubicar y representarlos dimensionalmente con precisión, empleando la latitud y la longitud.

DAMNIFICADO.- Persona afectada por un desastre, que ha sufrido daño o perjuicio en su salud o sus bienes, o ambas, y queda sin alojamiento o vivienda de manera total o parcial, permanente o temporalmente, recibiendo en primera instancia albergue y alimentación por parte de las instituciones y organizaciones de ayuda y auxilio.

DESASTRE.- Evento que ocurre de forma repentina e inesperada, ocasionando desorganización de los patrones normales de vida y alteración del ecosistema, cuyas pérdidas están representadas por la salud e incluso la vida de la población, la destrucción de sus bienes, y daños al entorno ambiental.

ELEMENTOS BAJO RIESGO.- Contempla a la población, las obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos y la infraestructura, de un sitio determinado.

ESCALA GRÁFICA.- Sirve para indicar de manera gráfica la relación existente entre las dimensiones reales de la superficie terrestre y la representación de ésta en un mapa, es decir, es una representación a escala. La forma común de hacerlo es mediante el trazo de una línea horizontal recta dividida en segmentos que de acuerdo a la escala numérica, cada uno de ellos equivale a una cierta distancia real de la superficie terrestre.

ESCALA NUMÉRICA.- Se refiere al valor numérico que indica la relación de representación dimensional de equivalencia entre los puntos o rasgos de la superficie terrestre y su trazo en un mapa.

EVACUACIÓN.- Procedimiento de medida de seguridad que consiste en trasladar a la población de la zona en inminente peligro hacia un sitio seguro o algún refugio temporal.

LATITUD.- Es la distancia medida en longitud de arco (grados, minutos, segundos), a partir del paralelo del Ecuador hacia un punto de la superficie terrestre, con dirección norte o sur. Existen 90º en cada dirección.

LONGITUD.- Es la distancia medida en longitud de arco (grados, minutos, segundos), a partir del meridiano de Greenwich hacia un punto de la superficie terrestre, con dirección oriente o poniente. Existen 180º en cada dirección.

MAPA. - Es la representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano; en el cual se muestra la distribución, el estado y los vínculos de los diferentes fenómenos naturales y sociales, pudiendo ser seleccionados y caracterizados de acuerdo a la asignación de cada mapa.

MAPA TEMÁTICO.- Este tipo de mapa representa las complejas relaciones que se llevan a cabo entre fenómenos sociales, económicos y del medio; englobadas a temas específicos.

PUNTO PELIGROSO.- Es aquel sitio donde se pueden producir siniestros que afecten a la población, la infraestructura básica o la naturaleza; pueden ser de origen natural o humano.

RIESGO ESPECÍFICO.- Grado de pérdidas esperado, debido a la ocurrencia de un evento en particular y como una función de amenaza y vulnerabilidad.

SIMBOLOGÍA.- Es el conjunto de signos y figuras adoptadas convencionalmente para expresar una idea o concepto, ya sea por alguna semejanza o correspondencia; con el objetivo de facilitar su lectura e interpretación.

SISTEMA ESTATAL DE RIESGOS.- Es el elemento ordenador que integra y procesa información, proporcionando resultados que se traducen en instrumentos fundamentales para los programas de prevención y auxilio.

SUBSISTEMA AFECTABLE.- Se refiere a la población, equipamiento y medio ambiente que puede sufrir alguna alteración en su estructura y funcionamiento normal, ya sea de forma temporal o permanente.

SUBSISTEMA PERTURBADOR.- Conjunto de fenómenos de origen natural o antrópico que pueden ocasionar algún siniestro o desastre.

SUBSISTEMA REGULADOR.- Está integrado por diferentes dependencias gubernamentales que realizan acciones de protección y ayuda, así como los grupos del sector privado y social que pudieran auxiliar antes, durante o después de que se presente algún siniestro, tales como; Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Grupos de emergencia, Grupos Voluntarios, además del equipamiento existente; Hospitales, Albergues, Hoteles, Centros de Abastecimiento, Centros de acopio de víveres, etc.

VULNERABILIDAD.- Grado de pérdida en un elemento o grupos de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso; expresada en una escala que va de cero o sin algún daño a pérdida total.

El presente documento es propiedad del Gobierno del Estado de México y del H. Ayuntamiento de . La información contenida en el presente es de carácter oficial y restringida a la aplicación de Protección Civil, no podrá reproducirse, almacenarse, o transmitirse de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste electrónico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia ya sea para uso personal o lucro, sin la autorización previa de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Esta información se elaboró con el apoyo de métodos automatizados y se cuenta con respaldos digitales para su consulta, los cuales forman parte del Sistema Estatal de Riesgos del Estado de México.

Solicitamos al usuario notificar cualquier error u omisión que encontrara en este documento a:

- **Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.**
  Blvrd. Adolfo López S/N, km. 4.1, Col. Las Cultura, Zinacantepec.
  Teléfonos y fax: 01(722)2-13-23-44 y 2-13-17-48.

- **Coordinacion Municipal de Protección Civil .**
  Dirección, Avenida del Canal No. 191, San Diego Alcala 5ta Seccion, Temoaya, Mexico.
  Telefonos: 719 2 65 03 84 y 2 65 67 39

FUENTES DE INFORMACIÓN

VÁZQUEZ CASTILLO JAIME, 1999*. Almoloya del Río Monografía Municipal. Instituto Mexiquense de Cultura. Toluca, Estado de México. 168 pág.*

GEM, DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 2018. *Sistema Estatal de Riesgos del Estado de México.*

GOBIERNO MUNICIPAL DE ISIDRO FABELA, PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, 2017. *Levantamiento en campo de la información estadística y cartográfica de zonas de riesgo y registros administrativos.*

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

COLABORADORES

La realización del presente documento es la culminación de un arduo y constante trabajo que se ha desarrollado durante la administración 2016-2018, con la participación activa en la ***recopilación y actualización de información*** estadística y georeferencia de los subsistemas perturbador, afectable y regulador por parte del personal de la Unidad *de Protección civil de Isidro Fabela,* mientras que las actividades de ***diseño, captura, edición corrección e impresión digital*** fueron llevadas a cabo por el personal del Departamento de Geoprocesamiento y Base de Datos, de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, utilizando tecnología de Sistemas de Información Geográfica e integrada al Sistema Estatal de Riesgos.

Este trabajo se concluyó en el mes de Noviembre de 2019.

AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA

OSVALDO BERNAL PLATA *RESPONSABLE DEL ATLAS DE RIESGOS*

RESPONSABLE DEL ATLAS DE RIESGOS